

特別史跡名古屋城跡全体整備検討会議(第39回)

日時：令和3年5月7日(金) 14:00～16:00

場所：名古屋市公館 レセプションホール

会 議 次 第

1 開会

2 あいさつ

3 報告

- (1) 特別史跡名古屋城跡における遺構のき損事故再発防止対策について <資料1>
- (2) 西之丸展示収蔵施設の外構整備について <資料2>
- (3) 令和2年度 全体会議及び部会での検討内容について <資料3>

4 議事

- ・令和3年度 事業予定について <資料4>

5 その他

6 閉会

特別史跡名古屋城跡全体整備検討会議（第 39 回） 出席者名簿

日時：令和 3 年 5 月 7 日（金） 14:00～16:00

場所：名古屋市公館 レセプションホール

■構成員

（敬称略）

氏 名	所 属	備考
瀬口 哲夫	名古屋市立大学名誉教授	座長
丸山 宏	名城大学名誉教授	副座長
赤羽 一郎	前名古屋市文化財調査委員会委員長・ 元愛知淑徳大学非常勤講師	
小濱 芳朗	名古屋市立大学名誉教授	
高瀬 要一	公益財団法人琴ノ浦温山荘園代表理事	
麓 和善	元名古屋工業大学大学院教授	
三浦 正幸	広島大学名誉教授	
藤井 譲治	京都大学名誉教授	

■オブザーバー

（敬称略）

氏 名	所 属
洲崎 和宏	愛知県県民文化局文化部文化芸術課文化財室室長補佐


第39回特別史跡名古屋城跡全体整備検討会議

座席表

令和3年5月7日(金)

14:00~16:00

名古屋市公館 レセプションホール



特別史跡名古屋城跡における 遺構のき損事故再発防止対策

令和3年4月30日

名古屋市観光文化交流局 名古屋城総合事務所
名古屋市教育委員会事務局 文化財保護室

目次

1. はじめに	P 1
2. き損の状況及び経緯	P 2
○発生日時	
○発生場所	
○状況	
○外構工事に関する計画段階からの経緯	
○事故発生後の経緯	
○状況写真	
○滅失・き損の事実の生じた当時における監理の状況	
3. き損事故につながった問題点とその原因の分析	P 9
4. 再発防止対策	P 18
(1) 史跡の保存のための基本的な考え方の徹底と共有	
○史跡の保存に影響を及ぼす可能性がある行為の計画に際しての基本的な考え方の徹底	
○史跡整備事業の進め方の共有	
(2) 組織間の意思疎通と役割分担の明確化	
(3) 各段階におけるチェック機能の強化	
○現状変更許可申請の提出時のチェック体制の強化	
○有識者会議によるチェック機能の発揮	
(4) 工事現場で工事監督・立会いを適切に行うための統一的な手順の徹底	
○適切な工事監督及び立会いの徹底	
○学芸員による確実な立会いの実施	
○き損届提出の判断基準の明確化	
(5) 特別史跡を適切に管理するため、今後継続的に取り組む対策	
○職員の特別史跡に対する意識の改革と能力の向上	
○学芸員の能力・経験の向上	
○事業執行体制の強化	
○外部有識者等による委員会の設置	
5. き損の状態と今後の修復方針	P 27
6. まとめ	P 28
別紙 1 現状変更等の取扱い	
別紙 2 き損事故再発防止対策のフローチャート	
別紙 3 届出提出の判断基準の適用例	
別紙 4 破損等発生時の手続き	

1. はじめに

令和2年3月2日、名古屋城重要文化財等展示収蔵施設の外構工事を実施していた際に、六番御蔵の東側の縁にあたる位置にあった石列をき損するという重大な事態を引き起こしました。

もとより特別史跡は国民の貴重な財産であり、その一部をき損したことは、国民の皆様の信頼を裏切る行為であり、決して許されるものではありません。国民の皆様に深くお詫び申し上げます。

これまで名古屋城総合事務所では、昨年4月に名古屋城調査研究センターを設置し、特別史跡名古屋城跡の学術的かつ組織的な調査研究体制を構築したほか、令和2年度からはさらなる学芸員の増員を含む総合事務所の体制強化を図ることとしておりました。また、搦手馬出石垣や名勝二之丸庭園などに関連する整備・工事が目白押しなため、適切な整備を実施する観点からの設計、監督を強化していくこととしておりました。

しかし、今般のき損事故は、特別史跡の管理団体として全てが甘いと批判されても致し方ない、全国でも例を見ない失態だと考えております。

二度とこのようなことが起きないように、組織を挙げて文化財保護法の趣旨の徹底を図り、文化財が国民の財産であることを深く自覚するとともに、文化庁からの指摘を真摯に受け止め、き損が生じた経緯及び原因の究明を行い、これに基づく徹底した再発防止策の構築と確実な実行をしていく以外、信頼回復の道はないと認識しております。

以下は、そうした基本認識に基づき、「名古屋市職員の倫理の保持に関する条例」に則り、観光文化交流局に設置されている行政監理委員会（倫理監：局長）の下に「名古屋城展示収蔵施設（仮称）外構工事地下遺構き損事故調査委員会（以下「事故調査委員会」という。）」を設置し、教育委員会事務局文化財保護室と共同して、様々な角度から検討した内容を、文化庁や有識者、などの意見を踏まえ修正加筆し、このたび再発防止対策としてまとめたものです。今後は、この対策を徹底し、一から出直す覚悟で全力で取り組んでまいります。


2. き損の状況及び経緯

○発生日時

令和2年3月2日 午後1時30分から午後2時30分頃

○発生場所

名古屋城西之丸（中区本丸1番1号）



○状況

- ・名古屋城重要文化財等展示収蔵施設の外構工事として、六番御蔵（ろくばんおくら）の地表面表示のための基礎工事を行っていたが、掘削の深さが遺構面に達しないと判断したため、学芸員の立会いを要さないものとして重機による掘削を行っていた。その際、六番御蔵の東側の縁にあたる位置にあった石列（せきれつ）をき損した。
- ・石列の中には、柱を立てる礎石と思われる石が一定間隔で並んでいることから、六番御蔵の基礎等に関連した石列である可能性が高い。

○外構工事に関する計画段階からの経緯

時 期	内 容
平成 23 年 12 月	全体整備計画の中で、西之丸に展示収蔵施設を配置する案を、全体整備検討会議に諮る
平成 24 年 12 月	展示収蔵施設計画全体の試掘調査 全体整備検討会議構成員の試掘現場視察、会議への結果報告
平成 29 年 3 月	外構工事設計 全体整備検討会議へ、外構整備計画報告
平成 29 年 11 月	(展示収蔵施設建築工事着工)
平成 30 年 12 月	全体整備検討会議へ、外構工事の概要、スケジュール報告
平成 31 年 3 月	蔵跡位置確認のための試掘調査
令和元年 8 月	外構工事修正設計 (試掘調査の結果から、蔵跡表示位置を設定)
令和元年 10 月	外構工事入札公告 現状変更許可申請提出
令和元年 11 月	現状変更許可 請負業者決定、工事着手打合せ (特別史跡内の工事であることは伝えるものの、具体的な資料提供等は行わず)
令和 2 年 3 月 2 日	き損事故発生

○事故発生後の経緯

日 時	内 容	
3 月 2 日	午後 1 時 30 分	六番御蔵地表面表示基礎工事 (東側) のため、請負業者がバックホウによる掘削開始
	午後 2 時 30 分	近くにいた名古屋城調査研究センター学芸員が工事により石が掘り上げられている状況を発見し、作業中止を指示
	午後 2 時 40 分	名古屋城総合事務所保存整備室主査が請負業者の現場代理人とともに現地を確認した後、掘削を伴う工事中止を指示

	午後 6 時 15 分	教育委員会事務局文化財保護室主査へ報告し、3 日朝に現地を確認する旨を打合せ
3 月 3 日	午前 9 時 30 分	教育委員会事務局文化財保護室主査が現地を確認
	午前 10 時	現地の状況を確認するため、掘削範囲の精査開始 ・石列の周囲を清掃し、取り外された石の抜き取り痕跡など現地の状況を把握 ・掘り出された石材について数量を把握 ・掘削範囲等、簡易な記録を作成
	午前 10 時 30 分	教育委員会事務局文化財保護室長が現地を確認し、状況を可能な限り取りまとめ、文化庁へ報告できるよう整理する旨を打合せ
	午後 1 時	請負業者より 3 月 4 日以降の工事休工の申入れ
	午後 5 時	教育委員会事務局文化財保護室長がき損発生の事実を文化庁へ電話で報告
	午後 9 時 15 分	観光文化交流局長へ報告
3 月 4 日	午前 10 時 40 分	教育委員会事務局文化財保護室から文化庁へ資料をメール送信後、電話で状況説明
	午前 11 時	文化庁より詳しい状況説明の要請
	午前 11 時 45 分	市長へ報告
	午後 2 時 30 分	教育長へ報告
3 月 5 日	午前 10 時	名古屋城総合事務所長及び教育委員会事務局文化財保護室長等が文化庁を訪問の上、状況説明
	午後 5 時 30 分	記者会見を開き、報道機関へ発表
3 月 6 日	午前 9 時	行政監理委員会を開催し、「事故調査委員会」を設置
3 月 8 日	午後 1 時	有識者による現地視察
3 月 9 日	午後 5 時 30 分	名古屋城総合事務所長及び教育委員会事務局文化財保護室長等が文化庁を訪問の上、追加説明
3 月 10 日	午前 10 時～	経済水道委員会における説明・質疑
3 月 11 日	午前 10 時～	教育子ども委員会における説明・質疑

	午後 1 時 30 分	有識者による現地視察
3月12日	午前 10 時～	経済水道委員会における説明・質疑
	午後 6 時 30 分	教育委員会事務局文化財保護室を通じて文化庁へ「き損届」を郵送
3月13日	午前 10 時～	教育子ども委員会における説明・質疑
	午前 10 時 30 分	有識者による現地視察
	午後 2 時 15 分～	き損事故調査委員会 名古屋城総合事務所に特別史跡名古屋城跡き損防止対策検討委員会（以下、「き損防止対策検討委員会」という。）を設置
3月16日	午後 3 時～	き損防止対策検討委員会
3月18日	午前 10 時～	き損防止対策検討委員会
3月19日	午前 9 時～	き損事故調査委員会
	午後 5 時 30 分～	
3月20日	午後 2 時～	特別史跡名古屋城跡全体整備検討会議石垣部会へ報告
3月23日	午後 1 時～	き損防止対策検討委員会
	午後 4 時 30 分～	き損事故調査委員会
3月26日	午前 10 時～	名古屋城総合事務所長及び教育委員会事務局文化財保護室長等が文化庁を訪問の上、文化庁へ再発防止対策について中間報告
3月31日	午後 2 時～	特別史跡名古屋城跡全体整備検討会議に付議
5月14日	午前 10 時～	経済水道委員会における説明・質疑
6月18日	午後 1 時～	特別史跡名古屋城跡全体整備検討会議石垣・埋蔵文化財部会に付議
6月22日	午前 10 時～	特別史跡名古屋城跡全体整備検討会議に付議
6月26日		「特別史跡名古屋城跡における遺構のき損事故再発防止対策」を文化庁へ提出
令和3年4月30日		「再発防止対策」に、「き損届提出の判断基準の明確化」を追記、別紙 1～4 を整理・追加。

○状況写真

写真1 残った石列の状況



写真2 現場状況／北から



写真3 き損した石材状況／北から



写真4 石列残存状況／北東から



写真5 石列残存状況／東から



○滅失・き損の事実の生じた当時における監理の状況

- ・西之丸における展示収蔵施設外構工事について、令和元年 11 月 15 日付け元受文庁第 4 号の 1181 で現状変更の許可を受け、施工を進めていた。
- ・工事エリアは、一般見学者が立ち入れないよう、工事用フェンスで囲い、請負業者が工事を実施していた。
- ・き損が生じた当時、き損が生じた箇所においては、請負業者が重機により掘削を進めていた。監督員は作業現場での立会いを行っておらず、名古屋城調査研究センターの学芸員は、工事エリア内の、き損が生じた箇所とは別の場所において立会いを行っていた。

【発生時の関係者の所在位置】



【現状変更許可通知書】



元受文庁第4号の1181

名古屋市長

令和元年10月16日付け31観名保第137号で申請のあった特別史跡名古屋城跡の現状変更（展示収蔵施設外構工事）を文化財保護法（昭和25年法律第214号）第125条第1項の規定により下記の条件を付して許可します。

ただし、実施に当たっては、名古屋市文化財担当部局の指導を受けてください。

なお、許可された期間の延長が必要な場合には、事前に期間変更届を提出して承認を受けてください。

また、下記の条件に基づき、文化財保存の観点から、やむを得ずに計画内容を変更する場合及び軽微な仕様（材質、色、形状）の変更であって、文化財に配慮したものをを行う場合には、事前に計画変更書を提出して承認を受けてください。

令和元年11月15日

文化庁長官 宮田 亮 平



記

施工に際しては、名古屋市文化財担当部局職員（埋蔵文化財担当）の立会いを求めること。

（注）取消訴訟の提起に関する事項の教示

- 1 この処分に不服がある場合は、行政不服審査法（平成26年法律第68号）の規定により、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、文化庁長官に対して審査請求をすることができます（なお、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には審査請求をすることができなくなります）。
- 2 この処分の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法（昭和37年法律第139号）の規定により、この処分があったことを知った日から6か月以内に、国を被告として（訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。）、東京地方裁判所又は原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、処分があったことを知った日から6か月以内であっても、処分の日から1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができなくなります）。

3. き損事故につながった問題点とその原因の分析

試掘調査時まで遡り、関係者へのヒアリングや設計図書等書類の確認を行い、今回のき損事故につながった問題点とその問題点が生じた原因について、名古屋城総合事務所と教育委員会事務局文化財保護室がそれぞれの立場から段階に応じて検証・分析を行った。

<以降の表記について>

保存整備室：名古屋城総合事務所保存整備室

調査研究センター：名古屋城総合事務所名古屋城調査研究センター

文化財保護室：教育委員会事務局文化財保護室

【名古屋城総合事務所】

段階	事故につながった問題点	問題点が生じた原因
試掘調査	<ul style="list-style-type: none"> 平成 24 年度の展示収蔵施設の全体計画を検討する目的で行った試掘では、六番御蔵の南側の石列遺構を確認しているが、北側の遺構を確認するために行った平成 30 年度の試掘では、近世包含層を確認したが、石列を確認できないまま終了した。 	<ul style="list-style-type: none"> 試掘の目的が組織内で共有されていなかった。 年度末であったことと人事異動があったことの影響により、平成 30 年度の成果が十分ではないことが学芸員間でも、工事担当者との間でも共有されていなかった。そのため組織的に議論することもなく、また再調査することもなく、設計に移行した。
設計	<ul style="list-style-type: none"> 保存整備室は、本工事の場合、現況地盤を掘削することなく構造物を設置すべきところ、掘削を行う設計としていた。 保存整備室は学芸員から提示された平成 24 年に確認した石列遺構の意味するところを十分理解せず、平成 30 	<ul style="list-style-type: none"> 保存整備室は、史跡整備に関する知識を共有できず、設計内容をチェックすることができなかった。 保存整備室は、学芸員から調査成果のうち、設計に必要なデータを提示されたが（図面に地表面や遺構面の高さのみが表示されているもの）、その意味

	<p>年に確認した近世包含層とを結んだラインが保存すべき遺構面と捉え、100 mmの緩衝を設定して南側で標高12.4m、北側で標高12.2mを掘削限界高さとして設定した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・その上で、外構全体の排水勾配や既存施設との取合せを考慮して六番御蔵の蔵跡表示の高さ設定を行った結果、南側では掘削限界高さより低い標高12.35mに、北側では標高12.21mに基礎底面が来る設計とした。(実際には、石列は標高12.3m~12.35m前後の位置にほぼフラットに存在した。) 	<p>やデータをどのように設計に反映させるべきか、相互に正確に確認しなかったため、それを正しく設計に反映することができなかった。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・保存整備室は、排水勾配や既存施設との取合せなど、一般の土木工事の考え方に基づいて外構の仕上げ高さ設定を行ったが、設計内容の矛盾についてチェックする体制ができていなかった。
	<ul style="list-style-type: none"> ・掘削の詳細な高さ設定について、保存整備室と調査研究センターは、情報共有できていなかった。 ・また、柵や管きよなどの深く掘削する特定の工種のみ人力施工の指定としており、蔵跡表示については設計上で人力施工の指定をしていなかった。 	<ul style="list-style-type: none"> ・保存整備室と調査研究センターで詳細な設計内容についての打合せができておらず、史跡における適切な設計ができなかった。 ・調査研究センターには、整備工事は、直接担当するわけではないとの意識があり、設計に積極的に関与することが少なく、設計内容をしっかり確認しなかった。
<p>現状変更許可申請</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・保存整備室は現状変更許可申請に立会いをすべき工種を明記したことで、許可条件の学芸員の立会いは明記した工種のみで良いという認識であった。 ・保存整備室が作成した現状変更許可申請の書類を、調査研究センターでは 	<ul style="list-style-type: none"> ・保存整備室は、史跡整備の経験不足を補うことができず、現状変更許可の条件について工事担当者に甘い認識を持たせてしまった。 ・調査研究センターと詳細な申請内容についての打合せが不足していたため、具体的な内容についての検討が行

	<p>十分にチェックすることができなかつた。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・また決裁に際しても内容の意図を確認しなかつた。 	<p>われなかつた。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・保存整備室及び調査研究センターは、決裁は見ているが、内容の意図まで確認せず、認識の違いに気付けなかつた。
有識者の関与	<ul style="list-style-type: none"> ・有識者に諮り、指導・助言をいただくという手続きを欠いており、設計上の問題点に関するチェック機能が働かなかつた。 ・平成 24 年度の試掘に関しては、12 月 7 日に現場視察していただいた上で、12 月 21 日の全体整備検討会議に調査結果を報告した。 ・外構設計については、平成 30 年 12 月 20 日の全体整備検討会議に概要を報告し、細部については個別に相談させていただくこととした。 ・平成 30 年度の試掘調査結果は全体整備検討会議には報告しなかつた。 ・平成 30 年 12 月の全体整備検討会議の報告に基づき、令和元年の 6 月から 8 月にかけて座長、副座長に蔵跡や水路跡の平面位置の設定や既存樹木の取扱い、使用石材について個別に相談したが、蔵跡表示の高さ設定については具体的に相談しなかつた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・埋蔵文化財を取り扱う部会が不明確であったため、全体整備検討会議に報告したのみであった。 ・事業スケジュールがタイトであったこともあり、全体整備検討会議に諮るという必要な手続きを行わず、個別相談で済ませてしまった。
工事施工	<ul style="list-style-type: none"> ・保存整備室は、請負業者の日々の作業内容の把握ができていなかつた。 ・学芸員は、立会い依頼を受けた地点以外で施工されている作業内容を把握 	<ul style="list-style-type: none"> ・保存整備室は、日々の作業内容や工程表の提出について請負業者への指示が不十分だった。 ・保存整備室は、具体的な作業内容、工

立 会 い 実 施	<p>しておらず、重機が動いていることは知っていたが、掘削が行われていることには気付かなかった。</p>	<p>程について、把握できていなかったことから、調査研究センターへの説明、情報発信が不足していた。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・調査研究センターは、工事に関しては保存整備室が行っていることから、主体的に関わっておらず、工事の全体像、工程、当日の作業予定などを把握していなかった。
	<ul style="list-style-type: none"> ・担当学芸員は、掘削する個所すべてについて立会いが必要だと保存整備室にも請負業者にも伝えていたが、保存整備室の現状変更許可条件についての認識が甘く、請負業者に明確に指示しなかったため、請負業者は、そのような認識を持っていなかった。 	<ul style="list-style-type: none"> ・工事前の保存整備室と調査研究センターとの打合せにおいて、立会いを行う範囲について齟齬があることを担当者は認識していたが、組織的に解決できず、保存整備室の立会いについての認識を変えることができなかった。
	<ul style="list-style-type: none"> ・立会いについて、文化財保護室との役割分担が不明瞭で、現状変更許可条件と齟齬があった。 	<ul style="list-style-type: none"> ・現状変更許可申請の内容を十分確認しないまま、学芸員の立会いについて慣例的な役割分担に従って行った。
	<ul style="list-style-type: none"> ・請負業者は設計図面に明記された場所について立会いが必要だと認識し、施工上、優先して欲しい個所の立会い依頼をしていたが、それ以外の地点の立会いについては確認しなかった。 	<ul style="list-style-type: none"> ・保存整備室は、史跡整備の経験不足から現状変更許可の条件について甘い認識を持っており、立会いに関して請負業者に適切な指示ができなかった。
	<ul style="list-style-type: none"> ・調査研究センター内では立会い調査の成果、進捗状況の確認が不徹底であり、組織内での共通の理解がなかった。 	<ul style="list-style-type: none"> ・学芸員は日報の作成はしていたが、供覧や報告をすることにはなっていなかった。
	<ul style="list-style-type: none"> ・保存整備室は、遺構に関する情報、遺構検出時の取扱いなどについて、請負業者に具体的に説明していなかった。 	<ul style="list-style-type: none"> ・仕様書に「特別史跡であり、地上及び地下に埋もれている遺構を破壊することは許されない」という一般的な記

	<ul style="list-style-type: none"> ・請負業者は、石列が遺構であるという認識が無いまま、施工を進めた。 	<p>載はしてあるが、保存整備室はそもそも遺構に到達しない設計をしている認識があったので、請負業者に遺構検出時の取扱いなどについて指示していなかった。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成 24 年度、平成 30 年度に行った試掘調査結果について、保存整備室は請負業者に対して説明していなかった。 ・そのため、請負業者は該当箇所から遺構の石列が出てくることを想定できず、また他の個所で近代の建造物の石材を撤去していたので、石列が遺構だという認識を持っていなかった。 ・発注に際して、史跡内における施工実績を入札参加資格にしていなかった。
	<ul style="list-style-type: none"> ・保存整備室から請負業者に特に人力での施工指示をしていなかったため、請負業者は、遺構の存在の可能性についての認識も無かったことから、重機による施工を行った。 	<ul style="list-style-type: none"> ・保存整備室は、遺構面に近接した部分の掘削に関する認識が甘く、人力での掘削を指示しなかった。

【教育委員会事務局文化財保護室】

段階	事故につながった問題点	問題点が生じた原因
設計	<ul style="list-style-type: none"> ・現状変更の内容、現状変更許可申請書の記載方法、工事施工にともなう地下遺構・遺物包含層への影響等について、保存整備室から個別に相談を受け、複数回打合せを行った。その際、地下の遺構等の状況については、調査 	<ul style="list-style-type: none"> ・設計段階での打合せは、保存整備室と文化財保護室それぞれの担当間での個別の打合せしか行っておらず、関係職員が集まった形での打合せは行っていなかった。そのため、複数人の視点からの検討が行われなかった。

	<p>研究センターの学芸員に確認をするように伝えた。</p> <ul style="list-style-type: none"> 西の丸地区の遺構や、遺物包含層の状況について、文化財保護室では詳細を把握していなかった。 	<ul style="list-style-type: none"> 遺構への影響の判断について、保存整備室から調査研究センターの学芸員に確認してもらうよう依頼したのみで、文化財保護室自身で詳細を把握する作業を行っていなかった。
現状変更許可申請	<ul style="list-style-type: none"> 保存整備室からの資料等による事前説明を受け、その内容から「史跡に与える影響をできる限り軽減し、史跡に対して十分に配慮した計画になっていると考えられる」と判断した。 	<ul style="list-style-type: none"> 遺構への影響の判断について、保存整備室からの説明のみで判断し、文化財保護室自身で詳細を把握する作業を行っていなかった。
工事施工 ・立会い実施	<ul style="list-style-type: none"> 文化財保護室の学芸員は現場における日々の立会いを行っておらず、立会いにより施工状況を直接確認したのは数回にとどまっていた。 	<ul style="list-style-type: none"> 文化庁からの許可条件である「施工に際して、名古屋市文化財担当部局職員（埋蔵文化財担当）の立会いを求めること」に対して、日々の立会いは調査研究センターの学芸員が行い、節目節目に文化財保護室学芸員が立会いを行っていた。 文化財保護室では、施工の具体的なスケジュールを把握していなかった。
	<ul style="list-style-type: none"> 日々の立会いについては、名古屋城総合事務所において必要な調整が図られているものと思い、文化財保護室から学芸員が常駐して立ち会うようにとの指示はしていなかった。 	<ul style="list-style-type: none"> 施工時の立会いの頻度や方法、工事発注の留意点（資格要件や特記事項）などについて、名古屋城ではこれまでも史跡整備が行われてきていることから、文化財保護室から意見を述べたり、情報提供をしたりすることがなかった。
	<ul style="list-style-type: none"> 施工段階において、掘削工事の進め方等について、文化財保護室から具体的な指導や助言は行っていなかった。 	<ul style="list-style-type: none"> 施工時の立会いの頻度や方法、工事発注の留意点（資格要件や特記事項）などについて、名古屋城ではこれまでも史跡整備が行われてきていることか

		<p>ら、文化財保護室から意見を述べたり、情報提供をしたりすることがなかった。</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ・一部の工事については、事前に施工日を聞いていたが、その他の部分については事前の情報提供や、工事工程表の提供などは受けていなかった。また、文化財保護室から工事工程表の提供を求めることもなかった。 ・き損が生じた箇所の施工について、重機を主とした掘削であることは事前には知らなかった。 	<ul style="list-style-type: none"> ・関係者が集まった形での打合せに文化財保護室は参加しておらず、文化財保護室として施工のスケジュールや施工方法の具体的な選択について把握していなかった。

以上のように今回のき損事故が発生するに至った原因を段階ごとに詳細に分析した結果、今回の事故の経緯は、次のように整理できる。

- ・整備に先立ち試掘調査を行ったが、遺構の状態を確認するには十分とは言えない調査であった。
- ・その試掘調査に基づき、外構工事の設計を行った際、保存整備室と調査研究センターの間で、十分な情報共有ができず、また内容をしっかり確認しなかったため、本来、掘削を行わないように設計すべきところ、掘削を伴う設計としたばかりでなく、掘削の深さの設定が適切ではないという事態が生じた。
- ・この設計に基づき、現状変更許可申請を行ったが、保存整備室では、申請書に立会いを行うことを明記した部分についてのみ立会いが必要との認識であった。また、この段階での工事内容についてのチェックが名古屋城総合事務所内においても、文化財保護室においても適切に行われなかった。
- ・保存整備室では、立会いを明記した部分についてのみ調査研究センターに立会いを依頼した。調査研究センター学芸員は、立会いを行う範囲に齟齬があ

ることを認識していたが、組織的に解決することができず、齟齬を解消することができなかった。

- ・工事の施工段階においては、保存整備室では日々の作業内容を把握しておらず、学芸員も立会い依頼があった地点以外の状況を把握していなかったため、当該地点で掘削が行われることを誰も把握していなかった。
- ・請負業者に対し、人力との指示や遺構についての説明を行わなかった上、当該地点における学芸員の立会いもない状態であったため、請負業者は石列が遺構であるとの認識がないまま重機により掘削を進めた。
- ・また、この間、有識者に諮るという手続きを行わなかったため、有識者のチェックを受けることがなかった。

こうした経緯により今回のき損事故が発生したが、その原因は、前掲のそれぞれの問題点の生じた原因を整理して、次のように把握した。

- (1) 各種の工事等から史跡を保存するという基本的な考え方について、名古屋城総合事務所内における共有・連携の仕組みが十分ではなく、それぞれの組織・個人が独自の判断をしていた。
- (2) 名古屋城総合事務所内の整備部門と調査部門間の意思疎通を図る機会や仕組みが十分でなく、さらには文化財保護室との役割分担が不明確であったために、問題点を確認し、修正することができなかった。
- (3) 工事に至るまでの各段階におけるチェック機能が適切に果たされなかった。
- (4) 実際の工事現場での工事監督・立会いが適切に行われているかを確認し、修正することができなかった。
- (5) 国民の財産である特別史跡を管理していることの認識の徹底や、名古屋城総合事務所の職員の知識・経験の向上など、中長期的、継続的に取り組むべきことが十分に行われてこなかった。

これらの原因が各段階において積み重なったことで、重大な事態を招くこととなった。特別史跡を管理しているという責任を深く自覚し、あらゆる段階で起こりうるミスすべてを未然に防ぐための仕組みを講じることが、今回の事故の教訓を生かし、こうした事故の再発を防止する策となると考える。

4. 再発防止対策

〈基本原則〉

特別史跡名古屋城跡は、文化財保護法の規定に基づき、史跡名勝天然記念物のうち特に重要なものを国が指定したものであり、国の宝、国民の貴重な財産を、国の信頼に基づき本市が管理していることを全職員が深く自覚する。

そして、今後の管理運営にあたっては、遺構等特別史跡全体の適切且つ厳格な保存を最優先にし、その大前提の上に立って、決して遺構等の保存に影響を及ぼすことのないよう、慎重に整備・活用を図っていくべきことを再認識し、組織的に共有する。

(1) 史跡の保存のための基本的な考え方の徹底と共有

○史跡の保存に影響を及ぼす可能性がある行為の計画に際しての基本的な考え方の徹底

- ・ 史跡整備事業に伴うものを始めとする各種の工事等により史跡の保存に影響を及ぼす可能性がある行為を計画・実施する際の基本的な考え方、取るべき手続きなどについて年度当初に名古屋城総合事務所職員全体に対し研修を行い、留意事項に示す基本的な考え方に沿って、工事等の事業の計画・立案がなされるための意識付けを行う。

(留意事項)

- ・ 工事等により史跡の保存に影響を及ぼす可能性がある行為を実施する場合には、工事等計画段階において慎重に検討を行う。
- ・ 現状変更の手続きが必要となる場合には、『特別史跡名古屋城跡 保存活用計画』に定める現状変更の取扱い（別紙1）に従う。
- ・ 掘削を伴う工事等を計画する場合には、地下遺構の保存に影響を及ぼさないよう、掘削等の必要性を慎重に検討する。
- ・ 掘削等が必要だと判断された場合は、工事計画地点及び周辺について、

過去の掘削履歴を調べ、従前に掘削された範囲以外の新たな掘削を行わない、あるいは保護の盛土を施し、盛土内の掘削となる計画とする。

- ・ やむを得ず新たな掘削を行う場合については、過去の発掘調査成果や文献資料の調査を行い、当該地点に想定される遺構などの情報を精査し、遺構の保存に対して影響を及ぼさないような計画とする。この場合、文化財保護室、文化庁との協議を行い、その取扱いを決定する。
- ・ なお、大規模な工事の場合、掘削を行わない場合でも遺構の保存に影響を与える可能性が想定されるため、過去の掘削履歴や文献資料の調査に加え、必要に応じて試掘調査を計画し、遺構の保存に対して影響を及ぼさないよう慎重に検討を行う。

○史跡整備事業の進め方の共有

- ・ 史跡の整備事業の進め方についての考え方を、整備事業に関係する職員が共有する。
- ・ 本再発防止対策を整理したフローチャート（別紙2）も参照し、適切に事業を進める。

(2) 組織間の意思疎通と役割分担の明確化

設計段階から工事施工段階に至るまで、各段階において、打合せの場を必ず設け、確実な意思疎通を行う機会を確保する。

(留意事項)

<設計段階>

- ・ 設計段階で、名古屋城総合事務所の担当職員、調査研究センター及び文化財保護室の学芸員、設計受託業者のすべてが参加する打ち合わせの場を必ず設け、複数の目による多角的な視点で設計内容の相互チェックを行い、設計内容を精査し精度を高めるとともに、設計内容に関する関係

者の認識共有を確実に図る。

<現状変更許可申請段階>

- ・後述する(3)現状変更許可申請の提出時のチェック体制の強化に示す手続き・打合せを行う。

<工事施工段階>

- ・名古屋城総合事務所の担当職員、調査研究センター及び文化財保護室の学芸員、請負業者のすべてが参加する打合せの場を必ず設け、その際、施工を予定する現場での確認も行い、複数の目による多角的な視点で作業内容の相互チェックを行うとともに、現場の状況及び作業手順に関して、関係者間における認識の違いを生じさせないよう共通の認識を持つ。
- ・学芸員の立会いについては、日々の作業に伴う立会いは調査研究センター学芸員が行い、その上でさらに作業工程上の節目における立会いを文化財保護室学芸員が行う。文化財保護室学芸員が立会いを行う時期や箇所については、あらかじめ施工に関する関係者すべてが参加する打ち合わせにおいて決定しておく。
- ・立会いの体制については、現状変更許可申請書に正確に記載した上で、文化庁の許可を得る。

<日常の点検と関係者の情報共有>

- ・名古屋城総合事務所の担当職員は、請負業者に、月間、週間工程及び日々の作業内容を書面により提出させ、関係者全てに通知し、情報共有する。

(3) 各段階におけるチェック機能の強化

○現状変更許可申請の提出時のチェック体制の強化

- ・名古屋城総合事務所が行う現状変更許可申請は、国が許可するもの、市

教育委員会が許可するものを問わず、調査研究センターが一元的に集約したうえ、名古屋城総合事務所内でその妥当性について検討を行う。

- ・現状変更許可申請の前には、名古屋城総合事務所の担当職員、調査研究センター及び文化財保護室の学芸員による検討会議を開催し、内容が適切であるか、チェックを行う。

(留意事項)

- ・文化庁からの許可通知が下りたら、文化財保護室は名古屋城総合事務所の担当職員と面談の上で、書面及び口頭で許可条件をはじめとする注意事項を説明する。

○有識者会議によるチェック機能の発揮

- ・全体整備検討会議の運営を見直し、埋蔵文化財を担当する部会を明確化するとともに、設計段階、工事施工段階において、有識者会議による指導・助言を受ける機会を持つ。

(留意事項)

<設計段階>

- ・設計段階において、現状変更許可申請を文化庁に提出する前に、有識者会議に議題として諮り、現状変更許可申請の内容について指導・助言を仰ぐ。
- ・文化財保護室において、現状変更許可申請書の内容をチェックし、副申を添えて文化庁に進達する段階に際しても、有識者の助言を受けられる体制を整備する。

<工事施工段階>

- ・請負業者が決定し施工計画が提出された段階で、担当部会の構成員に情報提供するなどし、施工計画について指導・助言を仰ぐ。

- ・また、工事施工中の節目において担当部会座長と相談のうえ、必要に応じて構成員による確認・立会いや現地指導などを実施する。

(4) 工事現場で工事監督・立会いを適切に行うための統一的な手順の徹底

○適切な工事監督及び立会いの徹底

- ・名古屋城内において工事等を行う際に、工事監督及び立会いについての統一的な手順を徹底する。
- ・特別史跡内の工事であることを仕様書等に明記し、これについて名古屋城総合事務所の担当職員が請負業者に説明する。

(留意事項)

- ・名古屋城総合事務所の担当職員、調査研究センター及び文化財保護室の学芸員が工事等の各段階において行うべき標準的な業務、打合せや協議、共有すべき情報、チェック体制等について周知徹底する。

○学芸員による確実な立会いの実施

- ・城内における工事施工に際しては、必ず本市の学芸員が立会いを行うこととし、担当者をあらかじめ明確にしておく。担当学芸員は作業が計画どおりに行われているか、遺構に影響を及ぼすような作業が行われていないか、計画上予見していなかった問題が生じていないかを確認する。

(留意事項)

- ・すべての作業を対象とし、学芸員の立会いができない場合は、作業を行わない。
- ・施工にあたって、遺構の保存への影響が少しでも懸念される状況があった場合には、作業を止め学芸員に判断を仰ぐことを、請負業者に対して徹底させる。

- ・立会いの役割分担については、前述（2）組織間の意思疎通と役割分担の明確化に示す役割分担を守る。
- ・不測の事態が生じたときには、調査研究センター学芸員と文化財保護室学芸員が協議し、必要に応じて文化庁の判断を仰いだ上で、対応方針を決める。

○き損届提出の判断基準の明確化

- ・特別史跡内におけるものの破損等が生じた際の、文化財保護法第 118 条に示されたき損届の提出の要否に関して、その基準を定め、統一的な対応をとる。
- ・き損届の提出に至るまでの手順を明確化し、滞りなく事務を行う。
- ・き損届提出の判断は以下の基本的な方針に従う。

<届出提出の判断に係る基本的な方針>

- ・特別史跡内で、ものの破損等が生じた場合、き損届を提出するか否かの判断は、以下の基本的な方針に従い、名古屋城調査研究センターと文化財保護室との協議を踏まえて行うものとする。
- ・特別史跡内で遺構等の破損等が生じた場合、その対象が次のア～ウのいずれかに該当するとき、き損届を提出する。

ア 昭和 27 年の特別史跡指定時にその要件であった遺構等が破損したとき。復元建造物、文化財保護法に定める史跡の管理に必要な施設（境界標、史跡標柱、説明板）については、それに準じた取扱とする。

イ 『特別史跡名古屋城跡保存活用計画』（以下『保存活用計画』）に定める、特別史跡名古屋城跡の本質的価値を構成する要素またはその一部が破損したとき。

なお、『保存活用計画』で、本質的価値を構成する要素ではなく、

- ・本質的価値の理解を促進させる要素
- ・歴史的経緯を示す要素（近代に形成された要素）
- ・その他の諸要素

とされた諸遺構、諸施設等に関しては、「別紙 3 届出提出の判断基準の適用例」を参考としつつ、判断する。

ウ ア、イの何れにも該当しないが、文化財保護室との協議によって提出が必要と判断したとき。

調査研究センターと文化財保護室との協議で判断が付きかねる場合には、観光文化交流局長まで報告した上で文化庁に報告し、助言を得るものとする。

＜破損等発生時の手続き＞

「別紙 4 破損等発生時の手続き」に従い、手続きを進めるものとする。

（留意事項）

- ・経年劣化等による破損や自然災害等不可抗力による破損等に関し、名古屋城調査研究センター学芸員は城内の遺構等の状況を観察し、発見に努めるものとする。
- ・前項のア及びイに該当しない場合であっても、名古屋城総合事務所による整備や調査等の人為的な要因により破損等が生じた場合には、観光文化交流局長まで報告した上で、文化財保護室を通じて文化庁に経緯を報告し、史跡の適切な管理方法等に関して助言を得るものとする。

（5）特別史跡を適切に管理するため、今後継続的に取り組む対策

○職員の特別史跡に対する意識の改革と能力の向上

- ・名古屋城総合事務所及び調査研究センターに新規採用された職員及び人事異動により配属された職員、嘱託職員及び臨時職員に対して、特別史

跡名古屋城跡についての研修を実施する。また、文化財保護室職員が文化財保護法上の手続き、留意点について研修を実施する。

(留意事項)

- ・特別史跡の保護にあたっては、個人の意識の問題に加え、組織としてどのように取り組むか、更には組織間の業務分担をどのように行うか、改めて確認する必要がある。整備と調査研究の間、活用と調査研究の間等、意識の違いが生じないように、定期的に意見交換を行う場を設定する。

○学芸員の能力・経験の向上

- ・調査研究センター及び文化財保護室の学芸員が十分な役割を果たせるよう、組織のレベルでも、個々の職員のレベルでも、知識・経験の向上をはかる。

(留意事項)

- ・調査・研究の実務を通じて知識・経験の向上をはかることに加え、外部有識者を招いた研修会や、他城郭などの先進事例を学ぶ機会を設ける。
- ・調査研究センターにおいても、個々の職員の知識・経験を、組織共有の知識・経験とし、組織としての能力の向上を果たせるよう、内部での研修会を行うほか、日々の連絡・報告を徹底し、情報共有を図る。

○事業執行体制の強化

- ・名古屋城総合事務所の事務執行体制を強化し、特別史跡を適切に保存・整備し活用を図っていくため、組織改正等も含め、事務執行体制を強化する。

(留意事項)

- ・名古屋城調査研究センターに所属する学芸員の体制強化と、ベテランか

ら新人まで均衡のとれた職員体制の構築を検討する。令和 2 年度は、考古を担当する学芸員を 3 名増員するとともに、人事異動により、経験豊富で現場での即戦力となる人材を配置する。

- ・名古屋城内で行われる各種史跡工事の適切な品質管理、工程管理、安全管理等を担保するため、市役所内の技術部門である住宅都市局営繕部と定期的に協議の場を設置し、緊密に連携を図る。
- ・今後名古屋城内で様々な工事が予定されているため、自らが適切に品質管理、工程管理、安全管理等を行うための技術管理部門を設置することを検討する。

○外部有識者等による委員会の設置

- ・この度のような特別史跡をき損する事故が二度と起こらないよう、再発防止対策が名古屋城総合事務所において適切に実施・運用されているか、さらなる対策の必要性があるか否かについてチェックするため、年に 1 回、文化庁、愛知県、有識者等で構成する委員会を設置し、外部の目でチェックをする体制の構築を検討する。

5. き損の状態と今後の修復方針

今回き損した石列は、正方形に加工された礎石^{そせき}がほぼ一間間隔で設置され、その間に、間知石^{けんち}を地覆石^{じふく}として並べたものであり、近世の包含層内に築かれているとみられること、石の特徴などから判断して、19世紀に築かれた六番御蔵の基礎にあたる石列と推測される。

今回のき損により、蔵の基礎の石材の内、66個（礎石10個、地覆石^{じふく}56個）が原位置から取り外され、数箇所を集められている。原位置あるいは原位置近くに残されていることが確認できる石材は32個である。

現在石材が残存していない部分の長さ、原位置から取り外された石材の数及び大きさから判断すると、全体を修復するためには、礎石、地覆石^{じふく}を合わせ17個程度不足していると思われるが、石列が概ね復元できる数量の石材が残されている。

復元に向けた検討の手順としては、考古学分野及び建造物分野の有識者に諮りながら現地を詳細に調査し、石列の修復の可否を調べる。その上で、修復方針につき、全体整備検討会議や関連する部会にも諮りながら検討を進め、別途修復のための具体的な計画を策定する。

6. まとめ

今回、名古屋城内の外構工事において遺構をき損するという重大事案が発生した背景には、保存整備室職員の特別史跡内における遺構保存に対する認識の甘さと、保存整備室、調査研究センター学芸員、文化財保護室の間での情報共有が十分でなかったことに原因の一端がある。

お互いが、「伝わっているだろう」、「分かっているだろう」、「知っているだろう」と思い込み、しっかりと確認もせず曖昧なままで意思疎通が図られていなかった上、正確な情報伝達もできていなかったことは反省すべき点である。

情報の共有ができておらず、情報の伝達も曖昧なままであったため、結果的に多くの担当者で現場を監理していたにもかかわらず、複数の目による多角的な視点での相互チェックが十分に機能していなかった。

さらに、工期に追われ、本来、全体整備検討会議等に諮った上で現状変更許可申請を文化庁に提出するという手順についても行なわれていなかったことで、有識者によるチェック機能も有効に働いていなかった。

この様に、事業を進める一連の流れの中で起こった、様々な要因が複合的に絡み合っ、今回のように重大な事故が発生したものと考えられるため、この再発防止策は、設計から施工までの各段階における対策を構築したものである。

また、今後も名古屋城において、重要文化財の保存・修復、遺構の発掘調査、集客のための各種イベント等が予定されていることから、これらに関与する民間企業なども対象として、再発防止策が厳守されるよう、すべての入城者に対し注意喚起・事前研修を徹底し再発防止に努める。

(沿革)

『特別史跡名古屋城跡における遺構のき損事故再発防止対策』

令和2年6月26日 策定

令和3年4月30日 改訂

現状変更等の取扱い

1 現状変更等の取扱方針

特別史跡名古屋城跡の本質的価値を損なうことなく後世に継承するため、現状変更等の取扱方針として、特別史跡の保存・公開・活用を目的とする行為以外は原則として認めないこととする。

2 現状変更等の取扱基準

現状変更等の取扱方針に基づき、特別史跡指定地内において想定される様々な現状変更等について、具体的な取扱基準を定める。

(1) 現状変更等の行為

特別史跡名古屋城跡で想定される現状変更等の行為は、以下のとおりである。

- 1) 発掘調査等及び調査成果に基づく保存・活用のための整備
- 2) 道路・橋梁の管理のための修繕・改修工事
- 3) 公園施設などの管理のための修繕・改修工事
- 4) 建築物・構造物の新築、増築、改築、移転または除却
- 5) 工作物・土木構造物の新築、増築、改築、移転または除却
- 6) 造成（土地の掘削、盛土、切土）や水面埋立てなどの地形の変更
- 7) 木竹の伐採、植樹
- 8) 地下埋設物の設置、改修
- 9) 建築物・工作物などの意匠・色彩変更
- 10) その他特別史跡の保存に影響を及ぼす行為

(2) 現状変更等が認められない行為

文化財保護法施行令第五条第四項第一号イからりまでに掲げる史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可の事務の処理基準に基づき、下記の行為については現状変更等は認められない。

- 1) 本計画に定める基準に反する場合
- 2) 特別史跡の滅失、毀損または衰亡のおそれがある場合
- 3) 特別史跡の景観または価値を著しく減じると認められる場合

(3) 現状変更等の取扱い

1) 許可を要しない行為

文化財保護法第 125 条のただし書きでは、「現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りではない」とあり、当該条文に基づき、以下の行為については許可を要しない。

①維持の措置

特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則（昭和26年文化財保護委員会規則第10号）第4条に基づき、維持の措置の範囲は以下のとおりであり、具体的な事例を併せて示す。

- (i) 特別史跡がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく特別史跡をその指定当時の原状（指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の原状）に復するとき。
※極めて小規模な場合のみとする。
- (ii) 特別史跡がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
 - ・石垣・土塁等の崩落やそのおそれがある際に土嚢等により周囲を押さえ、き損の拡大を防止する行為 等
- (iii) 特別史跡の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。
※人命に危害が及ぶ危険性のある場合や公益上必要性のある場合を除き、き損等箇所の復旧を可能な限り図ることが必要であるため、本規定は原則として適用しない。

②非常災害のために必要な応急措置

具体的な事例を以下のとおり示す。

- ・地震、台風、火災等の非常災害の際の石垣、建造物の被害箇所の応急措置、被害拡大防止措置
- ・立ち入り禁止柵等安全確保のため必要な工作物の設置
- ・被災した市民・来場者の避難・安全確保のためのテント・プレハブ等仮設物の一時的な設置 等

③保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合

「保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合」とは、土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更を伴わない維持管理行為とし、具体的な事例を併せて示す。

- (i) 石垣・堀・土塁の維持管理行為
 - ・石垣面の清掃（石垣間及び表面に繁茂した草本類の除去、枯損木・倒木・落枝処理、支障木剪定）
 - ・堀、水路を維持する日常管理（芥さらい、水路などの清掃、小規模な浚渫など土砂堆積物の除去等）
 - ・土塁法面の清掃、植栽の日常的な手入れ（枯損木・倒木の処理、支障枝剪定、草刈など）
- (ii) 道路・橋梁の維持管理行為

- ・道路、橋梁の日常的な管理、簡易な補修（路面の小規模な応急補修、高欄破損の応急措置、街灯などの清掃・保守点検、ガードレール、柵などの塗り替え（同系色の塗装）や破損・劣化による応急措置及び部分的な取替えなど）

(iii) 公園としての維持管理行為

- ・植栽の日常的な手入れ（枯損木・倒木の処理、支障枝剪定、添え木などの設置、病虫害防除、草刈など）
- ・公園灯などの清掃・保守点検、路面の清掃及び簡易な補修、柵などの補修（小規模な塗り替え（同系色の塗装））

(iv) 建築物、工作物の維持管理行為

- ・建築物、工作物等の日常的な清掃・保守点検及び簡易な修繕
- ・電線、ケーブル等の張替え、取替え

(v) その他の日常的な維持管理行為

- ・土地の形状の変更を伴わない一時的な仮設看板の設置等

2) 市教育委員会が行う現状変更等に係る許可等

文化財保護法第 125 条の規定による現状変更等の許可が必要な行為のうち、次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、文化財保護法第 184 条の規定に基づく文化財保護法施行令第 5 条第 4 項及び法施行令第五条第四項第一号イからリまでに掲げる史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可の事務の処理基準に以下のとおり規定されており、現状変更等の許可（許可の取消し及び停止命令を含む。）を市の教育委員会が行う。

- ①小規模建築物（階数が 2 以下で、かつ、地階を有しない木造又は鉄骨造の建築物であって、建築面積（増築又は改築にあっては、増築又は改築後の建築面積）が 120 m²以下のものをいう。）で 2 年以内の期間を限って設置されるものの新築、増築、又は改築
※以下の場合、許可の範囲に含まれない。

- ・新築については、小規模建築物の設置期間の更新があらかじめ予想される場合
- ・改築又は増築については、改築又は増築部分の設置期間が本体である建築物の新築を完了した日から 2 年を超える場合
- ・新築、増築、改築又は除却については、当該新築等に伴う土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更が、当該新築等に必要最小限度のやむを得ない規模を超える場合

※新築、増築、改築又は除却の際に木竹の伐採を伴う場合には、当該木竹の伐採について、別途、許可を要する（文化財保護法第 125 条第 1 項ただし書の維持の措置である場合を除く。）。

※新築、増築又は改築については、「新築及び除却」、「増築及び除却」又は「改築及び除却」として許可の申請をし、除却と併せて許可を得るものとする。

- ②工作物（建築物を除く。以下この②において同じ。）の設置若しくは改修（改修にあっては、設置の日から 50 年を経過していない工作物に係るものに限る。）又は道路の舗

装若しくは修繕（それぞれ土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更を伴わないものに限る。）

※工作物には以下のものを含む。

- ・小規模建築物に附随する門、生け垣又は塀
- ・既設の道路に設置される電柱、道路標識、信号機又はガードレール
- ・小規模な観測・測定機器
- ・木道

※「道路の舗装」とは、既設の未舗装の道路の舗装をいう。

※「道路の修繕」とは、既設の舗装又は未舗装の道路の破損、劣化等に対応して行われる部分的な修復その他これに類する工事をいう。

※道路についての「土地の形状の変更」には、道路の幅員の拡幅、路床の削平、側溝の設置及び道路の構造の変更に伴うものを含む。

※工作物の設置、改修又は除却の際に木竹の伐採を伴う場合には、当該木竹の伐採について、別途、許可を要する（文化財保護法第125条第1項ただし書の維持の措置である場合を除く。）。

③文化財保護法第115条第1項（文化財保護法第120条及び第172条第5項において準用する場合を含む。）に規定する特別史跡の管理に必要な施設の設置、又は改修

※「特別史跡の管理に必要な施設」とは、文化財保護法第115条第1項の標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設をいう。

※設置又は改修に伴う土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更が、設置等に必要な最小限度のやむを得ない規模を超える場合には、許可の範囲に含まれない。

④電柱、電線、ガス管、水管、下水道管その他これらに類する工作物の設置又は改修

※「電線」には、配電管内の電線及び電話線等の通信線を含む。

※「その他これらに類する工作物」には、側溝、街渠、集水ます及び電線共同溝を含む。

※設置又は改修に伴う土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更が、設置又は改修に必要な最小限度のやむを得ない規模を超える場合には、許可の範囲に含まれない。

⑤建築物等の除却（建築又は設置の日から50年を経過していない建築物等に係るものに限る。）

※除却に伴う土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更が、除却に必要な最小限度のやむを得ない規模を超える場合には、許可の範囲に含まれない。

※除却の際に木竹の伐採を伴う場合には、当該木竹の伐採について、別途、許可を要する（文化財保護法第125条第1項ただし書の維持の措置である場合を除く。）。

⑥木竹の伐採

※「木竹の伐採」とは、幹を切ること及び枝を切断して除去することをいう。

※「危険防止のため必要な伐採」とは、倒木や落枝によって人身又は建物に危害が及ぶ危険性の高い場合における危険防止に必要な最小限度のやむを得ない程度の伐採をいう。

※文化財保護法第125条第1項ただし書の維持の措置である場合には許可を要しない。

⑦特別史跡の保存のため必要な試験材料の採取 等

※「保存のため必要な試験材料の採取」とは、その保存を目的として特別史跡の現状を

適切に把握するために行われる土壌、植物、鉱物等のサンプル採取をいう。
※学術研究のために行われるものなど、特別史跡の保存を目的としない試験材料の採取については、許可の範囲に含まれない。

3) 文化庁長官が行う現状変更等の許可等

(1) に示した現状変更等の行為のうち、(3) -1) 及び2) に示した行為以外については、文化庁長官の許可が必要である。

(4) 現状変更等の取扱基準

特別史跡指定地内には、道路、橋梁などの公益上必要な施設や史跡の利活用に有効な施設・便益施設、管理上必要な建築物・工作物・地下埋設物など様々な施設が存在している。また、堀の水辺や城内に生息する植物など、自然景観を形成する多くの要素が備わっている。特別史跡としての本質的価値の保存を前提とした上で、これらの機能の維持に配慮し、現状変更等の取扱基準を定めるものとする。

この取扱基準は、(1) に示した現状変更等の内容ごとに定め、特別史跡指定地全体の共通事項として取り扱うものとする。

1) 発掘調査等及び調査成果に基づく保存・活用のための整備

遺構の保存や状況把握に関わる発掘調査等は、その目的を明確にした上で、適切な範囲で行う場合は認めるものとする。調査成果に基づく保存・活用のための整備を行う場合は、遺構に影響のないよう、その方法などを十分に検討した上で行う場合は認めるものとする。

2) 道路・橋梁の管理のための修繕・改修工事

公共・公益上必要な施設の維持のための改修などは、遺構に影響のないよう図った上で特別史跡としての価値及び景観の保全に大きく影響を及ぼさない場合は認めるものとする。新設にあたっては、遺構の保存状況やその必要性などに応じて判断する。

3) 公園施設などの管理のための修繕・改修工事

史跡の利活用に関連する諸施設の維持のための改修などは、遺構に影響のないよう図った上で特別史跡としての価値及び景観の保全に大きく影響を及ぼさない場合は認めるものとする。新設にあたっては、遺構の保存状況やその必要性などに応じて判断する。

4) 建築物の新築、増築、改築、移転または除却

建築物の新築、増築、改築、移転については、小規模な建築物を除いて原則認めない。ただし、特別史跡の価値が維持され、地下遺構への影響や景観の保全に配慮された場合において認めることもある。建築物の除却は、遺構に影響の無いよう図った上で認めるものとする。

5) 工作物・土木構造物の新設、増設、改修、移転または除却

安全上及び防災上、土地や施設の管理に必要な工作物・土木構造物の改修にあたっては、遺構に影響のないよう図った上で特別史跡としての価値及び景観の保全に大きく影響を及ぼさない範囲で認めるものとする。新設にあたっては、遺構の保存状況やその必要性などに応じて判断する。

6) 造成（土地の掘削、盛土、切土）や水面埋立てなどの地形の変更

地形復元など文化財保護のための地形変更を除き、土手の掘削や水面の埋め立てなどの地形変更は原則認めないものとする。

7) 木竹の抜根、植樹

木竹の抜根については、樹木等が遺構の保存に悪影響を及している場合、安全性が懸念される場合については認めるものとする。新たな植樹については、特別史跡の保護や景観の保全に影響を及ぼさないことを前提として、城郭としての風格形成及び四季を彩り特徴的な景観形成に資する樹木の更新・補植を除き、原則として認めない。

8) 地下埋設物の設置、改修

公共・公益上必要な地下埋設物は、地下遺構に大きく影響のない範囲で認めるものとする。

9) 建築物・工作物などの意匠・色彩変更

建築物・工作物などの意匠・色彩変更は、特別史跡としての価値や景観の保全に大きく影響を及ぼさない範囲で認めるものとする。

10) その他特別史跡の保存に影響を及ぼす行為

その他特別史跡の保存に影響を及ぼす行為は、案件ごとに個別に判断する


(5) 未告示区域の現状変更等の取扱い

昭和 52 年（1977）に文化財保護審議会から特別史跡に指定すべき箇所として答申された二之丸と三之丸北東土塁の未告示区域については、特別史跡の本質的価値を構成する諸要素が存在していることを踏まえ、文化財保護法 125 条に準じて、特別史跡指定地内の取扱基準を適用するものとする。

(6) 現状変更等の実施における留意事項

- 1) 現状変更等を行う場合は、文化庁、市教育委員会等の関係機関と協議するとともに、全体整備検討会議における指導・助言を適宜得るものとする。
- 2) 現状変更等を行う範囲は、風致景観及び遺構保護の観点から、必要最小限とする。
- 3) 修復整備や構造確認のための発掘調査を行う場合は、必要最小限に留めるものとする。
- 4) 現状変更等を行う場合は、必ずその行為の実施前後及び経過の記録を残すものとする。

き損事故再発防止対策のフローチャート 【史跡整備に伴う工事の場合】



別紙3 届出提出の判断基準の適用例

個々のき損事案は、その規模や破損等が生じた原因などが様々であることから、き損届の要不要は、事案発生の都度、個別に判断することとなるが、判断にあたって参照する具体的基準及びその適用例を以下の通り整理する。

以下、『保存活用計画』における、城内遺構等の分類に即し、特別史跡におけるき損届の対象となり得るものについて判断基準の適用例を示す（複数の遺構の組み合わせから成るもの、史跡のき損届には馴染まないものを除く）。

『保存活用計画』における諸要素の分類

区分		諸要素
(I) 本質的価値を 構成する諸要素	近世に形成された諸要素	曲輪
		虎口
		石垣
		土塁
		堀（空堀、水堀）
		地下遺構（旧地形・造成地形を含む）
		二之丸庭園
		建造物等（櫓、門、塀など）
		井戸
		天守礎石
(II) 本質的価値の理解を促進させる諸要素	補完する諸要素	名古屋城のカヤ
		旧本丸御殿障壁画、金具類、旧本丸御殿欄間破片 史資料（文献、絵図、古写真、実測図など）
(III) 歴史的経緯を 示す諸要素	近代に形成された諸要素	復元建造物（本丸御殿、不明門）
		外観復元建造物（天守閣、正門（榎多門））
		石垣・土塁・堀
(IV) その他の諸要素		地下遺構
		乃木倉庫
		茶席、名古屋鉄道瀬戸線跡、石碑、井戸など
		便益・休憩施設（便所、休憩所など）
		展示施設（御深井丸展示館）
(V) 名古屋城に関連する諸要素		管理施設（名古屋城総合事務所など）
		案内板、説明板、植栽、動物
		名城公園北園、三之丸庭園、橋、徳川園、地下遺構など
		便益施設（駐車場など）
		案内板、説明板
		堀川
		寺社

I 本質的価値を構成する諸要素

原則として、破損等の原因、規模等に関わらず、き損届を提出する。

※本質的価値を構成する要素に分類されるもの（及びその一部）以外に、近代以降に手を加えられた部分がある場合には、その状況を加味して判断する。

石垣

石垣は、特別史跡の本質的価値を構成する要素であるため、それを構成する石材が破損した際には、き損届を提出する。石垣には、近代以降に積

み直された部分もあるが、区分が困難であることに加え、景観に及ぼす影響もあるため、その部分も含めて、本質的価値を構成する要素として扱う。

人為的な破損等の場合は、それが生じた日を発見した日としてき損届を作成する。経年劣化などによる崩落の場合、定期的な観察などにより確認した日をもって発見日とする。

ただし、石材や石垣面等に対し、近代以降に付加されたことが明らかなもの（築石等の積み直しを除く）の場合は、本質的価値を構成する石垣の一部ではないため、き損届の対象とはしない。

土塁・堀

特別史跡の本質的価値を構成する要素として、破損等が生じた場合、き損届を提出する。これらの遺構の一部に、近代以降の改変が加えられている場合についても区別せず、き損届の対象とする。

地下遺構

近世に形成された地下遺構（遺構に限らず、近世の包含層も含む）に対し、破損、き損が生じた場合には、き損届を提出する。

建造物

重要文化財に指定されている建造物（東南隅櫓、西南隅櫓、本丸表二之門等）は、重要文化財としてのき損届を提出する。それ以外の近世期の建造物は、特別史跡の本質的価値を構成するものとして、破損や落書き等が生じた場合、き損届を提出する。

名古屋城のカヤ

天然記念物であり、破損等生じた場合には、天然記念物のき損届を提出する。

II 本質的価値の理解を促進させる要素

復元建造物

「歴史的建造物の復元」に該当する復元建造物（本丸御殿、不明門等）については、指定要件に準ずるものとして扱い、落書き・破損等があった場合には、き損届を提出する。

外観復元建物

現天守閣、正門などの、外観復元建造物（外観のみを史資料通りの姿に復元した建造物）についても、復元建造物と同様の取扱とする。

なお、これらの一部は、使用上の都合などにより、本来の建造物とは異なったものとして再現されているが（現天守閣の内部や正門の石敷きなど）、それらについては本質的価値の理解を促進させる要素とは位置付けられないため、破損等が生じた場合であっても、き損届の対象としない。

III 歴史的経緯を示す要素（近代に形成された要素）

石垣・土塁・堀

本丸大手馬出西面の改変時に南面の連結部に新たに構築された石垣（本丸）

榎多門柵形跡の改変時に新たに構築された石垣（西之丸）

近代にその全体が形成されたことが明らかな石垣等の遺構については、特別史跡の本質的価値を構成する要素でないが、特別史跡の景観に影響を

及ぼすため、き損届の対象とする。

地下遺構

離宮期の高等官便所跡（本丸）

陸軍期の兵舎跡（二之丸）

陸軍期の営倉跡（西之丸）

宮内省官舎跡（西之丸）

上記の具体例に代表される近代以降の遺構及び包含層は、特別史跡の本質的価値を構成する要素ではないため、き損届の対象とはしない。

ただし、倒木や地面の陥没などにより、破損等が及んだ範囲（深さ）が不明で、影響を与える地下遺構及び包含層が特定できない場合、き損届を提出する。

※城内においては、二之丸庭園など明治期の遺構も保存・整備の対象としている場合もあるため、近代の遺構・遺物の取扱については、個々の事情に応じて、慎重に検討する。

乃木倉庫

登録有形文化財であることから、建造物に何らかの破損等が見つかった場合、き損届を提出する。

IV その他の諸要素

二之丸庭園（東庭園）

名古屋学生会館跡地に作庭された庭園。昭和 54 年（1979）開園。昭和

50年の調査で発見された遺構の平面表示がなされている。平成30年、東庭園も含む二之丸庭園全体がと名勝に追加指定されている。『保存活用計画』では、その他の諸要素とされている。

二之丸庭園全体で名勝に指定されており、その一部として認識される遺構及び平面展示に破損等が生じた場合、き損届の対象とする。

二之丸の石碑類

那古野城跡の石碑（二之丸）

清正公石曳の像（二之丸）

青松葉事件遺跡の碑（二之丸）

埋門の碑（二之丸）

名古屋離宮石柱（西之丸）

正門横「金鯨」模型（西之丸）

刻名石（西之丸）

いずれも近代以降に設置されたものであり、き損届の対象としない。

御深井丸茶席

- ・猿面茶席、望嶽茶席

いずれも戦後に整備されたものであり、き損届の対象としない。

- ・又隠茶席

移築されたものであるが、近世の名古屋城に関連したものではなく、戦後に整備されたものであるため、き損届の対象としない。

- ・書院

戦後に整備されたものであり、き損届の対象としない。

- ・織部堂

戦後に整備されたものであり、き損届の対象としない。

石棺式石室・塔心礎

いずれも遺物としては文化財と見なしうるものであるが、近世名古屋城に関連せず、戦後に本来の場所ではない名古屋城内に設置されたものであるため、き損届の対象としない。

史跡の管理に必要な施設

その他の諸要素に分類されたうち、文化財保護法に定める史跡の管理に必要な施設（境界標、史跡標柱、説明板等）に破損等が生じた場合は、指定要件に準ずるものとして扱い、き損届を提出する。

特別史跡地内の便益施設等

特別史跡内に設置されている便益施設については、本質的価値を構成する要素ではないため、破損等が生じた際に、き損届提出の対象としない。


植栽

き損届の対象としない。

別紙4 破損等発生時の手続き


- ・城内において破損等を発見した場合、その規模や原因に関わらず、いかなる事案であっても速やかに調査研究センターに報告する。
- ・調査研究センター学芸員は、現地を確認の上、原因、経緯等の把握に努める。
- ・基準に基づき、き損届提出の要否を検討したうえで、その取扱いについて文化財保護室と協議する。
- ・調査研究センターと文化財保護室の協議の結果、き損届を提出することとした場合、観光文化交流局長に報告する。また、必要に応じて、教育長に報告する。
- ・名古屋城総合事務所内でのき損届の作成は、き損が工事等の人為的な原因で生じた場合には、事業を所管する部署で行い、経年劣化など、それ以外の原因による場合には調査研究センターが行う。
- ・き損届提出に関する文化財保護室との調整は、調査研究センターが行う。
- ・き損届は、別途定める様式により、き損の事実を知った日から十日以内に文化財保護室を通じて、文化庁長官宛に提出する。この際、両局における決裁手続きに一定の時間を要することに十分配慮する。
- ・判断等に際し、文化庁の助言を得る必要が生じた場合には、文化財保護室を通じて文化庁への連絡を行う。
- ・調査研究センターでは、破損等が確認された時点で台帳に登録し、き損届を掲出することとなった場合には、手続きの進捗状況を適切に管理する。
- ・具体的な手続きの流れは次頁のフローチャートの通りとする。

き損届提出までのフローチャート



西之丸展示収蔵施設の外構整備について

(プレオープンのための先行整備)



西之丸外構工事に見つかった石材について

○経緯

- ・令和3年2月5日(金)、名古屋城調査研究センター学芸員の立会いの下で外渠及び舗装の撤去作業中、撤去した舗装直下から62cm×33cmの石材を発見。
 - ・名古屋市教育委員会文化財保護室と協議し、遺構の可能性があるため石材の上部にかかる工事を中止し、今後の施工方法について協議。
 - ・石材を土のうとシートで養生した後、石材部分を避けて舗装を完了。
- (上記の経緯、処置については文化庁に報告済)

○石材についての所見

- (1) 図3で示した石材を含む層である②層が、近世層と想定している③層より後に堆積している状況が確認できることから、石材は③の推定近世層より後に設置された可能性が高い。
- (2) 石材は、方形を呈しており礎石のようにも思えるが、上面が盛り上がり、六番御蔵の礎石のように平滑に加工した痕跡は認められない(図4)。
- (3) 近世、近代の絵図を参照すると(図5)、石材発見地点には、建物等は確認できないが、近くに塀かと思われる構造物が確認できる。

- ・石材は、(2)・(3)より建物の礎石である可能性は低いと思われるが、性格は不明。
- ・(1)より近代以降の遺構である可能性も考えられるが、詳細な時期についても不明。

→今後、近現代の地図等も調べながら石材の時期・性格について調査するとともに、石材を保存する前提で当該部分の整備計画を検討する予定。



図1 石材の出土状況





図2 石材の発見位置




- ①層：粘性弱い、締まり弱い 現代の碎石層(外渠埋土)
- ②層：にぶい黄褐色土(10YR4/3) 粘性やや弱い、締まり強い
(石材を含む土で③より堆積が新しいが遺物は確認されていない。)
- ③層：暗褐色土(10YR3/3) 粘性やや弱い、締まりやや強い 瓦片少量含む。
(六番御蔵の礎石周辺の土との類似から近世盛土と想定。)

図3 石材出土状況の平面図




今回発見の石材

大きさ：62cm×33cm
種類：花崗岩



御本丸御深井丸図（文政年間） [名古屋市博物館蔵]




『金城温古録』「西之丸大体」（天保五（1834）年～万延元（1860）年） [名古屋市蓬左文庫蔵]




西之丸六番御蔵の礎石（参考）

大きさ：42cm×40cm
種類：砂岩（河戸石）



名古屋城榎多間内配置図（明治30年代） [名古屋城総合事務所蔵]



名古屋離宮巡行線路図（大正六（1917）年） [名古屋城総合事務所蔵]

図4 石材の比較

□：推定位置

図5 絵図上での出土石材の推定位置

矩形の花崗岩の確認状況



現在の状況（シートにて養生）



令和 2 年度 全体会議及び部会での検討内容について

開催日	議事	主な検討内容	部会での検討状況			
			建造物	庭園	石垣埋文	天守閣
第 31 回 令和 2 年 6 月 22 日	①特別史跡名古屋城跡における遺構のき損事故 ②令和 2 年度 事業予定 ③本丸内堀発掘調査 ④大天守台北面石垣レーダー探査	①不適切な施工等問題点への対応状況の報告及び発掘調査、再発防止対策【済】 ②令和 2 年度の各事業の検討内容【済】 ③目的及び実施方法 ④目的及び実施方法	②8/7 2/22	②7/14 11/23	①6/18 ③7/2 9/11 2/12 ④7/2 2/12	②6/12
第 32 回 令和 2 年 8 月 3 日	①二之丸庭園の発掘調査及び修復整備工事 ②「余芳」の仮設作業小屋と今後の進め方 ③二之丸地区の発掘調査 ④大天守台北面石垣レーダー探査 ⑤東門のトイレの改修	①発掘調査内容及び飛石の修理、支障木の撤去内容【済】 ②部材調査等を行う仮設作業小屋の位置及び規模【済】 ③調査の目的、経緯及び予定、試掘調査箇所 ④目的及び実施方法【済】 ⑤工事内容【済】			③10/11	
第 33 回 令和 2 年 9 月 25 日	①現天守閣解体申請に対する文化庁からの指摘事項等への対応	①指摘事項への対応状況とスケジュール			①10/11	
第 34 回 令和 2 年 10 月 22 日	①き損地点等の調査及び修復等 ②御深井丸等の地下遺構把握の調査 ③木造天守基礎構造の検討 ④天守台ボーリング調査 ⑤二之丸地区の発掘調査	①調査結果及び修復方法、今後の外構整備の方針【済】 ②調査の目的及び実施方法【済】 ③検討に係る考え方【済】 ④調査の目的及び実施方法 ⑤調査の目的、経緯及び予定、試掘調査箇所【済】			④12/17 2/12 3/25	
第 35 回 令和 2 年 12 月 3 日	①西之丸展示収蔵施設の外構整備 ②名勝名古屋城二之丸庭園整備計画 ③令和 3 年度二之丸庭園の修復整備・発掘調査	①機能確保のための先行整備内容等【済】 ②基本理念や基本方針 ③北園池の石組等の修理内容及び発掘調査の内容		②1/24 ③1/24		
第 36 回 令和 3 年 1 月 8 日	①本丸搦手馬出周辺石垣の修復 ②カヤの下垂枝剪定	①石垣積直しに向けた検討事項、積み直しの方針 ②下垂枝の剪定方法【済】			①2/12 3/25	
第 37 回 令和 3 年 2 月 9 日	①西之丸蔵跡追加調査 ②本丸整備基本構想（天守閣木造復元） ③令和 3 年度二之丸庭園の修復整備・発掘調査 ④名勝名古屋城二之丸庭園整備計画	①調査の目的及び実施内容 ②本丸整備基本構想（天守閣木造復元）の内容【済】 ③北園池の石組等の修理内容及び発掘調査の内容【一部済】 ④基本理念や基本方針及び現況や課題			①2/12 3/25	
第 38 回 令和 3 年 3 月 30 日	①現天守閣解体申請に対する文化庁からの指摘事項等への対応 ②本丸搦手馬出周辺石垣の修復 ③名勝名古屋城二之丸庭園整備計画 ④令和 3 年度二之丸庭園の修復整備 ⑤天守台ボーリング調査 ⑥表二の門等の保存修理方針 ⑦西之丸蔵跡追加調査	①指摘事項への回答内容【済】 ②積み直し基本方針及び今後の課題【済】 ③整備計画の内容 ④石材の修復方法、他都市の施工事例 ⑤調査の目的及び実施方法【済】 ⑥表二の門等の保存修理方針 ⑦整備の考え方を再度確認			①3/25	①3/25

※下線がある事項：令和 3 年度も引き続き検討を進める事項

各部会の開催結果

部会名	開催日	議事
建造物部会	第 25 回 令和 2 年 8 月 7 日	①表二の門等の保存修理
	第 26 回 令和 3 年 2 月 22 日	①表二の門等の保存修理方針（素案）
庭園部会	第 23 回 令和 2 年 7 月 14 日	①令和元年度第 7 次発掘調査 ②令和 2 年度第 8 次発掘調査 ③令和 2 年度修復整備工事 ④「余芳」の仮設作業小屋
	第 24 回 令和 2 年 11 月 23 日	①二之丸庭園の整備計画 ②令和 3 年度の修復整備・発掘調査
	第 25 回 令和 3 年 1 月 24 日	①二之丸庭園の整備計画 ②令和 3 年度の修復整備・発掘調査
石垣・埋蔵文化財部会	第 35 回 令和 2 年 6 月 18 日	①特別史跡名古屋城跡における遺構のき損事故再発防止対策 ②名古屋城天守閣整備事業にかかる「新たな工程」の案
	第 36 回 令和 2 年 7 月 2 日	①本丸搦手馬出周辺石垣の修復 ②本丸内堀発掘調査 ③大天守台北面石垣レーダー探査 ④二之丸地区の発掘調査
	第 37 回 令和 2 年 9 月 11 日	①本丸搦手馬出周辺石垣の修復 ②本丸内堀発掘調査
	第 38 回 令和 2 年 10 月 11 日	①本丸搦手馬出周辺石垣の修復 ②御深井丸等の地下遺構把握のための調査 ③二之丸地区の発掘調査
	第 39 回 令和 2 年 12 月 17 日	①本丸搦手馬出周辺石垣の修復 ②天守台ボーリング調査
	第 40 回 令和 3 年 2 月 12 日	①本丸搦手馬出周辺石垣の修復 ②天守台ボーリング調査 ③大天守台北面レーダー探査結果 ④本丸内堀発掘調査成果 ⑤穴蔵石垣の調査成果
	第 41 回 令和 3 年 3 月 25 日	①本丸搦手馬出周辺石垣の修復 ②現天守閣解体申請に対する文化庁からの指摘事項への対応 ③天守台ボーリング調査 ④西之丸蔵跡追加調査
天守閣部会	第 22 回 令和 2 年 6 月 12 日	①名古屋城天守閣整備事業にかかる「新たな工程」の案
	第 23 回 令和 3 年 3 月 25 日	①現天守閣解体申請に対する文化庁からの指摘事項への対応

※下線がある事項：令和 3 年度も引き続き検討を進める事項

令和3年度 事業予定について

表二の門等の保存修理について

項	目
○表二の門及び附属土塀の保存修理に係る調査検討等	

二之丸庭園の保存整備について

項	目
○修復工事の実施	
○第9次発掘調査の実施	
○名勝名古屋城二之丸庭園整備計画の策定	
○御茶屋「余芳」の移築再建に向けた調査等	

二之丸地区の発掘調査について

項	目
○発掘調査の実施	

本丸搦手馬出石垣の修復について

項	目
○石垣積直しに向けた調査、設計及び準備工事	

石垣カルテ作成について

項	目
○名古屋城内石垣カルテの作成	

天守閣整備事業について

項	目
○整備に係る石垣等遺構保存のための調査	
○天守台石垣保存方針の策定及び必要な対策	
○新たな工程	
○木造天守復元計画（基礎構造の検討及び穴蔵石垣の修復整備の考え方等）	
○昇降技術の公募	

西之丸展示収蔵施設の整備について

項	目
○発掘調査の実施	
○外構整備計画の再検討及び工事の実施	

正門トイレの改修等について

項	目
○改修工事の実施	

植栽管理計画の策定について

項	目
○既往調査の整理と追加調査の検討	

本丸御殿の防火対策について

項	目
○防火対策に関する調査検討	