






日 別 報 告 書

日時	10月17日 火
会議名等	見学会 (木材加工)
開催場所	■■■■■
種別	見学会 (木材加工)
出席者 (株)安井建築設計事務所	■■■■■
	社寺工舎 ■■■■■
出席者	■■■■■
出席者	竹中工務店、名大 ■■■■■ 教授、伊藤平左工門建築事務所、魚津社寺工務店
内容	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>現地状況</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>説明時の状況</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>ヤング係数測定デモ</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>木材状況</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>現地状況</p> </div> </div> <p>報告・指摘事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 背割りを入れない、との事である。 ・ 乾燥収縮は、ほとんど入るが面をまたがって入る材は不適。 ・ 実際の納入時には、1本1本確認する必要があると考える。