

3. 耐震診断に関する様式

耐 震 診 断 概 要 書

物件名 名古屋城小天守閣

平成23年2月28日

耐震診断概要書

平成23年2月28日

殿

建築物の耐震診断結果を次のとおり資料を添えて報告します。

1. 耐震診断対象建築物の概要

(1) 名称等

対象建築物	名称	名古屋城小天守閣
	所有者(管理者)	名古屋市
	所在地	名古屋市本丸1-1
	用途	天守閣
	竣工年	昭和34年

設計者	建築士事務所名	名古屋城建築工事事務所
	住所	
	連絡先	

(2) 建築物規模

構造種別：鉄骨鉄筋コンクリート造

建築規模：地下1階、地上3階、塔屋1階

延床面積：1,347.71㎡

基礎形式：ケーソン直接基礎

使用材料：コンクリート $F_c = 150 \text{ kg/cm}^2$ (14.7N/mm²)

(1階床以下は普通コンクリート

1階柱以上は3種軽量コンクリート)

鉄筋 SR24 (R6~R25)

鉄骨 SS41


(3) 設計図書等の有無

各階平面図	有・無	構造詳細図	有・無
構造計算書	有・無	地質調査資料	有・無


2. 耐震診断の方針

- ・本診断は、「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」((財)日本建築防災協会)に準拠し、3次診断を行う。
- ・耐震判定指標は、0.6とする。
- ・使用プログラムは、Super Build/耐震診断(ユニオンシステム(株))を使用する。
- ・部材の破壊形式は、ラーメン架構部分については節点振り分け法により、耐震壁部分については、架構全体のモデル化に対し、荷重増分計算により求められる各壁のせん断力から、それぞれ確認する。

- ・ B1階を1層と見なして、4層として診断を行う。
- ・ 大屋根部分はPH階と見なし、その部分の重量を考慮して診断計算を行う。
- ・ 天守閣外周部の片持ち部の柱及び壁について、X方向は、2階の片持ち部sX1～sX2、sX5～sX6にW12壁が存在するため、鉛直方向の支点の変位が拘束されることから、X方向に限り耐力を評価する。Y方向については、耐力を評価しない。また、診断方向と直交方向の耐力についても評価しない。
- ・ 構面外の雑壁については、重量は積載荷重で考慮し、剛性・耐力ともに評価しない。
- ・ B1階から1階においてsX2-sY3交差部柱は芯ずれとなっているが、パネルゾーン内であるから、ずれを無視してモデル化を行う。
- ・ 2階から3階のsY3からsY3aへの芯ずれについては、別フレームとしてモデル化する。その際の鉛直部材の耐力評価は、X方向はスラブを介した連層耐震壁と見なし、Y方向はオカ立ちの柱としてモデル化をして算定する。
- ・ 1階柱以上が3種軽量コンクリートであることに對し、軽量コンクリートのせん断耐力を正しく評価するために、コンクリート種別は普通コンクリート($\gamma = 19\text{N/mm}^2$)として入力し、コンクリートの設計基準強度を低減して入力する。
($F_c = 14.7\text{N/mm}^2 \times 0.8 = 11.8\text{N/mm}^2$)
- ・ 補強計画に対する、耐震目標性能は、 $I_s > 0.60$ 、及び、 $I_s > 0.75$ とし、それぞれに対する補強案を策定する。
- ・ 本診断は、平成9年度に実施した耐震診断（第一次診断）に対して、診断基準の改定を受けて、よりレベルの高い診断（第三次診断）を行うとともに、補強計画の見直しを行い、補強実施設計に向けての詳細検討を行うものである。



全体配置図




付近図




B1階 平面図 1/200



1階 平面図 1/200




(概)-P.04




小天守閣

2階 平面図 1/200




小天守閣


3階 平面図 1/200




小天守閣

南側 立面図 1/200









小天守閣

B1階 基礎伏図 1/200

小天守閣

1階 梁伏図 1/200

特記なき限り、壁はW12とする。





小天守閣


3階 梁伏図 1/200

小天守閣

2階 梁伏図 1/200

特記なき限り、壁はW12とする。





特記なき限り、壁はW12とする。

柱断面リスト 1:60

階	断面	C1	C2	C3	C4	C5	C6
3階	断面	柱中FB-x75x9 75 500 75 500 Y X			柱中FB-x75x9 75 500 75 500 Y X		3Cに同じ 75 500 75 500 Y X
	Dx x Dy	650 x 650			650 x 650		650 x 650
	鉄骨	X Y FPL WFL FPL WFL 300 x 22 570 x 12 300 x 22 570 x 12 300 x 19 500 x 12 300 x 19 500 x 12 300 x 22 570 x 12 300 x 22 570 x 12			X Y FPL WFL FPL WFL 300 x 22 570 x 12 300 x 22 570 x 12 300 x 19 500 x 12 300 x 19 500 x 12 300 x 22 570 x 12 300 x 22 570 x 12		X Y FPL WFL FPL WFL 300 x 22 570 x 12 300 x 22 570 x 12 300 x 19 500 x 12 300 x 19 500 x 12 300 x 22 570 x 12 300 x 22 570 x 12
	主筋	8-6φ 6φ3000φ			6φ3000φ		11-6φ 6φ3000φ
	HOOP						
2階	断面	柱中FB-x75x9 75 500 75 500 Y X	350 200 75 350 75 350 75 350 Y X	933 272 933 661 272 933 Y X	柱中FB-x75x9 75 500 75 500 Y X		
	Dx x Dy	650 x 650	500 x 300 350 x 810	933 x 933	650 x 650		
	鉄骨	X Y FPL WFL FPL WFL 300 x 22 570 x 12 300 x 22 570 x 12 300 x 19 500 x 12 300 x 19 500 x 12 300 x 22 570 x 12 300 x 22 570 x 12	X Y FPL WFL FPL WFL 150 x 16 350 x 16 200 x 28 494 x 19 200 x 25 400 x 22 200 x 25 400 x 16	WFL 400 x 16	X Y FPL WFL FPL WFL 300 x 22 570 x 12 300 x 22 570 x 12 300 x 19 500 x 12 300 x 19 500 x 12 300 x 22 570 x 12 300 x 22 570 x 12		
	主筋	8-6φ 6φ3000φ	11-6φ 6φ3000φ	11-6φ 6φ3000φ	8-6φ 6φ3000φ		
	HOOP						
1階	断面	柱中FB-x75x9 75 500 75 500 Y X	350 200 75 350 75 350 75 350 Y X	933 272 933 661 272 933 Y X	柱中FB-x75x9 75 500 75 500 Y X		
	Dx x Dy	650 x 650	500 x 300 350 x 810	933 x 933	650 x 650		
	鉄骨	X Y FPL WFL FPL WFL 300 x 22 570 x 12 300 x 22 570 x 12 300 x 19 500 x 12 300 x 19 500 x 12 300 x 22 570 x 12 300 x 22 570 x 12	X Y FPL WFL FPL WFL 150 x 16 350 x 16 200 x 28 494 x 19 200 x 25 400 x 22 200 x 25 400 x 16	WFL 400 x 16	X Y FPL WFL FPL WFL 300 x 22 570 x 12 300 x 22 570 x 12 300 x 19 500 x 12 300 x 19 500 x 12 300 x 22 570 x 12 300 x 22 570 x 12		
	主筋	8-6φ 6φ3000φ	11-6φ 6φ3000φ	11-6φ 6φ3000φ	8-6φ 6φ3000φ		
	HOOP						
B1階	断面	柱中FB-x75x9 75 500 75 500 Y X	350 200 75 350 75 350 75 350 Y X	933 272 933 661 272 933 Y X	柱中FB-x75x9 75 500 75 500 Y X		
	Dx x Dy	650 x 650	500 x 300 350 x 810	933 x 933	650 x 650		
	鉄骨	X Y FPL WFL FPL WFL 300 x 22 570 x 12 300 x 22 570 x 12 300 x 19 500 x 12 300 x 19 500 x 12 300 x 22 570 x 12 300 x 22 570 x 12	X Y FPL WFL FPL WFL 150 x 16 350 x 16 200 x 28 494 x 19 200 x 25 400 x 22 200 x 25 400 x 16	WFL 400 x 16	X Y FPL WFL FPL WFL 300 x 22 570 x 12 300 x 22 570 x 12 300 x 19 500 x 12 300 x 19 500 x 12 300 x 22 570 x 12 300 x 22 570 x 12		
	主筋	8-6φ 6φ3000φ	11-6φ 6φ3000φ	11-6φ 6φ3000φ	8-6φ 6φ3000φ		
	HOOP						

(概)-P.15

階	桁	位置	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17	G18	G19
		断面	端部・中央共	端部・中央共	端部・中央共		端部・中央共	端部・中央共	端部・中央共	端部・中央共	端部・中央共	端部・中央共
R階		B x D										
		鉄骨上弦 下弦 WPL 変形点										
		上端筋										
		下端筋										
		断面										
3階		B x D	75 150 75	75 150 75	75 150 75	75 300 75	75 300 75	75 300 75	75 150 75	75 150 75	75 300 75	75 300 75
		鉄骨上弦	150x16	150x16	150x16 (2)	300x500	300x500	300x500	150x16 (2)	150x16 (2)	150x16 (2)	150x16 (2)
		鉄骨下弦	150x16	150x16	150x16 (2)	300x500	300x500	300x500	150x16 (2)	150x16 (2)	150x16 (2)	150x16 (2)
		WPL	450x12	450x12	450x12	450x12	450x12	450x12	450x12	450x12	450x12	450x12
		変形点	450x12	450x12	450x12	450x12	450x12	450x12	450x12	450x12	450x12	450x12
2階		B x D	75 150 75	75 150 75	75 150 75	75 300 75	75 300 75	75 300 75	75 150 75	75 150 75	75 300 75	75 300 75
		鉄骨上弦	150x16	150x16	150x16 (2)	300x500	300x500	300x500	150x16 (2)	150x16 (2)	150x16 (2)	150x16 (2)
		鉄骨下弦	150x16	150x16	150x16 (2)	300x500	300x500	300x500	150x16 (2)	150x16 (2)	150x16 (2)	150x16 (2)
		WPL	450x12	450x12	450x12	450x12	450x12	450x12	450x12	450x12	450x12	450x12
		変形点	450x12	450x12	450x12	450x12	450x12	450x12	450x12	450x12	450x12	450x12
1階		B x D	75 150 75	75 150 75	75 150 75	75 300 75	75 300 75	75 300 75	75 150 75	75 150 75	75 300 75	75 300 75
		鉄骨上弦	150x16	150x16	150x16 (2)	300x500	300x500	300x500	150x16 (2)	150x16 (2)	150x16 (2)	150x16 (2)
		鉄骨下弦	150x16	150x16	150x16 (2)	300x500	300x500	300x500	150x16 (2)	150x16 (2)	150x16 (2)	150x16 (2)
		WPL	450x12	450x12	450x12	450x12	450x12	450x12	450x12	450x12	450x12	450x12
		変形点	450x12	450x12	450x12	450x12	450x12	450x12	450x12	450x12	450x12	450x12

	75 200 75 H H  R350
左断面	Y X
D x D x Y	850 x 850
板厚	Y
	H L W L
柱脚	300 x 28 500 x 19
柱中	300 x 25 500 x 16
柱頭	300 x 28 500 x 19
補強筋	4-Φ
H O O P	6φ30②

駅 号	区 画	位 置	短 田 方 向				長 田 方 向			
			通 部	通 部 中 央	通 部 中 央	通 部 中 央	通 部	通 部 中 央	通 部 中 央	通 部 中 央
3 S 5	120	上 橋	9 0 000	9 0 130 交互150	—	—	9 0 000	9 0 130 交互2000	—	—
		下 橋	9 0 000	9 0 000	9 0 130 交互150	9 0 000	9 0 000	9 0 000	9 0 130 交互200	9 0 000
		上 橋	9 0 000	—	9 0 0150	—	9 0 000	9 0 000	—	9 0 000
2 S 12	*120	下 橋	9 0 000	9 0 000	9 0 1150	9 0 000	9 0 000	9 0 000	—	9 0 000
		上 橋	13 0 0450	13 0 0150	—	13 0 0450	13 0 0450	13 0 000	—	13 0 0450
		下 橋	13 0 0450	13 0 0000	13 0 0150	13 0 0450	13 0 0450	13 0 000	13 0 000	13 0 0450
2 S 26	*120	上 橋	—	9 0 0150	—	—	9 0 0150	—	—	—
		下 橋	9 0 000	9 0 0150	—	—	9 0 000	9 0 000	—	9 0 000
		下 橋	9 0 000	9 0 000	9 0 1150	9 0 000	9 0 000	9 0 000	—	9 0 000
3 S 15	*120	上 橋	9 0 000	9 0 130 交互150	—	—	9 0 000	9 0 130 交互2000	—	—
		下 橋	9 0 000	9 0 000	9 0 130 交互150	9 0 000	9 0 000	9 0 000	—	9 0 000
		上 橋	9 0 000	—	9 0 130 交互150	9 0 000	9 0 000	9 0 130 交互2000	—	—
3 S 18	*120	上 橋	—	9 0 0150	—	—	9 0 0150	—	—	—
		下 橋	9 0 000	9 0 0150	—	—	9 0 000	9 0 000	—	—
		上 橋	9 0 000	9 0 130 交互150	—	—	9 0 000	9 0 000	—	—
P S 2	*120	下 橋	—	9 0 000	—	—	9 0 000	9 0 000	—	—
		上 橋	9 0 000	9 0 000	9 0 1150 交互150	—	9 0 000	9 0 000	—	—
		下 橋	9 0 000	9 0 000	9 0 1150	9 0 000	9 0 000	9 0 000	—	—
P S 3	*120	上 橋	9 0 000	9 0 0150	—	—	9 0 000	9 0 000	—	—
		下 橋	9 0 000	9 0 000	9 0 1150	9 0 000	9 0 000	9 0 000	—	—
		上 橋	9 0 000	9 0 000	9 0 1150	9 0 000	9 0 000	9 0 000	—	—
P S 4	*120	上 橋	9 0 000	9 0 0150	—	—	9 0 000	9 0 000	—	—
		下 橋	9 0 000	9 0 000	9 0 1150	9 0 000	9 0 000	9 0 000	—	—
		上 橋	9 0 000	9 0 000	9 0 1150	9 0 000	9 0 000	9 0 000	—	—

3. 耐震診断の結果ならびに所見

耐震診断結果表を、6. 診断計算結果に示す。

以下に本建物の構造的及び耐震上の特徴を記載する。

(1) 構造概要

本建物は、地下1階・地上3階からなり、主体構造は鉄骨鉄筋コンクリート造である。

平面形状は整形であり、架構形式は両方向とも耐震壁付ラーメン架構である。また、外周架構は、地下1階に柱がなく、全周片持ち形式となっている。

コンクリート強度については、前回診断時及び今回診断時にコア供試体による圧縮強度試験を実施し、設計基準強度 (150kg/cm^2) を上回っていることを確認している。

なお、1階柱より上部のコンクリート種別は、コア供試体の骨材の状況、当時の新聞記事から、3種軽量コンクリートを使用していると判断する。

(2) 耐震診断結果

1) 架構

平成9年度に実施した診断は、1次診断のみであるが、今回は3次診断にて、評価した。

(X方向)

3階は曲げ壁とせん断壁で、B1・1・2階は曲げ壁・曲げ梁支配型であり、全体的に、靱性指標は $F=1.27\sim 2.5$ 程度となっている。

耐震壁の破壊形式については、主に曲げ壁、3階一部の壁はせん断壁となっている。

耐震性能を示す I_s 値は、1階および2階は0.6を上回っているが、B1階および3階は0.6を下回っている。

(Y方向)

3階はせん断壁とせん断梁支配型、B1階・1・2階は、曲げ壁・曲げ梁支配型であり、全体的に、靱性指標は $F=1.45\sim 3.00$ 程度となっている。

耐震壁の破壊形式については、曲げ壁及びせん断壁となっている。

耐震性能を示す I_s 値は、1階～3階は0.6を上回っているが、B1階は0.6を下回っている。

以上より、X方向3階及びY方向B1階で I_s 値が0.6を下回っているため、当該部分での補強が必要であると判断される。

なお、平成9年度に実施した1次診断では、2・3階は $I_s > I_{so}$ ($=1.0$) であるが、B1・1階において $I_s < I_{so}$ となっている。

2) 跳ね出し部

跳ね出し部については、1階～3階の跳ね出し部分の梁の鉛直方向に対する検討の結果、長期荷重に対しては、問題ないことを確認した。地震時における許容鉛直震度は0.76程度である。

片持ちスラブについては、鉛直方向に対する検討の結果、長期荷重に対しては問題ないことを確認した。地震時における許容鉛直震度は0.68程度である。

3) ケーソン基礎

基礎のケーソンについては、負担している重量は地盤の鉛直許容支持力以下であることを確認した。また、地震時水平力に対しても、安全であることを確認した。

なお、改修の実施設計にあたり、石垣部を含め、水平力に対する地盤特性、地震時の液状化等に対する詳細な地盤調査が必要である。

4) 屋根瓦

屋根は、全層に渡って本瓦葺きとなっている。施工方法については、当時の図面及び写真から、漆喰の上に三枚重ねとし、重量を持たせる仕組みとなっている。

なお、一定のピッチで横桟代わりのワイヤーを入れて、所々番線固定を行っているように伺えるが、今回の調査では詳細は不明である。改修に際しては、現状の固定方法や腐食具合を調査し、地震時の落下の危険性を確認する必要がある。

(3) 補強計画

1) $I_s > 0.60$ を目標とした場合

(X方向)

3階においてsY3a通の耐震壁耐力向上を目的として床スラブを増厚補強を施す。

B1階NGの原因である、sY2通の連層耐震壁の靱性指標(1階で決定している)を向上させるため、1階に増設壁を施す。

(Y方向)

B1階において強度向上を目的として、そで壁増厚補強を施す。

その結果、 I_s 値は各階とも0.6を上回り、十分な耐震性能を確保することができる。

2) $I_s > 0.75$ を目標とした場合

(X方向)

3階においてsY3a通の耐震壁耐力向上を目的として床スラブの増厚補強を施す。

B1階NGの原因である、sY2通の連層耐震壁の靱性指標(1階で決定している)を向上させるため、1階に増設壁を施す。

(Y方向)

1階において強度向上を目的として、壁増厚補強を施す。

B1階において強度向上を目的として、そで壁増厚補強を施す。

その結果、 I_s 値は各階とも0.75を上回り、十分な耐震性能を確保することができる。



・Is 値グラフ

次項以降による。

建築士事務所名	(株) 大建設 名古屋事務所
氏 名	 

現状

(8) I_s 値、 $CT \cdot SD$ 値の分布 (正負加力の低い方の値を記載する)



Y方向
↑
X方向 →





加力方向

L → R (正加力)

L ← R (負加力)

(8) I_s 値、 $CT \cdot SD$ 値の分布 (正負加力の低い方の値を記載する)






Y方向
↑
X方向 →



加力方向
R R
(正加力) ↑ ↓ (負加力)
L L

$I_s \geq 0.60$ 補強後

(8) I_s 値、 $CT \cdot SD$ 値の分布 (正負加力の低い方の値を記載する)





加力方向


L $\rightarrow$ R (正加力)

L $\leftarrow$ R (負加力)

(8) I_s 値、 $CT \cdot SD$ 値の分布 (正負加力の低い方の値を記載する)





Y方向
↑
X方向
→



加力方向
R (正加力) ↑
L (負加力) ↓

$I_s \geq 0.75$ 補強後

(8) I_s 値、 $CT \cdot SD$ 値の分布 (正負加力の低い方の値を記載する)



Y方向
↑
X方向 →







加力方向

L → R (正加力)

L ← R (負加力)

(8) I_s 値、 $CT \cdot SD$ 値の分布 (正負加力の低い方の値を記載する)



4. アドバイザー所見


耐震診断及び補強案は、妥当であると判断致します。

アドバイザー	二宮 利治	●
氏 名	橋 本 一 彦	●

5. 耐震審査会審査結果

耐震診断書の内容については
審査の結果妥当と認めます。

名古屋市耐震審査会
委員長 市之瀬 敏晴



6. 耐震診断結果（現 状）

第3次診断計算結果（現状）

X方向

第3次診断										
方向	階	Eo	SD	T	CT・SD	Is	第2種構造要案数		判定	備考 (決定式)
							せん断柱	脆性柱		
X L→R	3	0.368	1.00	0.970	0.29	0.35	無	無	NG	(8)式
	2	0.637	1.00	0.970	0.37	0.61	無	無	OK	(8)式
	1	0.951	0.80	0.970	0.50	0.71	無	無	OK	(8)式
	B1	0.787	0.76	0.970	0.35	0.58	無	無	NG	(8)式
X L←R	3	0.368	1.00	0.970	0.29	0.35	無	無	NG	(8)式
	2	0.637	1.00	0.970	0.37	0.61	無	無	OK	(8)式
	1	0.854	0.80	0.970	0.37	0.63	無	無	OK	(8)式
	B1	0.786	0.76	0.970	0.35	0.58	無	無	NG	(8)式

Is=Eo*SD*T
Is:構造耐震指標 Eo:保有性能基本指標SD:形状指標 T:経年指標 CT:累積強度指標

Iso=Es*Z*G*U = 0.6 Iso:構造耐震判定指標

Es (耐震性能基本指標) =0.60
Z (地域指標) =1.00
G (地盤指標) =1.00
U (用途指標) =1.00

CT・SDの判定値

SRC造 :0.25*Z*G*U=0.25*1.0*1.0*1.0=0.25

第3次診断計算結果（現状）

Y方向

第3次診断										
方向	階	Eo	SD	T	CT・SD	Is	第2種構造要素数		判定	備考 (決定式)
							せん断柱	脆性柱		
Y L→R	3	0.993	1.00	0.970	0.30	0.96	無	無	OK	(8)式
	2	1.239	1.00	0.970	0.49	1.20	無	無	OK	(8)式
	1	0.685	0.97	0.970	0.53	0.65	無	無	OK	(8)式
	B1	0.664	0.78	0.970	0.25	0.50	無	無	NG	(7)式
Y L←R	3	1.069	1.00	0.970	0.35	1.03	無	無	OK	(7)式
	2	1.184	1.00	0.970	0.47	1.14	無	無	OK	(8)式
	1	0.710	0.97	0.970	0.55	0.68	無	無	OK	(8)式
	B1	0.924	0.78	0.970	0.36	0.69	無	無	OK	(8)式
Is=Eo*SD*T Is:構造耐震指標 Eo:保有性能基本指標SD:形状指標 T:経年指標 CT:累積強度指標 Is=Es*Z*G*U = 0.6 Iso:構造耐震判定指標 Es (耐震性能基本指標) =0.60 Z (地域指標) =1.00 G (地盤指標) =1.00 U (用途指標) =1.00 CT・SDの判定値 SRC造:0.25*Z*G*U=0.25*1.0*1.0*1.0=0.25										

【耐震性能診断表】 (最大Isの場合)

建物名： 小天守閣（現状）						建設年月日：				
方向： X方向 正加力			診断者：㈱大建設計名古屋事務所			診断年月日： 2010-08				
診断回数： 3次		構造耐震判定指標 $I_{so} = E_s \cdot Z \cdot G \cdot U = 0.60 \quad * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 0.60$								
階	C	F	破壊形式	E _o	SD	T	I _s	CT・SD	判定	
3 SRC	0.526	1.27	WB, WS	0.368	1.00	0.970	0.35	0.29		
2 SRC	0.533	1.70	WB	0.637	1.00	0.970	0.61	0.37		
1 SRC	0.531 0.248	1.45 3.50	CS, WB CB, BB	0.977	0.77	0.970	0.73	0.16		
B1 SRC	0.463	1.70	CB, CS, WB	0.787	0.76	0.970	0.58	0.35		

[RC造] CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: 極脆性柱
 BB: 曲げ梁支配型柱 BS: せん断梁支配型柱
 CMB: 曲げそで壁付柱 CWS: せん断そで壁付柱 CWSS: 極脆性そで壁付柱
 WB: 曲げ壁 WS: せん断壁 WR: 回転壁

[SRC造] CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: 脆性柱 CT: 柱脚部支配型柱
 BB: 曲げ梁支配型柱 BS: せん断梁支配型柱
 CMB: 曲げそで壁付柱 CWS: せん断そで壁付柱 CWSS: 脆性そで壁付柱
 WB: 曲げ壁 WS: せん断壁 WR: 回転壁 WT: 柱脚部支配型壁

※ < >内は、F=0.8またはF=1.0における単独のC値を参考値として出力しています。

【耐震性能診断表】 (最大Isの場合)

建物名： 小天守閣（現状）						建設年月日：				
方向： X方向 負加力			診断者： 関大建設計名古屋事務所			診断年月日： 2010-08				
診断次数： 3次		構造耐震判定指標 $I_{60} = E_s \cdot Z \cdot G \cdot U = 0.60 \quad * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 0.60$								
階	C	F	破壊形式	E _c	SD	T	I _s	CT・SD	判定	
3 SRC	0.526	1.27	WB, WS	0.368	1.00	0.970	0.35	0.29		
2 SRC	0.534	1.70	WB	0.637	1.00	0.970	0.61	0.37		
1 SRC	0.531 0.249	1.27 3.25	CS, WB CB, BB	0.886	0.77	0.970	0.66	0.16		
B1 SRC	0.463	1.70	CB, BB, WB	0.786	0.76	0.970	0.58	0.35		

[RC造] CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: 極脆性柱
 BB: 曲げ梁支配型柱 BS: せん断梁支配型柱
 CWB: 曲げそで壁付柱 CWS: せん断そで壁付柱 CWSS: 極脆性そで壁付柱
 WB: 曲げ壁 WS: せん断壁 WR: 回転壁

[SRC造] CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: 脆性柱 CT: 柱脚部支配型柱
 BB: 曲げ梁支配型柱 BS: せん断梁支配型柱
 CWB: 曲げそで壁付柱 CWS: せん断そで壁付柱 CWSS: 脆性そで壁付柱
 WB: 曲げ壁 WS: せん断壁 WR: 回転壁 WT: 柱脚部支配型壁

※ < >内は、 $F=0.8$ または $F=1.0$ における単独のC値を参考値として出力しています。

【耐震性能診断表】 (最大Isの場合)

建物名： 小天守閣（現状）						建設年月日：				
方向： Y方向 正加力			診断者：御大建設計名古屋事務所			診断年月日： 2010-08				
診断次数： 3次		構造耐震判定指標 $I_{so} = E_s \cdot Z \cdot G \cdot U = 0.60 \quad * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 0.60$								
階	C	F	破 壊 形 式		E ₀	SD	T	I _s	CT・SD	判定
3 SRC	0.567 0.550	1.27 3.00	WS BS		0.993	1.00	0.970	0.96	0.30	
2 SRC	0.705	2.50	CB, CS, BB, WB		1.239	1.00	0.970	1.20	0.49	
1 SRC	0.396 0.245	1.27 3.50	CS, WB CB, BB		0.836	0.99	0.970	0.80	0.20	
B1 SRC	0.107 0.325	1.27 2.00	WS BS, WB		0.664	0.78	0.970	0.50	0.25	

[RC造] CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: 極脆性柱
 BB: 曲げ梁支配型柱 BS: せん断梁支配型柱
 CMB: 曲げそで壁付柱 CWS: せん断そで壁付柱 CWSS: 極脆性そで壁付柱
 WB: 曲げ壁 WS: せん断壁 WR: 回転壁

[SRC造] CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: 脆性柱 CT: 柱脚部支配型柱
 BB: 曲げ梁支配型柱 BS: せん断梁支配型柱
 CMB: 曲げそで壁付柱 CWS: せん断そで壁付柱 CWSS: 脆性そで壁付柱
 WB: 曲げ壁 WS: せん断壁 WR: 回転壁 WT: 柱脚部支配型壁

※ < >内は、F=0.8またはF=1.0における単独のC値を参考値として出力しています。

【耐震性能診断表】 (CT・SD及びI_{so}を満たす最大I_{so}の場合)

建物名： 小天守閣（現状）						建設年月日：				
方向： Y方向 負加力			診断者： 関大建設計名古屋事務所			診断年月日： 2010-08				
診断次数： 3次		構造耐震判定指標 $I_{so} = E_s \cdot Z \cdot G \cdot U = 0.60 \quad * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 0.60$								
階	C	F	破壊形式	E _o	SD	T	I _s	CT・SD	判定	
3 SRC	0.596 0.649	1.27 2.75	WS CS, BS	1.069	1.00	0.970	1.03	0.35		
2 SRC	0.674	2.50	CB, CS, BB, WB	1.184	1.00	0.970	1.14	0.47		
1 SRC	0.665	1.27	CB, CS, BB, WB, WS	0.710	0.99	0.970	0.68	0.55		
B1 SRC	0.462	2.00	CS, BB, BS, WB	0.924	0.78	0.970	0.69	0.36		

[RC造] CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: 極脆性柱
BB: 曲げ梁支配型柱 BS: せん断梁支配型柱
CWB: 曲げそで壁付柱 CWS: せん断そで壁付柱 CWSS: 極脆性そで壁付柱
WB: 曲げ壁 WS: せん断壁 WR: 回転壁

[SRC造] CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: 脆性柱 CT: 柱脚部支配型柱
BB: 曲げ梁支配型柱 BS: せん断梁支配型柱
CWB: 曲げそで壁付柱 CWS: せん断そで壁付柱 CWSS: 脆性そで壁付柱
WB: 曲げ壁 WS: せん断壁 WR: 回転壁 WT: 柱脚部支配型壁

※ < >内は、F=0.8またはF=1.0における単独のC値を参考値として出力しています。

【診断結果比較】 X方向 (CT・SD及びIsを満たす最大Isの場合)

		1次診断			2次診断 正加力			2次診断 負加力			3次診断 正加力			3次診断 負加力		
Is		0.80			0.60			0.60			0.60			0.60		
階	種別	Is	Is/Is0	Is	CT・SD	Is/Is0	Is	CT・SD	Is/Is0	Is	CT・SD	Is/Is0	Is	CT・SD	Is/Is0	Is
3	SRC															
2	SRC									0.61	0.37	1.03	0.61	0.37	1.03	
1	SRC									0.71	0.50	1.18	0.63	0.37	1.06	
B1	SRC															

※ NGの場合、 $Is/Is0 < 1$ のとき、または $CT \cdot SD < (0.3[RC造], 0.28Z6U[SRC造非充腹], 0.25Z6U[SRC造充腹])$ のときに「*」を表示する。

※ $CT \cdot SD > (1.25[RC造], 1.0[SRC造])$ のときは、 $Is/Is0$ の値にかかわらず OK とする。この場合、 $CT \cdot SD$ に「o」を表示する。

【診断結果比較】 X方向 (最大Isの場合)

		1次診断			2次診断 正加力			2次診断 負加力			3次診断 正加力			3次診断 負加力		
Is		0.80			0.60			0.60			0.60			0.60		
階	種別	Is	Is/Is0	Is	CT・SD	Is/Is0	Is	CT・SD	Is/Is0	Is	CT・SD	Is/Is0	Is	CT・SD	Is/Is0	Is
3	SRC									0.35	0.29	0.59*	0.35	0.29	0.59*	
2	SRC									0.61	0.37	1.03	0.61	0.37	1.03	
1	SRC									0.73	0.16*	1.21	0.66	0.16*	1.10	
B1	SRC									0.58	0.35	0.96*	0.58	0.35	0.96*	

※ NGの場合、 $Is/Is0 < 1$ のとき、または $CT \cdot SD < (0.3[RC造], 0.28ZGU[SRC造非充腹], 0.25ZGU[SRC造充腹])$ のときに「*」を表示する。

※ $CT \cdot SD > (1.25[RC造], 1.0[SRC造])$ のときは、 $Is/Is0$ の値にかかわらずOKとする。この場合、 $CT \cdot SD$ に「o」を表示する。

【診断結果比較】 Y方向 (CT・SD及びI_{se}を満たす最大I_{so}の場合)

		1次診断			2次診断 正加力			2次診断 負加力			3次診断 正加力			3次診断 負加力		
I _{so}		0.80			0.60			0.60			0.60			0.60		
階	種別	I _s	I _s /I _{so}	I _s	CT・SD	I _s /I _{so}	I _s	CT・SD	I _s /I _{so}	I _s	CT・SD	I _s /I _{so}	I _s	CT・SD	I _s /I _{so}	I _s
3	SRC										0.96	0.30	1.60	1.03	0.35	1.73
2	SRC										1.20	0.49	2.00	1.14	0.47	1.91
1	SRC										0.65	0.53	1.09	0.68	0.55	1.13
B1	SRC													0.69	0.36	1.16

※ NGの場合、 $I_s/I_{so} < 1$ のとき、または $CT \cdot SD < (0.3[RC造], 0.28ZGU[SRC造非充腹], 0.25ZGU[SRC造充腹])$ のときに「*」を表示する。

※ $CT \cdot SD > (1.25[RC造], 1.0[SRC造])$ のときは、 I_s/I_{so} の値にかかわらず OK とする。この場合、 $CT \cdot SD$ に「o」を表示する。

【診断結果比較】 Y方向 (最大Isの場合)

		1次診断			2次診断 正加力			2次診断 負加力			3次診断 正加力			3次診断 負加力		
Is		0.80			0.60			0.60			0.60			0.60		
階	種別	Is	Is/Is0	Is	CT・SD	Is/Is0	Is	CT・SD	Is/Is0	Is	CT・SD	Is/Is0	Is	CT・SD	Is/Is0	Is
3	SRC									0.96	0.30	1.60	1.03	0.35	1.73	
2	SRC									1.20	0.49	2.00	1.14	0.47	1.91	
1	SRC									0.80	0.20*	1.33	0.81	0.20*	1.36	
B1	SRC									0.50	0.25	0.83*	0.69	0.36	1.16	

※ Ngの場合、 $Is/Is0 < 1$ のとき、または $CT \cdot SD < (0.3 [RC造], 0.28ZGU [SRC造非充腹], 0.25ZGU [SRC造充腹])$ のときに「*」を表示する。

※ $CT \cdot SD > (1.25 [RC造], 1.0 [SRC造])$ のときは、 $Is/Is0$ の値にかかわらず OK とする。この場合、 $CT \cdot SD$ に「o」を表示する。

7. 耐震診断結果（補強後）

(1) $I_s \geq 0.60$ 補強案

第3次診断計算結果 (補強後)

$I_s \geq 0.60$ 補強案

X方向

第3次診断										
方向	階	Eo	SD	T	CT・SD	Is	第2種構造要案款		判定	備考 (決定式)
							せん断柱	脆性柱		
X L→R	3	0.953	1.00	0.970	0.38	0.92	無	無	OK	(8)式
	2	0.953	1.00	0.970	0.38	0.92	無	無	OK	(8)式
	1	1.409	0.80	0.970	0.46	1.12	無	無	OK	(7)式
	B1	1.172	0.76	0.970	0.36	0.87	無	無	OK	(8)式
X L←R	3	0.953	1.00	0.970	0.38	0.92	無	無	OK	(8)式
	2	0.954	1.00	0.970	0.38	0.92	無	無	OK	(8)式
	1	1.389	0.80	0.970	0.50	1.10	無	無	OK	(8)式
	B1	1.171	0.76	0.970	0.36	0.87	無	無	OK	(8)式
$I_s = E_o \cdot S_D \cdot T$ Is: 構造耐震指標 Eo: 保有性能基本指標 SD: 形状指標 T: 経年指標 CT: 累積強度指標 $I_{so} = E_s \cdot Z \cdot G \cdot U = 0.6$ Iso: 構造耐震判定指標 Es (耐震性能基本指標) = 0.60 Z (地域指標) = 1.00 G (地盤指標) = 1.00 U (用途指標) = 1.00 CT・SDの判定値 SRC造: $0.25 \cdot Z \cdot G \cdot U = 0.25 \cdot 1.0 \cdot 1.0 \cdot 1.0 = 0.25$										

第3次診断計算結果（補強後）

$I_s \geq 0.60$ 補強案

Y方向

第3次診断

方向	階	Eo	SD	T	CT・SD	Is	第2種構造要素数		判定	備考 (決定式)
							せん断柱	脆性柱		
Y L→R	3	0.983	1.00	0.970	0.30	0.95	無	無	OK	(7)式
	2	1.223	1.00	0.970	0.48	1.18	無	無	OK	(8)式
	1	0.665	0.95	0.970	0.50	0.62	無	無	OK	(7)式
	B1	0.782	0.86	0.970	0.33	0.65	無	無	OK	(8)式
Y L←R	3	1.064	1.00	0.970	0.35	1.03	無	無	OK	(7)式
	2	1.173	1.00	0.970	0.46	1.13	無	無	OK	(8)式
	1	0.702	0.95	0.970	0.53	0.66	無	無	OK	(8)式
	B1	1.101	0.86	0.970	0.37	0.91	無	無	OK	(7)式

$$I_s = E_o \cdot S_D \cdot T$$

I_s : 構造耐震指標 E_o : 保有性能基本指標 S_D : 形状指標 T : 経年指標 CT : 累積強度指標

$$I_{so} = E_s \cdot Z \cdot G \cdot U = 0.6$$

I_{so} : 構造耐震判定指標

$$E_s \text{ (耐震性能基本指標)} = 0.60$$

$$Z \text{ (地域指標)} = 1.00$$

$$G \text{ (地盤指標)} = 1.00$$

$$U \text{ (用途指標)} = 1.00$$

CT・SDの判定値

$$\text{SRC造} : 0.25 \cdot Z \cdot G \cdot U = 0.25 \cdot 1.0 \cdot 1.0 \cdot 1.0 = 0.25$$

【耐震性能診断表】(最大 Is の場合)

建物名： 小天守閣（改修）Is=0.60						建設年月日：			
方向： X方向 正加力			診断者： 榊大建設計名古屋事務所			診断年月日： 2010-08			
診断次数： 3次		構造耐震判定指標 I50 ≒ Es・Z・G・U = 0.60							

[RC造] CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: 極脆性柱
BB: 曲げ梁支配型柱 BS: せん断梁支配型柱
CWB: 曲げそで壁付柱 CWS: せん断そで壁付柱 CWSS: 極脆性そで壁付柱
WB: 曲げ壁 WS: せん断壁 WR: 回転壁

[SRC造] CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: 脆性柱 CT: 柱脚部支配型柱
BB: 曲げ梁支配型柱 BS: せん断梁支配型柱
CWB: 曲げそで壁付柱 CWS: せん断そで壁付柱 CWSS: 脆性そで壁付柱
WB: 曲げ壁 WS: せん断壁 WR: 回転壁 WT: 柱脚部支配型壁

※ < >内は、F=0.8またはF=1.0における単独のC値を参考値として出力しています。

【耐震性能診断表】(最大 Is の場合)

建物名: 小天守閣(改修) s=0.60						建設年月日:				
方向: X方向 負加力			診断者: 関大建設計名古屋事務所			診断年月日: 2010-08				
診断回数: 3次		構造耐震判定指標 $I_{so} = E_s \cdot Z \cdot G \cdot U = 0.60 \quad * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 0.60$								
階	C	F	破壊形式		Eo	SD	T	Is	CT・SD	判定
3 SRC	0.694	2.50	NB		0.953	1.00	0.970	0.92	0.38	
2 SRC	0.543	2.50	NB		0.954	1.00	0.970	0.92	0.38	
1 SRC	0.734	2.25	CB, CS, NB		1.389	0.82	0.970	1.10	0.50	
BI SRC	0.469	2.50	CB, BB, NB		1.171	0.77	0.970	0.87	0.36	

[RC造] CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: 極脆性柱
 BB: 曲げ梁支配型柱 BS: せん断梁支配型柱
 CMB: 曲げそで壁付柱 CWS: せん断そで壁付柱 CWSS: 極脆性そで壁付柱
 NB: 曲げ壁 WS: せん断壁 WR: 回転壁

[SRC造] CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: 脆性柱 CT: 柱脚部支配型柱
 BB: 曲げ梁支配型柱 BS: せん断梁支配型柱
 CMB: 曲げそで壁付柱 CWS: せん断そで壁付柱 CWSS: 脆性そで壁付柱 WT: 柱脚部支配型壁
 NB: 曲げ壁 WS: せん断壁 WR: 回転壁

※ < > 内は、F=0.8またはF=1.0における単独のC値を参考値として出力しています。

【耐震性能診断表】(CT・SD及びIsを満たす最大Isの場合)

建物名： 小天守閣（改修）Is=0.60					建設年月日：				
方向： Y方向 正加力			診断者： 関大建設計名古屋事務所			診断年月日： 2010-08			
診断回数： 3次		構造耐震判定指標 Iso = Es・Z・G・U = 0.60							

[RC造] CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: 極脆性柱
 BB: 曲げ梁支配型柱 BS: せん断梁支配型柱
 CWB: 曲げそで壁付柱 CWS: せん断そで壁付柱 CWSS: 極脆性そで壁付柱
 WB: 曲げ壁 WS: せん断壁 WR: 回転壁

[SRC造] CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: 脆性柱 CT: 柱脚部支配型柱
 BB: 曲げ梁支配型柱 BS: せん断梁支配型柱
 CWB: 曲げそで壁付柱 CWS: せん断そで壁付柱 CWSS: 脆性そで壁付柱
 WB: 曲げ壁 WS: せん断壁 WR: 回転壁 WT: 柱脚部支配型壁

※ < >内は、F=0.8またはF=1.0における単独のC値を参考値として出力しています。

【耐震性能診断表】(最大 Is の場合)

建物名： 小天守閣（改修） s=0.60						建設年月日：			
方向： Y方向 正加力			診断者：樹大建設名古屋事務所			診断年月日： 2010-08			
診断回数： 3次		構造耐震判定指標 $I_{so} = E_s \cdot Z \cdot G \cdot U = 0.60 \quad * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 0.60$							
階	C	F	破壊形式	E _o	SD	T	I _s	CT・SD	判定
3 SRC	0.545 0.550	1.27 3.00	WS BS	0.983	1.00	0.970	0.95	0.30	
2 SRC	0.696	2.50	CB, CS, BB, WB	1.223	1.00	0.970	1.18	0.48	
1 SRC	0.380 0.243	1.27 3.50	CS, WB CB, BB	0.822	0.97	0.970	0.77	0.19	
BI SRC	0.052 0.390	1.27 2.00	WB BS, WB	0.782	0.86	0.970	0.65	0.33	

[RC造] CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: 極脆性柱
 BB: 曲げ梁支配型柱 BS: せん断梁支配型柱
 CWB: 曲げそで壁付柱 CWS: せん断そで壁付柱 CWSS: 極脆性そで壁付柱
 WB: 曲げ壁 WS: せん断壁 WR: 回転壁

[SRC造] CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: 脆性柱 CT: 柱脚部支配型柱
 BB: 曲げ梁支配型柱 BS: せん断梁支配型柱
 CWB: 曲げそで壁付柱 CWS: せん断そで壁付柱 CWSS: 脆性そで壁付柱
 WB: 曲げ壁 WS: せん断壁 WR: 回転壁 WT: 柱脚部支配型壁

※ < >内は、F=0.8またはF=1.0における単独のC値を参考値として出力しています。

【耐震性能診断表】(CT・SD及びIsを満たす最大Isの場合)

建物名： 小天守閣（改修）Is=0.60						建設年月日：				
方向： Y方向 負加力			診断者： ㈱大建設計名古屋事務所			診断年月日： 2010-08				
診断回数： 3次		構造耐震判定指標 Is0 = Es・Z・G・U = 0.60 * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 0.60								
階	C	F	破 壊 形 式		Es	SD	T	Is	CT・SD	判定
3 SRC	0.590 0.649	1.27 2.75	WS CS,BS		1.064	1.00	0.970	1.03	0.35	
2 SRC	0.668	2.50	CB,CS,BB,WB		1.173	1.00	0.970	1.13	0.46	
1 SRC	0.657	1.27	CB,CS,BB,WB,WS		0.702	0.97	0.970	0.66	0.53	
B1 SRC	0.047 0.439	2.00 2.50	BS CS,BB,WB		1.101	0.86	0.970	0.91	0.37	

[RC造] CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: 極脆性柱
BB: 曲げ梁支配型柱 BS: せん断梁支配型柱
CWB: 曲げそで壁付柱 CWS: せん断そで壁付柱 CWSS: 極脆性そで壁付柱
WB: 曲げ壁 WS: せん断壁 WR: 回転壁

[SRC造] CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: 脆性柱 CT: 柱脚部支配型柱
BB: 曲げ梁支配型柱 BS: せん断梁支配型柱
CWB: 曲げそで壁付柱 CWS: せん断そで壁付柱 CWSS: 脆性そで壁付柱
WB: 曲げ壁 WS: せん断壁 WR: 回転壁 WT: 柱脚部支配型壁

※ < >内は、F=0.8またはF=1.0における単独のC値を参考値として出力しています。

【耐震性能診断表】(最大Isの場合)

建物名： 小天守閣（改修）Is=0.60						建設年月日：			
方向： Y方向 負加力			診断者：㈱大建設計名古屋事務所			診断年月日： 2010-08			
診断次数： 3次		構造耐震判定指標 Iso = Es・Z・G・U = 0.60 * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 0.60							
階	C	F	破壊形式	Eo	SD	T	Is	CT・SD	判定
3 SRC	0.590 0.649	1.27 2.75	WS CS,BS	1.064	1.00	0.970	1.03	0.35	
2 SRC	0.668	2.50	CB,CS,BB,WB	1.173	1.00	0.970	1.13	0.46	
1 SRC	0.414 0.243	1.27 3.50	CS,WB,WS CB,BB	0.841	0.97	0.970	0.79	0.19	
BI SRC	0.047 0.439	2.00 2.50	BS CS,BB,WB	1.101	0.86	0.970	0.91	0.37	

[RC造] CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: 極脆性柱
 BB: 曲げ梁支配型柱 BS: せん断梁支配型柱
 CWB: 曲げそで壁付柱 CWS: せん断そで壁付柱 CWSS: 極脆性そで壁付柱
 WB: 曲げ壁 WS: せん断壁 WR: 回転壁

[SRC造] CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: 脆性柱 CT: 柱脚部支配型柱
 BB: 曲げ梁支配型柱 BS: せん断梁支配型柱
 CWB: 曲げそで壁付柱 CWS: せん断そで壁付柱 CWSS: 脆性そで壁付柱
 WB: 曲げ壁 WS: せん断壁 WR: 回転壁 WT: 柱脚部支配型壁

※ < >内は、F=0.8またはF=1.0における単独のC値を参考値として出力しています。

【診断結果比較】 X方向 (CT・SD及び I_s を満たす最大 I_s の場合)

		1次診断			2次診断 正加力			2次診断 負加力			3次診断 正加力			3次診断 負加力		
I_{s0}		0.80			0.60			0.60			0.60			0.60		
階	種別	I_s	I_s/I_{s0}		I_s	CT・SD	I_s/I_{s0}	I_s	CT・SD	I_s/I_{s0}	I_s	CT・SD	I_s/I_{s0}	I_s	CT・SD	I_s/I_{s0}
3	SRC										0.92	0.38	1.54	0.92	0.38	1.54
2	SRC										0.92	0.38	1.54	0.92	0.38	1.54
1	SRC										1.12	0.46	1.86	1.10	0.50	1.84
B1	SRC										0.87	0.36	1.46	0.87	0.36	1.45

※ NGの場合、 $I_s/I_{s0} < 1$ のとき、または $CT \cdot SD < (0.3[RC造], 0.28ZGU[SRC造非充腹], 0.25ZGU[SRC造充腹])$ のときに「*」を表示する。

※ $CT \cdot SD > (1.25[RC造], 1.0[SRC造])$ のときは、 I_s/I_{s0} の値にかかわらず OK とする。この場合、 $CT \cdot SD$ に「o」を表示する。

【診断結果比較】 X方向 (最大 I_s の場合)

		1次診断			2次診断 正加力			2次診断 負加力			3次診断 正加力			3次診断 負加力		
I_{s0}		0.80			0.60			0.60			0.60			0.60		
階	種別	I_s	I_s/I_{s0}		I_s	CT・SD	I_s/I_{s0}	I_s	CT・SD	I_s/I_{s0}	I_s	CT・SD	I_s/I_{s0}	I_s	CT・SD	I_s/I_{s0}
13	SRC										0.92	0.38	1.54	0.92	0.38	1.54
12	SRC										0.92	0.38	1.54	0.92	0.38	1.54
11	SRC										1.12	0.46	1.86	1.10	0.50	1.84
10	SRC										0.87	0.36	1.46	0.87	0.36	1.45

※ NGの場合、 $I_s/I_{s0} < 1$ のとき、または $CT \cdot SD < (0.3[RC造], 0.28ZGU[SRC造非充膜], 0.25ZGU[SRC造充膜])$ のときに「*」を表示する。

※ $CT \cdot SD > (1.25[RC造], 1.0[SRC造])$ のときは、 I_s/I_{s0} の値にかかわらず OK とする。この場合、 $CT \cdot SD$ に「o」を表示する。

【診断結果比較】 Y方向 (CT・SD及び I_s を満たす最大 I_s の場合)

		1次診断			2次診断 正加力			2次診断 負加力			3次診断 正加力			3次診断 負加力		
I_{so}		0.80			0.60			0.60			0.60			0.60		
階	種別	I_s	I_s/I_{so}	I_s	CT・SD	I_s/I_{so}	I_s	CT・SD	I_s/I_{so}	I_s	CT・SD	I_s/I_{so}	I_s	CT・SD	I_s/I_{so}	I_s
3	SRC									0.95	0.30	1.59	1.03	0.35	1.72	
2	SRC									1.18	0.48	1.97	1.13	0.46	1.89	
1	SRC									0.62	0.50	1.04	0.66	0.53	1.10	
B1	SRC									0.65	0.33	1.08	0.91	0.37	1.53	

※ NGの場合、 $I_s/I_{so} < 1$ のとき、または $CT \cdot SD < (0.3[RC造], 0.28Z6U[SRC造非充腹], 0.25Z6U[SRC造充腹])$ のときに「*」を表示する。

※ $CT \cdot SD > (1.25[RC造], 1.0[SRC造])$ のときは、 I_s/I_{so} の値にかかわらず OK とする。この場合、 $CT \cdot SD$ に「o」を表示する。

【診断結果比較】 Y方向 (最大Isの場合)

		1次診断			2次診断 正加力			2次診断 負加力			3次診断 正加力			3次診断 負加力		
Is		0.80			0.60			0.60			0.60			0.60		
階	種別	Is	Is/Is0	Is	CT・SD	Is/Is0	Is	CT・SD	Is/Is0	Is	CT・SD	Is/Is0	Is	CT・SD	Is/Is0	Is
3	SRC									0.95	0.30	1.59	1.03	0.35	1.72	
2	SRC									1.18	0.48	1.97	1.13	0.46	1.89	
1	SRC									0.77	0.19*	1.29	0.79	0.19*	1.32	
B1	SRC									0.65	0.33	1.08	0.91	0.37	1.53	

※ NGの場合、 $Is/Is0 < 1$ のとき、または $CT \cdot SD < (0.3[RC造], 0.28ZGU[SRC造非充膜], 0.25ZGU[SRC造充膜])$ のときに「*」を表示する。

※ $CT \cdot SD > (1.25[RC造], 1.0[SRC造])$ のときは、 $Is/Is0$ の値にかかわらず OK とする。この場合、 $CT \cdot SD$ に「o」を表示する。

(2) $I_s \geq 0.75$ 補強案

第3次診断計算結果 (補強後)

$I_s \geq 0.75$ 補強案

X方向

第3次診断										
方向	階	Eo	SD	T	CT・SD	Is	第2種構造要素数		判定	備考 (決定式)
							せん断柱	脆性柱		
X L→R	3	0.950	1.00	0.970	0.38	0.92	無	無	OK	(8)式
	2	0.951	1.00	0.970	0.38	0.92	無	無	OK	(8)式
	1	1.007	0.82	0.970	0.35	0.80	無	無	OK	(7)式
	B1	1.168	0.79	0.970	0.36	0.89	無	無	OK	(8)式
X L←R	3	0.951	1.00	0.970	0.38	0.92	無	無	OK	(8)式
	2	0.952	1.00	0.970	0.38	0.92	無	無	OK	(8)式
	1	1.009	0.82	0.970	0.35	0.80	無	無	OK	(7)式
	B1	1.167	0.79	0.970	0.36	0.89	無	無	OK	(8)式
$I_s = E_o \cdot S_D \cdot T$ Is: 構造耐震指標 Eo: 保有性能基本指標 SD: 形状指標 T: 経年指標 CT: 累積強度指標 $I_{so} = E_s \cdot Z \cdot G \cdot U = 0.75$ Iso: 構造耐震判定指標 Es (耐震性能基本指標) = 0.60 Z (地域指標) = 1.00 G (地盤指標) = 1.00 U (用途指標) = 1.25 CT・SDの判定値 SRC造: $0.25 \cdot Z \cdot G \cdot U = 0.25 \cdot 1.0 \cdot 1.0 \cdot 1.0 = 0.25$										

第3次診断計算結果（補強後）

$I_s \geq 0.75$ 補強案

Y方向

第3次診断

方向	階	Eo	SD	T	CT・SD	Is	第2種構造要素数		判定	備考 (決定式)
							せん断柱	脆性柱		
Y L→R	3	0.999	1.00	0.970	0.30	0.97	無	無	OK	(7)式
	2	1.239	1.00	0.970	0.49	1.20	無	無	OK	(8)式
	1	0.831	1.00	0.970	0.57	0.80	無	無	OK	(8)式
	B1	1.087	0.96	0.970	0.40	1.01	無	無	OK	(7)式
Y L←R	3	1.106	1.00	0.970	0.35	1.07	無	無	OK	(7)式
	2	1.181	1.00	0.970	0.47	1.14	無	無	OK	(8)式
	1	0.830	1.00	0.970	0.65	0.80	無	無	OK	(8)式
	B1	0.890	0.96	0.970	0.30	0.82	無	無	OK	(7)式

$$I_s = E_o \cdot S_D \cdot T$$

I_s : 構造耐震指標 E_o : 保有性能基本指標 S_D : 形状指標 T : 経年指標 CT : 累積強度指標

$$I_{so} = E_s \cdot Z \cdot G \cdot U = 0.75$$

I_{so} : 構造耐震判定指標

E_s (耐震性能基本指標) = 0.60
 Z (地域指標) = 1.00
 G (地盤指標) = 1.00
 U (用途指標) = 1.25

CT・SDの判定値

$$SRC造 : 0.25 \cdot Z \cdot G \cdot U = 0.25 \cdot 1.0 \cdot 1.0 \cdot 1.0 = 0.25$$

【耐震性能診断表】(CT・SD及びIsを満たす最大Isの場合)

建物名: 小天守閣(改修) Is=0.75						建設年月日:			
方向: X方向 正加力			診断者: 樹大建設計名古屋事務所			診断年月日: 2010-08			
診断次数: 3次		構造耐震判定指標 $I_{so} = E_s \cdot Z \cdot G \cdot U = 0.60 \quad * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 0.60$							
階	C	F	破壊形式	Eo	SD	T	Is	CT・SD	判定
3 SRC	0.692	2.50	WB	0.950	1.00	0.970	0.92	0.38	
2 SRC	0.542	2.50	WB	0.951	1.00	0.970	0.92	0.38	
1 SRC	0.207 0.520	1.27 2.25	WB CB, CS, BB, WB	1.007	0.82	0.970	0.80	0.35	
B1 SRC	0.468	2.50	CB, WB	1.168	0.79	0.970	0.89	0.36	

[RC造] CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: 極脆性柱
 BB: 曲げ梁支配型柱 BS: せん断梁支配型柱
 CWB: 曲げそで壁付柱 } CWS: せん断そで壁付柱 CWSS: 極脆性そで壁付柱
 WB: 曲げ壁 WS: せん断壁 WR: 回転壁

[SRC造] CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: 脆性柱 CT: 柱脚部支配型柱
 BB: 曲げ梁支配型柱 BS: せん断梁支配型柱
 CWB: 曲げそで壁付柱 CWS: せん断そで壁付柱 CWSS: 脆性そで壁付柱
 WB: 曲げ壁 WS: せん断壁 WR: 回転壁 WT: 柱脚部支配型壁

※ < >内は、F=0.8またはF=1.0における単独のC値を参考値として出力しています。

【耐震性能診断表】(最大Isの場合)

建物名：小天守閣〈改修〉Is=0.75						建設年月日：			
方向：X方向 正加力			診断者：関大建設計名古屋事務所			診断年月日：2010-08			
診断次数：3次		構造耐震判定指標 Iso = Es・Z・G・U = 0.60 * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 0.60							
階	C	F	破壊形式	Eo	SD	T	Is	CT・SD	判定
3 SRC	0.692	2.50	WB	0.950	1.00	0.970	0.92	0.38	
2 SRC	0.542	2.50	WB	0.951	1.00	0.970	0.92	0.38	
1 SRC	0.207 0.520	1.27 2.25	WB CB, CS, BB, WB	1.007	0.82	0.970	0.80	0.35	
B1 SRC	0.468	2.50	CB, WB	1.168	0.79	0.970	0.89	0.36	

[RC造] CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: 極脆性柱
 BB: 曲げ梁支配型柱 BS: せん断梁支配型柱
 CMB: 曲げそで壁付柱 CWS: せん断そで壁付柱 CWSS: 極脆性そで壁付柱
 WB: 曲げ壁 WS: せん断壁 WR: 回転壁

[SRC造] CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: 脆性柱 CT: 柱脚部支配型柱
 BB: 曲げ梁支配型柱 BS: せん断梁支配型柱
 CMB: 曲げそで壁付柱 CWS: せん断そで壁付柱 CWSS: 脆性そで壁付柱
 WB: 曲げ壁 WS: せん断壁 WR: 回転壁 WT: 柱脚部支配型壁

※ < >内は、F=0.8またはF=1.0における単独のC値を参考値として出力しています。

【耐震性能診断表】(CT・SD及びIsを満たす最大Isの場合)

建物名: 小天守閣(改修) s=0.75					建設年月日:				
方向: X方向 負加力			診断者: ㈱大建設計名古屋事務所		診断年月日: 2010-08				
診断回数: 3次		構造耐震判定指標 $I_{so} = E_s \cdot Z \cdot G \cdot U = 0.60 \quad * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 0.60$							
階	C	F	破壊形式	E _o	SD	T	I _s	CT・SD	判定
3 SRC	0.693	2.50	WB	0.951	1.00	0.970	0.92	0.38	
2 SRC	0.542	2.50	WB	0.952	1.00	0.970	0.92	0.38	
1 SRC	0.207 0.520	1.27 2.25	WB CB, CS, WB	1.009	0.82	0.970	0.80	0.35	
BI SRC	0.467	2.50	CB, BB, WB	1.167	0.79	0.970	0.89	0.36	

[RC造] CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: 極脆性柱
 BB: 曲げ梁支配型柱 BS: せん断梁支配型柱
 CWB: 曲げそで壁付柱 CWS: せん断そで壁付柱 CWSS: 極脆性そで壁付柱
 WB: 曲げ壁 WS: せん断壁 WR: 回転壁

[SRC造] CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: 脆性柱 CT: 柱脚部支配型柱
 BB: 曲げ梁支配型柱 BS: せん断梁支配型柱
 CWB: 曲げそで壁付柱 CWS: せん断そで壁付柱 CWSS: 脆性そで壁付柱
 WB: 曲げ壁 WS: せん断壁 WR: 回転壁 WT: 柱脚部支配型壁

※ < >内は、F=0.8またはF=1.0における単独のC値を参考値として出力しています。

【耐震性能診断表】(最大 Is の場合)

建物名: 小天守閣(改修) Is=0.75						建設年月日:			
方向: X方向 負加力			診断者: 関大建設計名古屋事務所			診断年月日: 2010-08			
診断次数: 3次		構造耐震判定指標 $I_{so} = E_s \cdot Z \cdot G \cdot U = 0.60 \quad * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 0.60$							
階	C	F	破壊形式	Eo	SD	T	Is	CT・SD	判定
3 SRC	0.693	2.50	WB	0.951	1.00	0.970	0.92	0.38	
2 SRC	0.542	2.50	WB	0.952	1.00	0.970	0.92	0.38	
1 SRC	0.207 0.520	1.27 2.25	WB CB, CS, WB	1.009	0.82	0.970	0.80	0.35	
BI SRC	0.467	2.50	CB, BB, WB	1.167	0.79	0.970	0.89	0.36	

[RC造] CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: 極脆性柱
 BB: 曲げ梁支配型柱 BS: せん断梁支配型柱
 CWB: 曲げそで壁付柱 CWS: せん断そで壁付柱 CWSS: 極脆性そで壁付柱
 WB: 曲げ壁 WS: せん断壁 WR: 回転壁

[SRC造] CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: 脆性柱 CT: 柱脚部支配型柱
 BB: 曲げ梁支配型柱 BS: せん断梁支配型柱
 CWB: 曲げそで壁付柱 CWS: せん断そで壁付柱 CWSS: 脆性そで壁付柱
 WB: 曲げ壁 WS: せん断壁 WR: 回転壁 WT: 柱脚部支配型壁

※ < >内は、F=0.8またはF=1.0における単独のC値を参考値として出力しています。

【耐震性能診断表】(CT・SD及びIsを満す最大Isの場合)

建物名： 小天守閣（改修）Is=0.75						建設年月日：				
方向： Y方向 正加力			診断者：株式会社設計名古屋事務所			診断年月日： 2010-08				
診断次数： 3次		構造耐震判定指標 Iso = Es・Z・G・U = 0.60 * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 0.60								
階	C	F	破 壊 形 式		Es	SD	T	Is	CT・SD	判定
3 SRC	0.608 0.550	1.27 3.00	WS BS		0.999	1.00	0.970	0.97	0.30	
2 SRC	0.706	2.50	CB,CS,BB,WB		1.239	1.00	0.970	1.20	0.49	
1 SRC	0.682	1.45	CB,CS,BB,WB		0.831	1.00	0.970	0.80	0.57	
B1 SRC	0.115 0.425	2.00 2.50	BS WB		1.087	0.96	0.970	1.01	0.40	

[RC造] CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: 極脆性柱
 BB: 曲げ梁支配型柱 BS: せん断梁支配型柱
 CWB: 曲げそで壁付柱 CWS: せん断そで壁付柱 CWSS: 極脆性そで壁付柱
 WB: 曲げ壁 WS: せん断壁 WR: 回転壁

[SRC造] CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: 脆性柱 CT: 柱脚部支配型柱
 BB: 曲げ梁支配型柱 BS: せん断梁支配型柱
 CWB: 曲げそで壁付柱 CWS: せん断そで壁付柱 CWSS: 脆性そで壁付柱
 WB: 曲げ壁 WS: せん断壁 WR: 回転壁 WT: 柱脚部支配型壁

※ < >内は、F=0.8またはF=1.0における単独のC値を参考値として出力しています。

【耐震性能診断表】(最大 Is の場合)

建物名: 小天守閣(改修) Is=0.75				建設年月日:					
方向: Y方向 正加力			診断者: ㈱大建設計名古屋事務所				診断年月日: 2010-08		
診断次数: 3次		構造耐震判定指標 Iso = Es・Z・G・U = 0.60 * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 0.60							
階	C	F	破壊形式	Eo	SD	T	Is	CT・SD	判定
3 SRC	0.608 0.550	1.27 3.00	WS BS	0.999	1.00	0.970	0.97	0.30	
2 SRC	0.706	2.50	CB,CS,BB,WB	1.239	1.00	0.970	1.20	0.49	
1 SRC	0.440 0.242	1.45 3.50	CS,WB CB,BB	0.891	1.00	0.970	0.86	0.20	
B1 SRC	0.115 0.425	2.00 2.50	BS WB	1.087	0.96	0.970	1.01	0.40	

[RC造] CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: 極脆性柱
BB: 曲げ梁支配型柱 BS: せん断梁支配型柱
CWB: 曲げそで壁付柱 CWS: せん断そで壁付柱 CWSS: 極脆性そで壁付柱
WB: 曲げ壁 WS: せん断壁 WR: 回転壁

[SRC造] CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: 脆性柱 CT: 柱脚部支配型柱
BB: 曲げ梁支配型柱 BS: せん断梁支配型柱
CWB: 曲げそで壁付柱 CWS: せん断そで壁付柱 CWSS: 脆性そで壁付柱
WB: 曲げ壁 WS: せん断壁 WR: 回転壁 WT: 柱脚部支配型壁

※ < >内は、F=0.8またはF=1.0における単独のC値を参考値として出力しています。

【耐震性能診断表】(CT・SD及びIsを満す最大Isの場合)

建物名: 小天守閣(改修) Is=0.75						建設年月日:				
方向: Y方向 負加力			診断者: ㈱大建設計名古屋事務所			診断年月日: 2010-08				
診断次数: 3次		構造耐震判定指標 Iso ⇒ Es・Z・G・U = 0.60 * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 0.60								
階	C	F	破壊形式		Es	SD	T	Is	CT・SD	判定
3 SRC	0.734 0.650	1.27 2.75	WS CS, BS		1.106	1.00	0.970	1.07	0.35	
2 SRC	0.673	2.50	CB, CS, BB, WB		1.181	1.00	0.970	1.14	0.47	
1 SRC	0.778	1.27	CB, CS, BB, WB, WS		0.830	1.00	0.970	0.80	0.65	
B1 SRC	0.315 0.318	1.27 2.50	CS, BS, WB BB, WB		0.890	0.96	0.970	0.82	0.30	

[RC造] CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: 極脆性柱
 BB: 曲げ梁支配型柱 BS: せん断梁支配型柱
 CMB: 曲げそで壁付柱 CWS: せん断そで壁付柱 CWSS: 極脆性そで壁付柱
 WB: 曲げ壁 WS: せん断壁 WR: 回転壁

[SRC造] CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: 脆性柱 CT: 柱脚部支配型柱
 BB: 曲げ梁支配型柱 BS: せん断梁支配型柱
 CMB: 曲げそで壁付柱 CWS: せん断そで壁付柱 CWSS: 脆性そで壁付柱
 WB: 曲げ壁 WS: せん断壁 WR: 回転壁 WT: 柱脚部支配型壁

※ < >内は、F=0.8またはF=1.0における単独のC値を参考値として出力しています。

【耐震性能診断表】(最大 Is の場合)

建物名: 小天守閣(改修) Is=0.75				建設年月日:					
方向: Y方向 負加力		診断者: 株式会社設計名古屋事務所				診断年月日: 2010-08			
診断次數: 3次		構造耐震判定指標 Iso = Es・Z・G・U = 0.60 * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 0.60							
階	C	F	破壊形式	Eo	SD	T	Is	CT・SD	判定
3 SRC	0.734 0.650	1.27 2.75	NS CS,BS	1.106	1.00	0.970	1.07	0.35	
2 SRC	0.673	2.50	CB,CS,BB,WB	1.181	1.00	0.970	1.14	0.47	
1 SRC	0.536 0.242	1.27 3.50	CS,WB,NS CB,BB	0.913	1.00	0.970	0.88	0.20	
B1 SRC	0.315 0.318	1.27 2.50	CS,BS,WB BB,WB	0.890	0.96	0.970	0.82	0.30	

[RC造] CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: 極脆性柱
 BB: 曲げ梁支配型柱 BS: せん断梁支配型柱
 CWB: 曲げそで壁付柱 CWS: せん断そで壁付柱 CWSS: 極脆性そで壁付柱
 WB: 曲げ壁 WS: せん断壁 WR: 回転壁

[SRC造] CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: 脆性柱 CT: 柱脚部支配型柱
 BB: 曲げ梁支配型柱 BS: せん断梁支配型柱
 CWB: 曲げそで壁付柱 CWS: せん断そで壁付柱 CWSS: 脆性そで壁付柱
 WB: 曲げ壁 WS: せん断壁 WR: 回転壁 WT: 柱脚部支配型壁

※ < >内は、F=0.8またはF=1.0における単独のC値を参考値として出力しています。

【診断結果比較】 X方向 (CT・SD及びIsを満たす最大Isの場合)

		1次診断			2次診断 正加力			2次診断 負加力			3次診断 正加力			3次診断 負加力		
Is		0.80			0.60			0.60			0.60			0.60		
階	種別	Is	Is/Is0	Is	CT・SD	Is/Is0	Is	CT・SD	Is/Is0	Is	CT・SD	Is/Is0	Is	CT・SD	Is/Is0	Is
3	SRC									0.92	0.38	1.53	0.92	0.38	1.53	
2	SRC									0.92	0.38	1.53	0.92	0.38	1.53	
1	SRC									0.80	0.35	1.33	0.80	0.35	1.33	
B1	SRC									0.89	0.36	1.49	0.89	0.36	1.49	

※ NGの場合、 $Is/Is0 < 1$ のとき、または $CT \cdot SD < (0.3[RC造], 0.28ZGU[SRC造非充膜], 0.25ZGU[SRC造充膜])$ のときに「*」を表示する。

※ $CT \cdot SD > (1.25[RC造], 1.0[SRC造])$ のときは、 $Is/Is0$ の値にかかわらず OK とする。この場合、 $CT \cdot SD$ に「o」を表示する。

【診断結果比較】 X方向 (最大 I_s の場合)

		1次診断			2次診断 正加力			2次診断 負加力			3次診断 正加力			3次診断 負加力		
I_{so}		0.80			0.60			0.60			0.60			0.60		
階	種別	I_s	I_s/I_{so}		I_s	$CT \cdot SD$	I_s/I_{so}	I_s	$CT \cdot SD$	I_s/I_{so}	I_s	$CT \cdot SD$	I_s/I_{so}	I_s	$CT \cdot SD$	I_s/I_{so}
3	SRC										0.92	0.38	1.53	0.92	0.38	1.53
2	SRC										0.92	0.38	1.53	0.92	0.38	1.53
1	SRC										0.80	0.35	1.33	0.80	0.35	1.33
B1	SRC										0.89	0.36	1.49	0.89	0.36	1.49

※ NGの場合、 $I_s/I_{so} < 1$ のとき、または $CT \cdot SD < (0.3[RC造], 0.28ZGJ[SRC造非充腹], 0.25ZGJ[SRC造充腹])$ のときに「*」を表示する。

※ $CT \cdot SD > (1.25[RC造], 1.0[SRC造])$ のときは、 I_s/I_{so} の値にかかわらず OK とする。この場合、 $CT \cdot SD$ に「o」を表示する。

【診断結果比較】 Y方向 (CT・SD及び I_s を満たす最大 I_s の場合)

		1次診断			2次診断 正加力			2次診断 負加力			3次診断 正加力			3次診断 負加力		
I_{so}		0.80			0.60			0.60			0.60			0.60		
階	種別	I_s	I_s/I_{so}	I_s	CT・SD	I_s/I_{so}	I_s	CT・SD	I_s/I_{so}	I_s	CT・SD	I_s/I_{so}	I_s	CT・SD	I_s/I_{so}	I_s
3	SRC									0.97	0.30	1.61	1.07	0.35	1.78	
2	SRC									1.20	0.49	2.00	1.14	0.47	1.91	
1	SRC									0.80	0.57	1.34	0.80	0.65	1.34	
B1	SRC									1.01	0.40	1.68	0.82	0.30	1.38	

※ NGの場合、 $I_s/I_{so} < 1$ のとき、または $CT \cdot SD < (0.3[RC造], 0.28Z6U[SRC造非充腹], 0.25Z6U[SRC造充腹])$ のときに「*」を表示する。

※ $CT \cdot SD > (1.25[RC造], 1.0[SRC造])$ のときは、 I_s/I_{so} の値にかかわらず OK とする。この場合、 $CT \cdot SD$ に「o」を表示する。

【診断結果比較】 Y方向 (最大 I_s の場合)

		1次診断			2次診断 正加力			2次診断 負加力			3次診断 正加力			3次診断 負加力		
I_{so}		0.80			0.60			0.60			0.60			0.60		
階	種別	I_s	I_s/I_{so}		I_s	$CT \cdot SD$	I_s/I_{so}	I_s	$CT \cdot SD$	I_s/I_{so}	I_s	$CT \cdot SD$	I_s/I_{so}	I_s	$CT \cdot SD$	I_s/I_{so}
3	SRC										0.97	0.30	1.61	1.07	0.35	1.78
2	SRC										1.20	0.49	2.00	1.14	0.47	1.91
1	SRC										0.86	0.20*	1.44	0.88	0.20*	1.47
BI	SRC										1.01	0.40	1.68	0.82	0.30	1.38

※ NGの場合、 $I_s/I_{so} < 1$ のとき、または $CT \cdot SD < (0.3[RC造], 0.28ZGU[SRC造非充膜], 0.25ZGU[SRC造充膜])$ のときに「*」を表示する。

※ $CT \cdot SD > (1.25[RC造], 1.0[SRC造])$ のときは、 I_s/I_{so} の値にかかわらず OK とする。この場合、 $CT \cdot SD$ に「o」を表示する。

8. 補強概要

・ $I_s > 0.60$ を目標とした場合

・ スラブ増厚補強

(X方向)

3 F L スラブ厚 480mm 3ヶ所

・ 耐震壁の増設補強

(X方向)

1 階 壁厚 200mm 1ヶ所

・ そで壁増厚補強

(Y方向)

B1階 そで壁厚 200mm 1ヶ所

・ $I_s > 0.75$ を目標とした場合

・ スラブ増厚補強

(X方向)

3 F L スラブ厚 480mm 3ヶ所

・ 耐震壁の増厚補強

(Y方向)

1 階 増厚 200mm 1ヶ所

・ 耐震壁の増設補強

(X方向)

1 階 壁厚 200mm 1ヶ所


・ そで壁増厚補強

(Y方向)


B1階 そで壁厚 200mm 3ヶ所

9. 志賀マップ

X方向



Y方向



小天守閣

壁・柱量









階	X方向					Y方向				
	ΣW_i (kN)	ΣA_i (m^2)	$\Sigma A_i \times A_i$ (m^2)	$\Sigma W_i \times A_i$ ($\times 10^3 \text{cm}^3$)	A_w ($\times 10^3 \text{cm}^2$)	A_c ($\times 10^3 \text{cm}^2$)	A_w' ($\times 10^3 \text{cm}^2$)	$\Sigma A_i \times A_i'$ (cm^2/m^2)	$\Sigma W_i \times A_i'$ (kg/cm 2)	$\Sigma W_i \times A_i$ (kg/cm 2)
3階	3396.8	323.3	585.5	628.9	28.21	33.80	0.00	48.2	10.1	10.8
2階	8161.2	730.5	1038.8	1184.2	44.47	102.42	0.00	42.8	8.1	10.3
1階	14128.3	1139.1	1952.1	1711.3	12.84	102.42	0.00	9.3	14.9	13.6
B1階	20786.7	1547.4	1547.4	2121.1	23.76	5.12	0.00	15.4	73.4	74.8









階	X方向					Y方向				
	ΣW_i (kN)	ΣA_i (m^2)	$\Sigma A_i \times A_i$ (m^2)	$\Sigma W_i \times A_i$ ($\times 10^3 \text{cm}^3$)	A_w ($\times 10^3 \text{cm}^2$)	A_c ($\times 10^3 \text{cm}^2$)	A_w' ($\times 10^3 \text{cm}^2$)	$\Sigma A_i \times A_i'$ (cm^2/m^2)	$\Sigma W_i \times A_i'$ (kg/cm 2)	$\Sigma W_i \times A_i$ (kg/cm 2)
3階	3396.8	323.3	586.8	627.2	28.21	33.80	0.00	48.1	10.1	10.8
2階	8249.5	730.5	1037.4	1195.3	44.47	102.42	0.00	42.9	8.1	10.4
1階	14247.5	1139.1	1950.9	1724.2	19.53	102.42	0.00	14.5	14.1	13.7
B1階	20968.4	1547.4	1547.4	2198.6	23.76	5.12	0.00	15.4	74.1	61.1

階	X方向					Y方向				
	ΣW_i (kN)	ΣA_i (m^2)	$\Sigma A_i \times A_i$ (m^2)	$\Sigma W_i \times A_i$ ($\times 10^3 \text{cm}^3$)	A_w ($\times 10^3 \text{cm}^2$)	A_c ($\times 10^3 \text{cm}^2$)	A_w' ($\times 10^3 \text{cm}^2$)	$\Sigma A_i \times A_i'$ (cm^2/m^2)	$\Sigma W_i \times A_i'$ (kg/cm 2)	$\Sigma W_i \times A_i$ (kg/cm 2)
3階	3396.8	323.3	586.1	628.6	28.21	33.80	0.00	48.0	10.1	10.8
2階	8249.5	730.5	1040.3	1198.7	44.47	102.42	0.00	42.7	8.2	10.4
1階	14287.1	1139.1	1354.4	1733.4	19.53	102.42	0.00	14.4	14.2	12.6
B1階	21133.4	1547.4	1547.4	2156.5	33.55	5.12	0.00	21.7	55.8	44.7









10. C-Fグラフ









<現状>





















<補強iso=0.60>





<補強Iso=0.75>





1 1. 破壞形式
(現 狀)


【鉛直部材の諸元：(伏図)】 X方向 正加力時 3次診断

----: X方向の壁: Y方向の壁
上段: 保有せん断力 下段: F指標, 破壊形式
鉛直部材の分類 S: せん断柱 X: (極)脆性柱 □: その他

破壊形式 (せん断柱、極脆性柱で第2種構造要素の場合は後に*を表示)
CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: (極)脆性柱
BB: 曲げ梁支配型柱 BS: せん断梁支配型柱 CT: 柱脚部支配型柱
CWB: 曲げそで壁付柱 CWS: せん断そで壁付柱 CWS*: (極)脆性そで壁付柱
WB: 曲げ壁 WS: せん断壁 WR: 回転壁 WT: 柱脚部支配型壁 (極):RC部材

<3 階> SRC

sY4




sY1

sX1 sX2 sX3 sX4 sX5 sX6


<2 階> SRC

sY4 □ □ □ □ □ □

sY3a




sY5




sY1 □ □ □ □ □ □

sX1 sX2 sX3 sX4 sX5 sX6

<I 階> SRC



<B1 階> SRC



【鉛直部材の諸元: (軸組)] X方向 正加力時 3次診断


////: 壁あり

上段: 保有せん断力 中段: F指標 下段: 破壊形式


破壊形式 (せん断柱、種脆性柱で第2種構造要素の場合は後に'/'を表示)

CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: (種)脆性柱
BB: 曲げ梁支配型柱 BS: せん断梁支配型柱 CT: 柱脚部支配型柱
CWB: 曲げそで壁付柱 CWS: せん断そで壁付柱 CWSS: (種)脆性そで壁付柱
WB: 曲げ壁 WS: せん断壁 WR: 回転壁 WT: 柱脚部支配型壁 (種):RC部材


<sY2 フレーム>



<sY3 フレーム>



<sY3aフレーム>




【鉛直部材の諸元：(伏図)】 X方向 負加力時 3次診断

—: X方向の壁 ...: Y方向の壁
上段: 保有せん断力 下段: F指標、破壊形式
鉛直部材の分類 S: せん断柱 X: (極)脆性柱 □: その他

破壊形式 (せん断柱、極脆性柱で第2種構造要素の場合は後に*を表示)
CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: (極)脆性柱
BB: 曲げ梁支配型柱 BS: せん断梁支配型柱 CT: 柱脚部支配型柱
CWB: 曲げそで壁付柱 CWS: せん断そで壁付柱 CWS*: (極)脆性そで壁付柱
WB: 曲げ壁 WS: せん断壁 WR: 回転壁 WT: 柱脚部支配型壁 (極)RC部材

<3 階> SRC

sY4




sY1

sX1 sX2 sX3 sX4 sX5 sX6


<2 階> SRC

sY4 □ □ □ □ □ □

sY3a




sY5




sY1 □ □ □ □ □ □

sX1 sX2 sX3 sX4 sX5 sX6

<I 階> SRC



<II 階> SRC




【鉛直部材の諸元: (伏図)】 Y方向 正加力時 3次診断

....: X方向の壁 ---: Y方向の壁
上段: 保有せん断力 下段: F指標, 破壊形式
鉛直部材の分類 S: せん断柱 X: (極)脆性柱 □: その他

破壊形式 (せん断柱, 極脆性柱で第2種構造要素の場合は後に '*' を表示)
CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: (極)脆性柱
BD: 曲げ梁支配型柱 BS: せん断梁支配型柱 CT: 柱脚部支配型柱
CWB: 曲げそで壁付柱 CWS: せん断そで壁付柱 CWSS: (極)脆性そで壁付柱
WB: 曲げ壁 WS: せん断壁 WR: 回転壁 WT: 柱脚部支配型壁 (極): RC部材

<3 階> SRC


sY4




sY1

sX1 sX2 sX3 sX4 sX5 sX6



<2 階> SRC



sY3a




sY5




sX1 sX2 sX3 sX4 sX5 sX6

<I 階> SRC



<II 階> SRC



【鉛直部材の諸元: (軸組)】 Y方向 正加力時 3次診断


////: 壁あり

上段: 保有せん断力 中段: F指標 下段: 破壊形式


破壊形式 (せん断柱、極脆性柱で第2種構造要素の場合は後に'*'を表示)

CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: (極)脆性柱
BB: 曲げ梁支配型柱 BS: せん断梁支配型柱 CT: 柱脚部支配型柱
CWB: 曲げそで壁付柱 CWS: せん断そで壁付柱 CWS*: (極)脆性そで壁付柱
WB: 曲げ壁 WS: せん断壁 WR: 回転壁 WT: 柱脚部支配型壁 (横)RC部材


<sX2 フレーム>




<sX3 フレーム>



<sX4 フレーム>



<sX5 フレーム>



【鉛直部材の諸元: (伏図)】 Y方向 負加力時 3次診断

....: X方向の壁 ---: Y方向の壁

上段: 保有せん断力 下段: F損傷, 破壊形式

鉛直部材の分類 S: せん断柱 X: (極)脆性柱 □: その他

破壊形式 (せん断柱, 極脆性柱で第2種構造要素の場合は後に '*' を表示)

CB: 曲げ柱

CS: せん断柱

CSS: (極)脆性柱

DB: 曲げ梁支配型柱

BS: せん断梁支配型柱

CT: 柱脚部支配型柱

CWB: 曲げそで壁付柱

CWS: せん断そで壁付柱

CWSS: (極)脆性そで壁付柱

WB: 曲げ壁


WS: せん断壁

WR: 回転壁

WT: 柱脚部支配型壁 (極)RC部材

<3 階> SRC


sY4




sY1

sX1 sX2 sX3 sX4 sX5 sX6


<2 階> SRC



<I 階> SRC



<II 階> SRC



【鉛直部材の諸元: (軸組)】 Y方向 負加力時 3次診断


////: 壁あり

上段: 保有せん断力 中段: F指標 下段: 破壊形式


破壊形式 (せん断柱、極脆性柱で第2種構造要素の場合は後に'*'を表示)

CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: (橋)脆性柱
BB: 曲げ梁支配型柱 BS: せん断梁支配型柱 CT: 柱脚部支配型柱
CWB: 曲げそで壁付柱 CWS: せん断そで壁付柱 CWS*: (橋)脆性そで壁付柱
WB: 曲げ壁 WS: せん断壁 WR: 回転壁 WT: 柱脚部支配型壁 (橋):RC部材


<sX2 フレーム>



<sX3 フレーム>



<sX4 フレーム>



【鉛直部材の諸元: (軸組)】 X方向 正加力時 3次診断

////: 壁あり

上段: 保有せん断力 中段: F指標 下段: 破壊形式

破壊形式 (せん断柱、極脆性柱で第2種構造要素の場合は後に*を表示)

CB: 曲げ柱

CS: せん断柱

CSS: (極)脆性柱

BB: 曲げ梁支配型柱

BS: せん断梁支配型柱

CT: 柱脚部支配型柱

CWB: 曲げそで壁付柱

CWS: せん断そで壁付柱

CWSS: (極)脆性そで壁付柱


WB: 曲げ壁

WS: せん断壁


WR: 回転壁

WT: 柱脚部支配型壁 (極):RC部材


<sY2 フレーム>



<sY3 フレーム>



<sY3a7フレーム>




【鉛直部材の諸元：(伏図)】 X方向 負加力時 3次診断

——: X方向の壁: Y方向の壁
上段: 保有せん断力 下段: F指標, 破壊形式
鉛直部材の分類 S: せん断柱 X: (横)脆性柱 □: その他

破壊形式 (せん断柱, 極脆性柱で第2種構造要素の場合は後に'※'を表示)
CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: (横)脆性柱
BB: 曲げ梁支配型柱 BS: せん断梁支配型柱 CT: 柱脚部支配型柱
CWB: 曲げそで壁付柱 CWS: せん断そで壁付柱 CWS※: (横)脆性そで壁付柱
WB: 曲げ壁 WS: せん断壁 WR: 回転壁 WT: 柱脚部支配型壁 (横)RC部材

<3 階> SRC

sY4




sY1

sX1 sX2 sX3 sX4 sX5 sX6


<2 階> SRC

sY4 □ □ □ □ □ □

sY3a




sY5




sY1 □ □ □ □ □ □

sX1 sX2 sX3 sX4 sX5 sX6

<1 階> SRC



<31 階> SRC



【鉛直部材の諸元: (軸組)】 X方向 負加力時 3次診断


////: 壁あり

上段: 保有せん断力 中段: F指標 下段: 破壊形式


破壊形式 (せん断柱、極脆性柱で第2種構造要素の場合は後に'/'を表示)

CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: (極)脆性柱
BB: 曲げ梁支配型柱 BS: せん断梁支配型柱 CI: 柱脚部支配型柱
CWB: 曲げそで壁付柱 CWS: せん断そで壁付柱 CWS: (極)脆性そで壁付柱
WB: 曲げ壁 WS: せん断壁 WR: 回転壁 WT: 柱脚部支配型壁 (極)RC部材


<sY2 フレーム>



<sY3 フレーム>



<sY3a フレーム>




【鉛直部材の諸元：(伏図)】 Y方向 正加力時 3次診断


....: X方向の壁 —: Y方向の壁
上段: 保有せん断力 下段: F指標, 破壊形式
鉛直部材の分類 S: せん断柱 X: (種)脆性柱 □: その他

破壊形式 (せん断柱、極脆性柱で第2種構造要素の場合は後に'*'を表示)
CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: (種)脆性柱
BB: 曲げ梁支配型柱 BS: せん断梁支配型柱 CT: 柱脚部支配型柱
CWB: 曲げそで壁付柱 CWS: せん断そで壁付柱 CWSS: (種)脆性そで壁付柱
WB: 曲げ壁 WS: せん断壁 WR: 回転壁 WT: 柱脚部支配型壁 (種):RC部材

<3 階> SRC



<2 階> SRC




sX1 sX2 sX3 sX4 sX5 sX6

【鉛直部材の諸元: (軸組)】 Y方向 正加力時 3次診断


////: 壁あり
上段: 保有せん断力 中段: F指標 下段: 破壊形式

破壊形式 (せん断柱、極脆性柱で第2種構造要素の場合は後に'*'を表示)
CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: (極)脆性柱
BB: 曲げ梁支配型柱 BS: せん断梁支配型柱 CT: 柱脚部支配型柱
CWB: 曲げそで壁付柱 CWS: せん断そで壁付柱 CWS*: (極)脆性そで壁付柱
WB: 曲げ壁 WS: せん断壁 WR: 回転壁 WT: 柱脚部支配型壁 (極)RC部材


<sX2 フレーム>




<sX3 フレーム>



<sX4 フレーム>



<sX5 フレーム>



【鉛直部材の諸元：(伏図)】 Y方向 負加力時 3次診断

.....: X方向の壁 ---: Y方向の壁

上段: 保有せん断力 下段: F指標, 破壊形式


鉛直部材の種類 S: せん断柱 X: (横)脆性柱 □: その他

破壊形式 (せん断柱, 極脆性柱で第2種構造要素の場合は後に'※'を表示)

CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: (横)脆性柱
BB: 曲げ梁支配型柱 BS: せん断梁支配型柱 CT: 柱脚部支配型柱
CWB: 曲げそで壁付柱 CWS: せん断そで壁付柱 CWS※: (横)脆性そで壁付柱
WB: 曲げ壁 WS: せん断壁 WR: 回転壁 WT: 柱脚部支配型壁 (横)RC部材

<3 階> SRC


sY4




sY1

sX1 sX2 sX3 sX4 sX5 sX6



<2 階> SRC



sY3a




sY5




sX1 sX2 sX3 sX4 sX5 sX6

<I 階> SRC



<II 階> SRC



【鉛直部材の諸元: (軸組)】 Y 方向 負加力時 3次診断


////: 壁あり

上段: 保有せん断力 中段: F指標 下段: 破壊形式


破壊形式 (せん断柱、極脆性柱で第2種構造要素の場合は後に*を表示)

CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: (極)脆性柱
BB: 曲げ梁支配型柱 BS: せん断梁支配型柱 CT: 柱脚部支配型柱
CWB: 曲げそで壁付柱 CWS: せん断そで壁付柱 CWS*: (極)脆性そで壁付柱
WB: 曲げ壁 WS: せん断壁 WR: 回転壁 WT: 柱脚部支配型壁 (極)RC部材


<sX2 フレーム>




<sX3 フレーム>



<sX4 フレーム>



<sX5 フレーム>



(補強後) $I_s \geq 0.75$ 補強後


【鉛直部材の諸元：(伏図)】 X方向 正加力時 3次診断

— : X方向の壁 : Y方向の壁
上段 : 保有せん断力 下段 : F指標, 破壊形式
鉛直部材の分類 S : せん断柱 X : (種)脆性柱 □ : その他

破壊形式 (せん断柱、極脆性柱で第2種構造要素の場合は後に'+'を表示)
CB : 曲げ柱 CS : せん断柱 CSS : (種)脆性柱
BB : 曲げ梁支配型柱 BS : せん断梁支配型柱 CI : 柱脚部支配型柱
CWB : 曲げそで壁付柱 CWS : せん断そで壁付柱 CWS : (種)脆性そで壁付柱
WB : 曲げ壁 WS : せん断壁 WR : 回転壁 WT : 柱脚部支配型壁 (種) : RC部材

<3 階> SRC


sY4




sY1

sX1 sX2 sX3 sX4 sX5 sX6


<2 階> SRC



<I 階> SRC



<B1 階> SRC



【鉛直部材の諸元: (軸組)】 X方向 正加力時 3次診断


////: 壁あり

上段: 保有せん断力 中段: F指標 下段: 破壊形式


破壊形式 (せん断柱、極脆性柱で第2種構造要素の場合は後に*を表示)

CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: (極)脆性柱
BB: 曲げ梁支配型柱 BS: せん断梁支配型柱 CI: 柱脚部支配型柱
CWB: 曲げそで壁付柱 CWS: せん断そで壁付柱 CWS*: (極)脆性そで壁付柱
WB: 曲げ壁 WS: せん断壁 WR: 回転壁 WT: 柱脚部支配型壁 (極):RC部材


<sY2 フレーム>



<sY3 フレーム>



<sY3a7 フレーム>



【鉛直部材の諸元：(伏図)】 X方向 負加力時 3次診断

— : X方向の壁 : Y方向の壁

上段 : 保有せん断力 下段 : F指標, 破壊形式


鉛直部材の分類 S : せん断柱 X : (種)脆性柱 □ : その他

破壊形式 (せん断柱、極脆性柱で第2種構造要素の場合は後に'+'を表示)

CB : 曲げ柱 CS : せん断柱 CSS : (種)脆性柱
DB : 曲げ梁支配型柱 BS : せん断梁支配型柱 CI : 柱脚部支配型柱
CWB : 曲げそで壁付柱 CWS : せん断そで壁付柱 CWS : (種)脆性そで壁付柱
WB : 曲げ壁 WS : せん断壁 WR : 回転壁 WI : 柱脚部支配型壁 (後) : RC部材

<3 階> SRC

sY4




sY1

sX1 sX2 sX3 sX4 sX5 sX6


<2 階> SRC

sY4 □ □ □ □ □ □

sY3a




sY5




sY1 □ □ □ □ □ □

sX1 sX2 sX3 sX4 sX5 sX6

<I 階> SRC



<B1 階> SRC




【鉛直部材の諸元：(軸組)】 X方向 負加力時 3次診断

////: 壁あり


上段: 保有せん断力 中段: F指標 下段: 破壊形式

破壊形式 (せん断柱、極脆性柱で第2種構造要素の場合は後に'/'を表示)
CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: (極)脆性柱
BB: 曲げ梁支配型柱 BS: せん断梁支配型柱 CT: 柱脚部支配型柱
CWB: 曲げそで壁付柱 CMS: せん断そで壁付柱 CMSS: (極)脆性そで壁付柱
WB: 曲げ壁 WS: せん断壁 WR: 回転壁 WT: 柱脚部支配型壁 (極)RC部材


<sY2 フレーム>



<sY3 フレーム>



<sY3aフレーム>




【鉛直部材の諸元：(伏図)】 Y方向 正加力時 3次診断

.....: X方向の壁 ———: Y方向の壁
上段: 保有せん断力 下段: F指標, 破壊形式
鉛直部材の分類 S: せん断柱 X: (複)脆性柱 □: その他

破壊形式 (せん断柱、極脆性柱で第2種構造要素の場合は後に*を表示)
CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: (複)脆性柱
BB: 曲げ梁支配型柱 BS: せん断梁支配型柱 BT: 柱脚部支配型柱
CWB: 曲げそで壁付柱 CWS: せん断そで壁付柱 CWSS: (複)脆性そで壁付柱
WB: 曲げ壁 WS: せん断壁 WR: 回転壁 WT: 柱脚部支配型壁 (複)RC部材

<3 階> SRC


sY4




sY1

sX1 sX2 sX3 sX4 sX5 sX6



<2 階> SRC



sY3a




sY5




sX1 sX2 sX3 sX4 sX5 sX6

<I 階> SRC



<BI 階> SRC



【鉛直部材の諸元: (軸組)】 Y方向 正加力時 3次診断


////: 壁あり

上段: 保有せん断力 中段: F指標 下段: 破壊形式


破壊形式 (せん断柱、極脆性柱で第2種構造要素の場合は後に'+'を表示)

CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: (極)脆性柱
BB: 曲げ梁支配型柱 BS: せん断梁支配型柱 CI: 柱脚部支配型柱
CWB: 曲げそで壁付柱 CWS: せん断そで壁付柱 CWS: (極)脆性そで壁付柱
WB: 曲げ壁 WS: せん断壁 WR: 回転壁 WI: 柱脚部支配型壁 (極):RC部材


<sX2 フレーム>




<sX3 フレーム>



<sX4 フレーム>



<sX5 フレーム>




【鉛直部材の諸元：（伏図）】 Y方向 負加力時 3次診断

.... : X方向の壁 一一 : Y方向の壁
上段 : 保有せん断力 下段 : F指標, 破壊形式
鉛直部材の分類 S : せん断柱 X : (極)脆性柱 □ : その他

破壊形式（せん断柱、極脆性柱で第2種構造要素の場合は後に'※'を表示）
CB : 曲付柱 CS : せん断柱 CSS : (極)脆性柱
BB : 曲付梁支配型柱 BS : せん断梁支配型柱 CT : 柱脚部支配型柱
CWB : 曲付そで壁付柱 CWS : せん断そで壁付柱 CWS※ : (極)脆性そで壁付柱
WB : 曲付壁 WS : せん断壁 WR : 回転壁 WT : 柱脚部支配型壁 (極)RC部材

<3 階> SRC


sY4




sY1

sX1 sX2 sX3 sX4 sX5 sX6


<2 階> SRC




<I 階> SRC



<II 階> SRC



<eX5 フレーム>




【鉛直部材の諸元: (軸組)】 Y方向 負加力時 3次診断


////: 壁あり
上段: 保有せん断力 中段: F指標 下段: 破壊形式

破壊形式 (せん断柱、極脆性柱で第2種構造要素の場合は後に*を表示)
CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: (極)脆性柱
BB: 曲げ梁支配型柱 BS: せん断梁支配型柱 CT: 柱脚部支配型柱
CWB: 曲げそで壁付柱 CWS: せん断そで壁付柱 CWS*: (極)脆性そで壁付柱
WB: 曲げ壁 WS: せん断壁 WR: 回転壁 WT: 柱脚部支配型壁 (極): RC部材


<sX2 フレーム>





<sX3 フレーム>



<sX4 フレーム>



1 2. 補強計画図



小天守閣

B1階 平面図 1/200

小天守閣

1階 平面図 1/200

補強図


($l_{so}=0.6$)

※1) 増設壁について

- ・有開口増設壁 (幅体開口寸法 $l_{so}+l_{so}=1600+2100$ まで) の補強でも可とする。
- ・補強位置は図示位置、またはsY2通りのsX4-sX5間への補強でも可とする。



補強図
(1/50=0.6)




$(I_{SO} = 0.6)$ 

特記なき限り、壁はW12とする。



補強図

(Iso=0.6)




小天守閣

3階 梁伏図 1/200


小天守閣

2階 梁伏図 1/200

特記なき限り、壁はW12とする。



補強図
(Iso=0.6)



(概)-P.127

小天守閣

R階 梁伏図 1/200

小天守閣

P階 梁伏図 1/200



圖強補

$$(Iso=0.6)$$

S-4



小天守閣

sX3通 軸組図 1/200

小天守閣

5X1通 軸組図 1/200

(概)-P.129

特記なき限り、壁はW12とする。


$(I_{SO} = 0.75)$

- ・有開口増設壁（躯体開口寸法 $L \times H=1600 \times 2100$ まで）の補強でも可とする。
- ・補強位置は図示位置、または $s/2$ 通りの $s/4 \sim s/5$ 間への補強でも可とする。

- ・補強位置は図示位置、またはsX4通りのsY2-sY3間への補強でも可とする。



1階 平面図 1/200



小天守閣


2階 平面図 1/200

小天守閣

3階 平面図 1/200



補強図
(Iso=0.75)



小天守閣



2階 梁伏図 1/200

小天守閣

3階 梁伏図 1/200

特記なき限り、壁はW12とする。

補強図
($I_{so}=0.75$)




小天下守閣

P階 梁伏図 1/200

小天下守閣

R階 梁伏図 1/200




共通事項

- コンクリート 〔c=211〕/mm²
- グラウト材 無収縮モルタル 〔w=30〕/mm²
- 鉄 筋 S1025A (D16以下) . S10345 (D19以上)
- アンカー筋 S1025A (鋼筋ナット付き JIS G3112 準拠品)
(開口まわりナットなし)

6-1

1 : 50

増厚で壁補強要領図




共通事項

- 1) コンクリート 〔φ20〕/mm²
 - 2) グラウト材 無収縮モルタル 〔φ=30〕/mm²
 - 3) 鉄 筋 S225A (0.16以下) 、 S3245 (0.18以上)
 - 4) アンカーボルト S225A (鋼材ナット付き JIS G3112 鋼材品)
- ： 開口まわりナットなし)

S-2

1 : 50

増設基礎計画図



共通事項

- 1) コンクリート $f_c=21N/mm^2$
- 2) グラウト材 $f_g=30N/mm^2$
- 3) 鉄筋 SD35A (0.15以下) . SD345 (0.15以上)
- 4) アンカー筋 SD35A (鋼材ナット付き JIS B3112 鋼製品)
： 開口まわりナットなし)

増厚壁補強要図

1 : 50

S-3



増厚スラブ補強要領図

1:59

4-5

1)	コンクリート	$f_c=21\text{N/mm}^2$
2)	ガラウ材	無収縮モルタル $f_m=3\text{N/mm}^2$
3)	鉄筋	S529SA (16以下) , S5245 (19以上)

打合せ記録

文書番号： N2010-037-01

件名 名古屋城天守閣耐震対策調査									
会議名称		第1回 事前調整会							
議題		1 大天守閣の診断結果及び補強計画案 説明及び質疑 2 小天守閣の診断結果及び補強計画案 説明及び質疑 3 今後のスケジュールについて							
会議日時		平成22年12月13日(月) 14時～16時							
場所		名古屋役所・西庁舎4階 会議室							
出席者 (敬称略)		アドバイザー(A)：二宮、橋村 名古屋市住宅都市局 営繕部営繕企画課(C)：戸崎課長、渥美係長、古立、駒田 大建設計(D)：							
No.		内 容							
1		・前回検討(1997年2月)の学会報告書の内容については、本診断書には記載しないのか？前回検討されている内容と比べてみて、あまりに違っていると診断方法に問題がある可能性が示唆できるため、参考に添付したほうが良いのではないかと？(A) →診断結果s値については、前回報告書と同じような値を示しています。参考資料として必要だと思いますので、添付いたします。(D) ・鉄骨詳細図が図面に添付されていると、断面や架構が分かりやすいと思うが、どうか？(A) →耐震審査会の資料には添付します。(D) ・片持部分について、軸組図にX1、X2通りやY1、Y2通りの外周部の通りを図示すること。(A) →添付します。(D) ・柱のコーナー部が無筋の形状になっているが、耐力算定時のコンクリート断面は、換算断面とする等の考慮は必要ないか？(A) →建物の耐震性能としては、梁及び耐力壁のせん断強度が支配であるため、影響は少ないと思いますが、柱のせん断補強が必要な部分もあるため、断面換算(断面低減)を行い、検討します。(D) ・梁の断面算定位置について、現在柱と梁の接合位置の梁端(ハンチ端)で行っていると思われるが、梁せいに對して、ハンチ部のせいが大きいと、ハンチ端が降伏する前に、一般梁部とハンチ部の境界が先に降伏する可能性はないか？(A) →ハンチ部を剛域として、検討します。(D) ・片持部を支持している斜柱については、どうモデル化しているのか？また、水平力に対して、片持部全体の耐力をどう評価しているのか？(A) →解析のモデル化は、形状通り入力していますが、片持部下端(1FL部)は支点を解除し、水平力を負担しないようにモデル化しています。また、片持部の鉛直柱については、本体側からの加力方向についてのみ(X1、X2、X8、X9通りの鉛直柱はX方向加力時のみ)、水平力を負担すると考え、耐力を評価しています。斜柱については、両方向とも水平力の負担はないものと考え、重量のみ考慮しています。(D) ⇒斜柱については、前回の学会報告書ではモデル化し、耐力評価(水平力を負担)しているので、ある程度の水平力を負担できる可能性はあるが、挙動が不確かなため、斜柱の耐力は無視しても良いように思う。ただ、片持部の鉛直柱についても、同じ理由により、耐力を無視するのが適切な方法であるように思う。まず、全体水平耐力のどれくらいを片持部で負担しているのかを確認できる資料があると、判断しやすい。(A) →片持部が負担する耐力の割合を確認し、片持部及び斜柱の耐力評価を再度検討します。(D)							
提出図書・資料					受領図書・資料				
耐震診断報告書(小天守閣) 耐震診断報告書(大天守閣)									
配布先									

つづく

内 容									
・ケーソン基礎の深さはどの程度か？お堀との関係はどうか？（A） →ケーソン基礎は、1FL-2.7mのN値46以上の砂層に支持され、お堀（石垣下端）より少し下部の地盤に支持されている。（C） ・ケーソン基礎の検討とは、こういった検討を予定しているのか？（A） →基礎の支持力については、今回の補強量による重量増に対して、問題ないことを大よそ把握しています。（D） →水平力に対する検討を予定しています。（D） ・ケーソン基礎の検討については、基本的な検討は必要だが、予算と時間の都合により、地盤調査等を含めた詳細検討については、今回は業務外と考えている。ただし、ケーソン基礎及びその地盤について、詳細検討が必要である問題点や懸念事項があれば、それを把握する必要がある。（C） ・補強案は、こういった手法を考えているのか？（A） →（1）梁のせん断補強（2）耐力壁のせん断補強（3）B1階、1階への増設壁（4）柱のせん断補強及び圧壊防止補強の4つの補強方法にて、l_s値=0.60を満足する計画としています。（1）（2）（4）については、炭素繊維による補強を考えております。 →柱の圧壊防止補強とは、柱の断面を大きくする等の負担軸力が大きくなる補強方法か？（A） →鋼板巻きつけの拘束効果による、軸耐力の補強を考えていますので、負担する軸力の増加はありません。（D） ・有開口壁の補強については、鋼板による増設壁（片面）を想定し、鋼板の座屈止めについては、リブ付き鋼板ではなく、@500程度で鋼板にアンカーを打ち、既存壁に固定させる補強案を検討しています。（D） →炭素繊維による壁補強のCFアンカーと同様に、アンカー長さの問題が考えられるので、補強壁周囲の柱梁のコンクリート部（かぶり）は、鉄骨フランジ面までハツリ、フランジにスタッドを溶接してアンカーする補強が適切に思う。（A） →スタッドを溶接してアンカーする補強方法にて検討し、補強詳細を作成します。（D） ・今回業務については、多くの人が集う施設であるため、重要度係数の$I=1.25$を考慮した耐震性能$l_s=0.75$についても、満足する補強計画案を作成することとしている。（C） ・そのため、$l_s=0.75$を満足する補強案については、X方向Y2~Y3、Y4~Y5間は2階以下で全て増設壁が必要になり、また補強工事のために石垣を一部撤去する必要があるため、採用するのが難しい補強案を検討中です。その補強案の中で、梁の曲げ破壊が先行してしまう部材があるため、梁の側面増打による曲げ補強を考えています。（D） →梁の側面増打による曲げ補強に必要な梁下端の補強主筋については曲げを受けるため、柱へのアンカーは埋め込み11dでは不足すると思われる。施工性も考慮して柱を貫通させてアンカーしたほうが良いのではないかと。（A） →検討します。（D） ・ケーソン基礎についても、$l_s=0.60$と$l_s=0.75$の両方について検討するのか？（A） →$C_o=0.20$、$C_o=0.30$にて検討する予定です。（D）									
2	・軽量コンクリートの評価はどう行っているか。（A） →耐力についても、重量についても軽量コンクリート（$\gamma=19N/mm^3$）で評価しています。また、耐力については、天然骨材使用のため、軽量3種コンクリートと評価し、コンクリート強度を$0.8F_c$として評価しています。（D） →軽量コンクリートの扱い（軽量コンクリートの採用理由、重量・耐力の評価方法等）を明確に記載すること。（A） →添付します。（D） ・柱及び梁に配置されている主筋は径が小さく、適切なかぶりが設定されていないようだが、耐力にはこの主筋及びせん断補強筋はどう評価しているのか？（A） →梁主筋は13φと一定の大きさを有しているため評価していますが、柱の主筋（図面上は補強筋と記載）は6φと小さく、また適切なかぶりも確保されていないため、耐力には無視しています。（D） ・大天守閣と同様の考え方で片持部の耐力を評価しているが、小天守閣はスパン数が少ないので、片持部の耐力が与える影響は大きいのではないかと？ →小天守閣には斜柱はありませんが、X方向については、2階の片持部sX1~sX2、sX5~sX6にW12壁が存在するため鉛直方向の支点の変位が拘束されています。そのため、その部位に限り、柱及び壁の耐力を考慮しています。（D） ・学会の報告書にて、一次診断での結果が記されており、一定の耐震性能を有していることが確認できるので、所見として追加してはどうか？（A） →添付します。（D） ・ケーソン基礎については、大天守閣と同様にお堀の深さの関係を考慮して検討すること。（A）								
提出図書・資料					受領図書・資料				
耐震診断報告書（小天守閣） 耐震診断報告書（大天守閣）									
配布先									

つづく

内 容									
3	・次回（第2回）事前調整会は12月27日、10時から開催する。（A） 二宮、橋村、古立、■■■■（敬称略・順不同）の計5名にて予定 ・本打合せにて質疑した内容、要確認、未了、不足、追加検討事項を完了させ、体裁は自由で良いので、提示すること。（A） 以上								
提出図書・資料					受領図書・資料				
耐震診断報告書（小天守閣） 耐震診断報告書（大天守閣）									
配布先									

原本の維持保管者：会議主催部門設計担当者

(CA03-02-様式B) 2000version

打合せ記録

文書番号： N2010-037-01

件名 名古屋城天守閣耐震対策調査									
会議名称		第2回 事前調整会							
議題		1 大天守閣の診断結果 説明及び質疑 2 大天守閣の補強方法、詳細図 説明及び質疑 3 小天守閣の診断結果及び補強計画案 説明及び質疑 4 ケーソン基礎の検討 説明及び質疑 5 今後のスケジュールについて							
会議日時		平成22年12月27日(月) 10時～12時							
場所		日建設計・名古屋オフィス 第4応接室(12階)							
出席者 (敬称略)		アドバイザー(A)：二宮、橋村 名古屋市中区都市局 営繕部営繕企画課(C)：古立 大建設計(D)：							
No.	内 容								
1	- 片持部の架構の外壁(W9)の診断上の扱いはどうしているか？(A) →4面全体に均等に配置されており、偏心の影響はないため剛性は考慮せず、また耐力も9cmと比較的薄い壁であり、かつ構面外である(柱間に存在しない)ため、考慮していません。重量のみ考慮しています。(D) - 片持部の斜柱が鉛直変位を拘束できるため、片持部の鉛直柱は耐力を評価しています。(D) →斜柱及び片持部柱の与える影響が不明確のため、片持部を剛性や耐力に寄与させる場合は、ある程度(例えば片持ち部が負担する水平力の割合の5%程度)の余力(0.60×1.05=0.63)は確保するべきではないか？(A) →そのような対応とします。(D) - 地震時の斜柱部の付加軸力を確認すると、水平力に対する変動は微小のため、ブレースのような効果を発揮しない事が分かる。この資料があれば、斜柱を無視することは妥当な判断だと思われる。(A) - 斜柱に生じる地震時の上下動に対しては、どう評価しているか？ →学会報告書を参考にし、検討書を添付します。(D) - 柱の無筋のコーナー部を考慮し、耐力算定時のコンクリート断面を換算断面としていますが、鉄筋配置(応力中心間距離)は電算上どう扱っているのか？また、換算により断面が小さくなっているが、電算上RC断面をS断面が上回ることはないか？(A) →コンクリート断面が変化しても、鉄筋位置は変化しないため、かぶり厚さ(dt)で調整して電算に入力しています。また、換算断面で一边が最大5cm減少するが、かぶりがそれ以上あるため、S部分が断面を上回ることはありません。(D) - 梁の断面算定位置について、前回指摘があったように梁端部(柱梁接合部)より、ハンチ部起端(梁ハンチ接合部)で耐力が決まる可能性があるため、学会の報告書と同様に、接合部の柱梁の剛域調整を行い、ハンチ部起端から、D/4柱側を断面算定位置として評価するよう修正しました。(D) →結果はハンチ部起端で決まるのか？(A) →柱部の剛域調整、一部梁の剛域指定に誤りがあったため、修正し次回提示します。(D)								
2	- 梁の曲げ補強について、側面増打に伴う補強の主筋が、梁柱接合部において、柱貫通とあるが柱のウェブ鉄骨に干渉しないか？(A) →柱のウェブ鉄骨は、ラチスのため、その間を貫通できるように主筋を配します。(D) - 壁の増設及び増打補強に必要なあと施工アンカーは、既設鉄骨はつり出しのうえ、スタッド溶接すること。(A)								
提出図書・資料					受領図書・資料				
各種検討資料									
配布先									

原本の維持保管者：会議主催部門設計担当者

(CA03-02-様式B) 2000version

内 容	
3	・小天守閣の片持部分については、斜柱が無い場合、支点の拘束が期待できないため、両方向とも片持部の柱の耐力は無視して診断及び改修結果を提示します。その結果、前回提示の補強計画の$I_{so}=0.60$補強案に対しては、X方向では2階にも補強が必要になり、$I_{so}=0.75$補強案に対しては、1階において両方向が補強が追加になります。 →小天守閣は斜柱が無いが、X方向については、2階の片持部sX1～sX2、sX5～sX6にW12壁が存在するため鉛直方向の支点の変位が拘束されるため、柱及び壁の耐力を考慮しても良いのではないか？（A） →X方向のみ柱及び壁の耐力を考慮して診断を行う設計方針とします。（D） ・増厚スラブ補強について、梁と梁の間260mmでは、アンカーは打てないため、鉄骨はつり出しのうえ、スタッド溶接するか、もしくは2つの梁を貫通させてアンカーする等の補強案を検討すること。（A） →検討し、次回提示します。 ・壁の増設及び増打補強のさい、開口隙及び端部の補強筋のアンカーは、必要分正しく記載すること。（A） →修正します。（D）
4	・接地圧の検討について、長期支持力を大天守閣は（東京）礫層等の1500（kN/m²）、小天守閣は細砂層の1000（kN/m²）（建築構造設計指針より）として検討しています。（D） ・水平力に対する検討はどうしているか？（A） →水平力に対する壁面の反力を土圧として考え、壁の面外曲げに対する検討、及び壁面の面内せん断力に対する検討を行っています。（D）
5	・次回（第3回）事前調整会は1月20日、10時から開催する。（A） - 二宮、橋村、古立、■■■、■■■（敬称略・順不同）の計5名にて予定

以上

提出図書・資料					受領図書・資料				
各種検討資料									
配布先									

打合せ記録

文書番号： N2010-037-01

件名 名古屋城天守閣耐震対策調査									
会議名称		第3回 事前調整会							
議題		1 大天守閣の診断結果及び補強検討 説明及び質疑 2 小天守閣の診断結果及び補強検討 説明及び質疑 3 耐震審査会の必要書類 4 今後のスケジュールについて							
会議日時		平成23年 1月20日(月) 9時30分～11時00分							
場所		日建設計・名古屋オフィス 第4応接室(12階)							
出席者 (敬称略)		アドバイザー(A)：二宮、橋村 名古屋市住宅都市局 営繕部営繕企画課(C)：古立 大建設計(D)：							
No.		内 容							
1		・補強詳細図の「RC巻き付け補強要領図」について、ハンチ部の梁側面増打に十分な鉄筋のアンカーがされていないため、既存部との一体性は確保できないのではないか？また、梁下の増打補強を60mmとしているが、STPもありコンクリートの充填性の問題があるので、150mm程度必要と考えられる。(A) →梁側面の増打補強の下筋4本も上筋と同様、柱まで定着される長さに修正します。また、ハンチ部の一体性を確保するため、ハンチ部の勾配に沿った補強筋も追記します。 梁下の増打補強は150mmに修正します。(D) ・補強詳細図の「そで壁補強要領図」、開口補強筋が必要ではないか？(A) →開口補強筋を追加修正します。(D) ・補強詳細図の「壁鋼板貼り補強要領図」、開口周囲に対して鋼板の補強が必要ではないか？また、鋼板はジョイントが必要になるため、ジョイントの補強方法を図面に追記すること。(A) →検討し、追加修正します。(D) ・壁の炭素繊維による補強について、梁へのCFアンカーが斜めに定着されているが、梁のSTPの内側に収める必要はないか？(A) →修正します。(D) ・吊り材の検討で地震時に許容できる鉛直震度が算出されているが、これを吊り材の耐震性能として耐震診断の所見に記載すること。(A) →記載します。(D) ・吊り材の検討で、吊り材と梁との接合部に引張力が生じている。それに対して何か所見が必要ではないか？(A) →検討のうえ、所見を記載します。 ・一部大きなね出し部については、検討が必要ではないか？(A) →検討します。(D) ・屋根の瓦等の非構造部材の地震時の安全性の検討をすること(所見を記載すること)。(A) →検討します。(D) ・補強図の凡例を分かりやすくすること。(梁せん断補強＝炭素繊維巻き付け補強等)(C) →修正します。(D)							
		つづく							
提出図書・資料					受領図書・資料				
耐震診断報告書(概要書含む) (小天守閣) 耐震診断報告書(概要書含む) (大天守閣)									
配布先									

原本の維持保管者：会議主催部門設計担当者

(CA03-02-様式B) 2000version

内 容									
2	・補強詳細図で接着系アンカーが9φとなっているが、D10とどう違うのか？（A） →D10に修正します。（D） ・小天守閣には吊り材がないため、片持部の検討（所見）が必要ではないか？（A） →追加検討します。（D）								
3	・28日までに審査会用資料を7部提出すること。（C） ・提出資料は概要書（診断結果、崩壊形、補強計画、所見等）、事前調整会での検討内容、事前調整会の議事録とする。（C） ・当日必要な資料内容は、事前調整会の第1回目提示資料の構成とし、事前調整会の議事録、追加検討等を追加すること。（C） ・大天守閣、小天守閣とも資料付き報告物件として扱うため、それぞれ準備すること。（C）								
4	・修正内容の最終確認を1月27日に予定する。（A） 二宮、橋村、■■■■（敬称略・順不同）の計4名にて予定								
以上									
提出図書・資料					受領図書・資料				
耐震診断報告書（概要書含む）（小天守閣）									
耐震診断報告書（概要書含む）（大天守閣）									
配布先									

名古屋城小天守閣
追加資料

- ・ 追加検討内容（本報告書の「5. その他の検討」に該当）
- ・ 矩計図及び鉄骨詳細図（既設図書）
- ・ 「歴史的建造物の耐震診断方法に関する調査研究報告書 名古屋城天守閣・小天守閣」（日本建築学会東海支部 1997年2月）から診断方針、診断結果の抜粋資料（本報告書の「6. 参考資料」に該当）

5. その他の検討

5-1 ケーソン基礎の検討


1. 長期の検討

(1) 長期支点反力

		sX2	sX3	sX4	sX5	ΣN_x	$\Sigma N_x \cdot y$
		0.000	5.694	11.612	17.306		
sY3	8.606	3785.2	3729.1	3633.4	4009.4	15157.1	130442.0
sY2	0.000	3732.6	3870.5	3793.7	3647.2	15044.0	0.0
						30201.1	130442.0
ΣN_y		7517.8	7599.6	7427.1	7656.6	30201.1	
$\Sigma N_y \cdot x$		0.0	43272.1	86243.5	132505.1	262020.7	
ΣN	=	30201.1	kN	$(\Sigma \Sigma N_y = \Sigma \Sigma N_x)$			
g_x	=	8.7	m	$(\Sigma \Sigma N_y \cdot x / \Sigma N)$			
g_y	=	4.3	m	$(\Sigma \Sigma N_x \cdot y / \Sigma N)$			
M_x	=	-690.6	kN·m				
M_y	=	-486.7	kN·m				

(2) ケーソン基礎形状

	X	Y	t	n	面積	重量
	(m)	(m)	(m)		(m ²)	(kN)
底版	16.600	8.000	2.000	1	132.8	6374.4
壁部	1.000	8.000	10.500	4	32.0	8064.0
	16.600	1.000	10.500	2	33.2	8366.4
				底版部	132.8	6374.4
				壁部	65.2	16430.4
				基礎全体		22804.8



(3) 基礎断面性能

$$Z_x = Y \times X^2 / 6 = 367.4 \text{ m}^3$$

$$Z_y = X \times Y^2 / 6 = 177.1 \text{ m}^3$$

(4) 長期稼働圧

$$\sigma_f = (\Sigma N + W_c + W_f) / A_f \pm M_x / Z_x \pm M_y / Z_y = 394.5 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

$$403.8 \text{ (kN/m}^2\text{)} < \sigma_{cf} = 1000$$

OK

(5) 壁部圧縮応力

$$\sigma_c = (\Sigma N + W_c) / A_c = 0.72 \text{ (N/mm}^2\text{)} < F_c / 3 = 4.9$$

OK

2. 地震時の検討

(1) 地震時水平力 (C0=0.20)

階	Qi (kN)	階高 (m)	Mi (kN・m)
3	1231.0	3.637	4477
2	2346.5	3.394	7964
1	3386.0	3.576	12108
B1	4205.4	4.606	19370
Σ Mi			43920

(2) 地震時接地圧

$$\begin{aligned}
 E_x \sigma_f &= \Sigma M_i / Z_x = 119.5 \quad (\text{kN/m}^2) \\
 s_x \sigma_f &= L \sigma_f \pm E_x \sigma_f = 275.0 \quad (\text{kN/m}^2) \\
 &\quad 523.3 \quad (\text{kN/m}^2) < \text{sqf} = 2000 \\
 &\quad \text{OK} \\
 E_y \sigma_f &= \Sigma M_i / Z_y = 248.0 \quad (\text{kN/m}^2) \\
 s_y \sigma_f &= L \sigma_f \pm E_y \sigma_f = 146.5 \quad (\text{kN/m}^2) \\
 &\quad 651.8 \quad (\text{kN/m}^2) < \text{sqf} = 2000 \\
 &\quad \text{OK} \\
 (\text{参考}) \quad C0=0.30 \text{ の場合} \\
 E_x \sigma_f &= \Sigma M_i / Z_x = 179.3 \quad (\text{kN/m}^2) \\
 s_x \sigma_f &= L \sigma_f \pm E_x \sigma_f = 215.2 \quad (\text{kN/m}^2) \\
 &\quad 583.1 \quad (\text{kN/m}^2) < \text{sqf} = 2000 \\
 &\quad \text{OK} \\
 E_y \sigma_f &= \Sigma M_i / Z_y = 372.1 \quad (\text{kN/m}^2) \\
 s_y \sigma_f &= L \sigma_f \pm E_y \sigma_f = 22.5 \quad (\text{kN/m}^2) \\
 &\quad 775.8 \quad (\text{kN/m}^2) < \text{sqf} = 2000 \\
 &\quad \text{OK}
 \end{aligned}$$

(3) ケーソン基礎水平力に対する検討

(a) 基礎頂部に作用する水平力 (C0=0.20)

上部構造水平力 (kN)			4205.4
基礎部重量 (kN)	6795.5	基礎部水平力 (kN)	679.6
基礎部水平震度	0.1		
Σ Q (kN)			4885.0

(b) 壁体に作用するせん断応力度 ()内はC0=0.30の場合

$$\begin{aligned}
 \tau_w &= \Sigma Q / A_w = 0.07 \quad (\text{N/mm}^2) < f_s = 0.735 \\
 &\quad (0.11) \quad \text{OK}
 \end{aligned}$$

(c) 壁体の面外曲げ応力に対する検討 ()内はC0=0.30の場合

壁面に作用する荷重 (X方向)

$$\begin{aligned}
 q_{av} &= \Sigma Q / \Sigma A_v = 58.2 \quad (\text{kN/m}^2) \quad A_v: L_y \times L_v \\
 q &= 2.0 \times q_{av} = 116.3 \quad (\text{kN/m}^2)
 \end{aligned}$$

壁体の曲げ応力

$$\begin{aligned}
 L &= 2.5 \quad (\text{m}) \\
 M &= q \times L^2 / 12 = 60.6 \quad (\text{kN} \cdot \text{m/m})
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 t &= 1000 \quad (\text{mm}) \quad d = 930 \\
 \text{req at} &= M / f_t \cdot j = 316.8 \quad (\text{mm}^2/\text{m}) < \text{at} = 1266 \\
 &\quad (475.2) \quad \text{OK} \quad (22 \phi @ 300)
 \end{aligned}$$

壁面に作用する荷重 (Y方向)

$$\begin{aligned}
 q_{av} &= \Sigma Q / \Sigma A_v = 28.0 \quad (\text{kN/m}^2) \quad A_v: L_x \times L_v \\
 q &= 2.0 \times q_{av} = 56.1 \quad (\text{kN/m}^2)
 \end{aligned}$$

壁体の曲げ応力



$$\begin{aligned}
 L &= 4.91 \quad (\text{m}) \\
 M &= q \times L^2 / 12 = 112.6 \quad (\text{kN} \cdot \text{m/m})
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 t &= 1000 \quad (\text{mm}) \quad d = 930 \\
 \text{req at} &= M / f_t \cdot j = 588.9 \quad (\text{mm}^2/\text{m}) < \text{at} = 1266 \\
 &\quad (883.3) \quad \text{OK} \quad (22 \phi @ 300)
 \end{aligned}$$

上記より、ケーソン基礎は長期及び地震時においても十分安全である。

地盤許容支持力

小天守閣ケーソン基礎



$$\text{長期} : q_a = 1/3 (\text{①} \cdot \alpha \cdot c \cdot N_c + \text{②} \cdot \beta \cdot r_1 \cdot B \cdot N_r + \text{③} \cdot r_2 \cdot D_f \cdot N_q)$$

$$\text{短期} : q_a = 2/3 (\text{①} \cdot \alpha \cdot c \cdot N_c + \text{②} \cdot \beta \cdot r_1 \cdot B \cdot N_r + \text{③} \cdot r_2 \cdot D_f \cdot N_q)$$

α, β : 形状係数

c : 粘着力

r_1 : 基礎底面下の地盤体積重量

r_2 : 基礎底面上の地盤体積重量

D_f : 地盤面からの基礎底面深さ

N_c, N_r, N_q : 支持力係数

基礎形状 : 2 (1. 円形 2. 円形以外)

平均地盤のN値 : 12

基礎底面下 r_1 : 18 kN/m³

c : kN/m²

基礎底面上 r_2 : 17 kN/m³

傾斜角 θ : 度

内部摩擦角 ϕ : 30 ($\sqrt{20N + 15}$)

$i_c = i_q = (1 - \theta/90)^2 = 1.00$ ($\theta > \phi$ のときは ϕ)


$i_r = (1 - \theta/\phi)^2 = 1.00$ ($\theta > \phi$ のときは ϕ)

小天守閣 : B 8.00 L 16.60


形状係数		粘着力	地盤体積重量		支持力係数		
α	β	c	r_1	r_2	N_c	N_r	N_q
1.10	0.40		18.0	17.0	30.7	16.6	19.0

小天守閣 : B 8.00 L 16.60

① $i_c \cdot \alpha \cdot c \cdot N_c$	② $i_r \cdot \beta \cdot r_1 \cdot B \cdot N_r$	③ $i_q \cdot r_2 \cdot D_f \cdot N_q$	q_a		許容支持力 (kN/m ²) 長期 (短期)
			長期	短期	
	965	2738	1234	2469	1000 (2000)




キープラン



小天守閣 (ウーウ矢視)

SX3通 軸組図 1/200



大天守閣 (イーイ矢視)

X5通軸組図 1/200

* < > 内は概設設計図階数表示を示す。

■ 各天守閣地盤一欠

No.1号丸(天守閣跡)

No.2号丸(天守閣跡)

No.3号丸(天守閣跡)

No.4号丸(天守閣跡)

No.5号丸(天守閣跡)

No.6号丸(天守閣跡)

No.7号丸(天守閣跡)

No.8号丸(天守閣跡)



No.9号丸(天守閣跡)

No.10号丸(天守閣跡)

No.11号丸(天守閣跡)




No.12号丸(天守閣跡)

工事名	天守閣跡調査
調査員	佐々木 隆夫
調査日	昭和55年5月10日
調査場所	名古屋市建設局事務所
調査時間	11:45



工程名称	南京长江大桥工程
设计单位	南京长江大桥工程局
设计阶段	初步设计
设计日期	1968.12
设计人	王明
审核人	王明
批准人	王明
设计内容	南京长江大桥工程局
设计说明	南京长江大桥工程局

南京长江大桥工程局
设计说明
1123




南京长江大桥工程局

南京长江大桥工程局

片持ちスラブの検討

【 PS3 】 (PS4)




$$\begin{aligned}
 t &= 20 \text{ cm} > \\
 dx &= 16.25 \text{ cm} & dy = 14.75 \text{ cm} \\
 l_x &= 2.05 \text{ m} \\
 w &= 5.900 \text{ kN/m}^2/\text{m} \quad (= \text{「底」部の荷重}) \\
 P &= 0.0 \text{ kN/m} \quad (= \text{先端荷重は生じない})
 \end{aligned}$$

Fc = 14.5 N/mm²

$$\begin{aligned}
 M_x &= 12.4 \text{ kN}\cdot\text{m} \\
 a_t &= 520.9 \text{ mm}^2 < a_t = 798.0 \text{ cm}^2 \quad \frac{(R 13 @ 150)}{at=133\text{mm}^2 (1\text{本あたり})} (0.65) \text{ OK} \\
 &\quad \text{SR24} \rightarrow ft=160 \text{ (N/mm}^2\text{)}
 \end{aligned}$$

許容鉛直変位: 1.30

【 3S20 】 (3S21)



$$\begin{aligned}
 t &= 20 \text{ cm} > \\
 dx &= 16.25 \text{ cm} & dy = 14.75 \text{ cm} \\
 l_x &= 2.40 \text{ m} \\
 w &= 5.900 \text{ kN/m}^2/\text{m} \quad (= \text{「底」部の荷重}) \\
 P &= 0.0 \text{ kN/m} \quad (= \text{先端荷重は生じない})
 \end{aligned}$$

Fc = 14.5 N/mm²


$$\begin{aligned}
 M_x &= 17.0 \text{ kN}\cdot\text{m} \\
 a_t &= 713.9 \text{ mm}^2 < a_t = 798.0 \text{ cm}^2 \quad \frac{(R 13 @ 150)}{at=133\text{mm}^2 (1\text{本あたり})} (0.89) \text{ OK} \\
 &\quad \text{SR24} \rightarrow ft=160 \text{ (N/mm}^2\text{)}
 \end{aligned}$$

許容鉛直変位: 0.68


(2) 跳ね出し部分の梁の鉛直方向に対する検討

以下の例のように、片持部の部材について、許容できる鉛直震度を算出する。
 図中の () の値が、許容できる鉛直震度を示す。


3G12 : $sMa=264 \Rightarrow$ 許容できる鉛直震度 $(ML-sMa)/ML = (264-77)/77=2.43$
 sMa : 短期許容応力度
 ML : 片持梁の基端に生じる応力




<sY1フレーム>



<sY2フレーム>



<sX1フレーム>



<sX4フレーム>

[illegible]

MARINE No. 559 Pwが0.15未満になっている。

[illegible]

材料 No. 559 Pw が 0.1% 未満になっている。

[illegible]

WARNING No. 559 Pwが0.1%未満になっている。

[illegible]

下

[illegible]

WARNING No. 559 Pwが0.1%未満になっている。

[illegible]

ARNING No. 559 Pwが0.1%未満になっている。

[illegible]

LIBRARY No. 559 P w が 0.1% 未満になっている。

— 100 —

MEMBER NO. 559 日本第 018 事業所になっている。

[illegible]

SECRET

5-3 3階柱の芯ずれに対する検討

その他検討

3階 sY3a通りにて、下からの通し柱ではなく、0.728m程度の芯ずれのフレームであるため、3階の保有耐力算定に sY3a部分が加算できるかの検討を行う。

①X方向

X方向においては、Sy3通とsY3a通間にあるスラブ (t=120 R9@300シングルとする) を無開口耐震壁と見なし、耐力算定し、sY3a通の耐震壁耐力とを比較し、小さい方をsY3a通耐震壁耐力とする。

「鉄筋コンクリート耐震壁の曲げ耐力、せん断耐力および靱性指標、部材種別の計算」

壁の種類としては、「一般」または「壁式」を入力する。(一般：両側柱付き壁、壁式：柱なし壁)

hw：連層壁(1層壁を含む)の最上層の場合には、2×hを入力する。

本プログラムで求める曲げ耐力Qnu、破壊型および靱性指標、部材種別は、

壁のせん断スパンをhw/2を仮定した場合(2次診断)であり、3次診断の場合、壁架構の終局耐力に基づき判定する必要がある。

No.	階	方向	架構	通	記号	種類	最上層までの高さhw (m)	壁高さ(階高)h (m)	耐震壁全長L (m)	柱幅Bc (cm)	柱せいDe (cm)	壁厚tw (cm)	開口面積Σhi-fi (cm ²)	長さΣli (cm)	Fc kgf/cm ²	柱主筋	引張鉄筋全断面積ast (cm ²)	降伏強度σsy kgf/cm ²
1	3	X	G-H	17-18		壁式	73	73	1730.8	12	173	12	0	0	120	2-R9	1.28	3000

$$N: N(kN) / 9.80885$$

$$Nd: Nd(kN) / 9.80885$$

$$\Sigma Ns = \Sigma N + \Sigma Nd$$

壁種別	断面積Σaw (cm ²)	降伏強度σwy kgf/cm ²	壁種別	1階の横断面積ah (cm ²)	間隔s (cm)	降伏強度σhy kgf/cm ²	梁主筋	主筋全断面積=1g (cm ²)	最上層までの高さhw (m)	長期耐力ΣN (tf)	地震時耐力ΣNd (tf)	地震時耐力ΣNs (tf)
R9@300	36.92	3000	R9@300	0.64	30.0	3000	0	0.00	0	73	0	0

Lw = L - Dc : 柱心間距離
 $\Sigma A = 2 \times Bc \times Dc + Lw \times tw$
 $be = \Sigma A / L$
 『計算結果』

$$1.0 \leq W/Qd = hw/2d \leq 3.0$$

No.	Lw (m)	ΣA (cm ²)	be (cm)	等価 縦筋比			引張 鉄筋比 pt	等価 開口周比 η	低減率 γ	耐震壁 終局曲げ耐力		耐震壁 せん断耐力			Qu (tf)	Qsu /Qsu	破壊型	耐震壁 靱性指標 F	Qu Qc(N)	
				ps1	ps2	peo				μu tf-m	σrod kgf/cm ²	M /Qd	Qsu (tf)							
1	1557.5	20767	12.0	0.18%	0.00%	0.18%	5.3	0.01%	0.00	1.00	1025	2816	0.0	1.0	116	116	0.04	SW	1.00	1140

スラブからの耐力 = 1140 kN WS F= 1.27

フレームからの耐力 = 1053 kN WB F= 2.50
 (コンピュータ解析結果)

よって、X方向の耐震壁耐力は 1140 kN とする。

②Y方向

Y方向においては、sY3通からの片持ち梁の上に丘立ち形式となる柱の耐力を片持ち梁が伝達できるかを検討する。

・片持ち梁 (RC梁として長期時と見なして検討する)

$$\begin{aligned} W1 &= 11.0 \text{ kN/m}^2 \times 5.806 \text{ m} + 24 \text{ kN/m}^2 \times 0.75 \text{ m} \times 0.95 \text{ m} = 81.0 \text{ kN/m} \\ P1 &= 437 (=NL) = 437.0 \text{ kN} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M &= 1/2 \times W1 \times L^2 + P1 \times L = 340 \text{ kNm} \\ Q &= W1 \times L + P1 = 496 \text{ kN} \end{aligned}$$

$$ft = 195 \text{ N/mm}^2 \quad fs = 0.49 \text{ N/mm}^2 \quad B \times D = 750 \times 950 \quad d = 850 \quad j = 743$$

$$\begin{aligned} \text{端部 } ML &= 510 \text{ kNm} \quad M/Bd^2 = 1.0 \quad pt = 0.00 \% \quad at = 0 \text{ mm}^2 \quad \gamma = 0.0 \\ at &= M/ft \cdot j = 3521 \text{ mm}^2 \quad \text{FPL-300*25} \end{aligned}$$

(鉄筋は見ずに鉄骨フランジ断面にて検討) 問題ない

$$\text{せん断 } QL = 496 \text{ kN} \quad \alpha fs \cdot b \cdot j = 546 \text{ kN} \quad \alpha = 2.00 \quad pw = 0.200 \% \quad \text{問題ない}$$


$$Cc = 1.0 \quad \alpha = 1/2 \quad Wo = 681.3 \text{ kN/m}$$

$$L/D = 0.77 < 1.48 = \sqrt{(Cc \times b / \alpha Wo)} \quad \text{OK}$$

$$Ix = 5358590 \times 10^4 \quad \delta L = 0.03 \text{ mm} \quad n = 8 \quad n \delta L = 0.24 \text{ mm}$$

$$\delta / L = 1/3033 < 1/200 \quad \text{OK}$$

・片持ち梁 (S梁として長期時とみなして検討する)



$$W1 = 11.0 \text{ kN/m}^2 \times 5.806 \text{ m} + 24 \text{ kN/m}^2 \times 0.75 \text{ m} \times 0.95 \text{ m} = 81.0 \text{ kN/m}$$

$$P1 = 437 (=NL) = 437.0 \text{ kN}$$

$$Lb = 0.73 \text{ m}$$

$$ML = 1.5 \times (1/2 \times W1 \times L^2 + P1 \times L) = 510 \text{ kNm}$$

$$fb = 155 \text{ N/mm}^2$$

$$QL = W1 \times L + P1 = 496 \text{ kN}$$

$$\text{USE H-780} \times 300 \times 25 \times 25 \quad r = 0$$

$$Zx = 7561 \times 10^3 \text{ mm}^3$$

$$Ix = 294882 \times 10^4 \text{ mm}^4$$

$$\sigma b / fb = 0.44 < 1.0 \quad \text{OK} \quad \text{問題ない}$$

$$\text{変位算出用} \quad W1 = 11.0 \text{ kN/m}^2 \times 5.806 \text{ m} + 24 \text{ kN/m}^2 \times 0.75 \text{ m} \times 0.95 \text{ m} = 81.0 \text{ kN/m}$$


$$P1 = 437 (=NL) = 437.0 \text{ kN}$$

$$\delta L = 0.1 + 0.1 = 1 \text{ mm}$$

$$\delta / L = 1 / 728 < 1 / 200 \quad \text{OK}$$

以上より片持ち梁は、現断面で十分耐力がありまた、片持ち梁と柱脚の耐力比較を行っても、柱脚耐力で決定する。よって、Y方向は電算結果を採用できると判断する。

部材破壊形式 (電算結果を抜粋)



左図の結果、崩壊形としては上部梁による破壊形式となる。

5-4 軽量コンクリートの使用

確認できる設計図書からは、軽量コンクリートの使用を認められなかったが、以下の理由により、小天守閣の1階柱以上を軽量コンクリート、かつ天然骨材使用によるため、3種軽量コンクリートとして評価する。

- 1) コア抜き結果より、普通コンクリート使用部分（大天守閣全階、及び小天守閣の1階スラブ以下）と比べて骨材の性状が異なるため。（下記写真参照）
- 2) 当時の現場写真を掲載した新聞記事をまとめた文献（「名古屋城再建－鉄筋の城に託した希望－」名古屋タイムズ・アーカイブ委員会編）に、軽量コンクリートの使用が記載されているため。（事項参照）

軽量コンクリート




▲ 写真（左上：小天守閣1階壁、右上：小天守閣B1階壁
左下：小天守閣3階壁、右下：大天守閣3階壁）

名タイ昭和文庫 ①

名古屋城門健

— 鉄筋の城に託した希望 —

名古屋タイムス・アーカイブス委員会編



樹林舎


(追)-P21

鉄骨組み急ピッチ

小天守 セメント打ち始まる

名古屋城再建の礎を定める「定礎式」をこの十五日に終え、五層ヤグラの小天守工事はいよいよ急ピッチ、十六日には高さ三十メートルのガイデリックが建ち上がった鉄骨のテッペン、三階の床面まで上げられた。

あれだけ長いものだから分解しなくては上がるまいと思っていたのは素人考えというもので、片方の足を固定しておいてまず最初の一本をつり上げ、上がったところを固定して残りの一本をつり上げたんだそうだ。



▲天守四隅のキャンチレバーに柱が建てられた

これで上部の鉄骨工事の準備が完了、十九日までにリベットを打ち終わり、三階の鉄骨の下に金網が張られた。こうしておかないと三階から上の鉄骨工事をやるとき、リベットの火の玉が落ちてきて下で働いている人がケガをすることもあるから——というわけだ。

二十日には天守の四隅に張り出しているキャンチレバー（持ち出し梁）に柱が立てられ、これから上へ四方や鉄骨が伸びていくことになる。

小天守は十九日から一階スラブ（床面）のコンクリート打ちが始まった。小野田レミコンのナマコン車からひっきりなしにはき出されるコンクリートがエレベータータワーで運び上げられ、パイプレーダーで圧さく空気を吹きつけながらコンクリートが流されていく。最初の予定では二十、二十一日と丸二日かけてコンクリートを打つことになっていたが、「どうせやるなら一度に——」と二十日の朝八時から始めて夜明けの三時ごろまでかかって打ち終わった。とにかく、すべてに意気込みが違うというものだ。小天守のコンクリートは軽量コンクリートといって砂利を混ぜる代わりに浅間の軽石を砕いて入れることになっているが一階のスラブだけは普通の砂利コンクリートだそうだ。この上に高さ十二センチ、タテが九十センチにヨコ六十センチのミカゲ石の板を敷き詰めると床面のでき上がり——というわけだ。

5－5 二次診断の結果

第2次診断計算結果（現状）

X方向

第2次診断

方向	階	Eo	SD	T	CT・SD	Is	第2種構造要素数		判定	備考 (決定式)
							せん断柱	脆性柱		
X L→R	3	1.352	1.00	0.970	1.06	1.31	無	無	OK	(8)式
	2	1.841	1.00	0.970	1.44	1.78	無	無	OK	(8)式
	1	0.952	0.77	0.970	0.57	0.71	無	無	OK	(8)式
	B1	1.071	0.76	0.970	0.64	0.79	無	無	OK	(8)式
X L←R	3	1.352	1.00	0.970	1.06	1.31	無	無	OK	(8)式
	2	1.841	1.00	0.970	1.44	1.78	無	無	OK	(8)式
	1	0.952	0.77	0.970	0.57	0.71	無	無	OK	(8)式
	B1	1.071	0.76	0.970	0.64	0.79	無	無	OK	(8)式

$$Is = Eo \cdot SD \cdot T$$

Is:構造耐震指標 Eo:保有性能基本指標 SD:形状指標 T:経年指標 CT:累積強度指標

$$Iso = Es \cdot Z \cdot G \cdot U = 0.6$$

Iso:構造耐震判定指標

Es (耐震性能基本指標)	=0.60
Z (地域指標)	=1.00
G (地盤指標)	=1.00
U (用途指標)	=1.00

CT・SDの判定値

$$SRC造 : 0.25 \cdot Z \cdot G \cdot U = 0.25 \cdot 1.0 \cdot 1.0 \cdot 1.0 = 0.25$$

【耐震性能診断表】(最大Isの場合)

建物名: 小天守閣(現状)						建設年月日:					
方向: X方向 正加力			診断者: ㈱大建設計名古屋事務所			診断年月日: 2010-08					
診断次数: 2次		構造耐震判定指標 $I_{60} = E_s \cdot Z \cdot G \cdot U = 0.60 \quad * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 0.60$									
階	C	F	破 壊 形 式			E ₀	SD	T	I _s	CT・SD	判定
3 SRC	1.929	1.27	WS			1.352	1.00	0.970	1.31	1.06	
2 SRC	2.062	1.27	WS			1.841	1.00	0.970	1.78	1.44	
1 SRC	0.891	1.27	CS, WS			0.952	0.77	0.970	0.71	0.57	
BI SRC	0.844	1.27	CS, WS			1.071	0.76	0.970	0.79	0.64	

[RC造] CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: 極脆性柱
CWB: 曲げそで壁付柱 CWS: せん断そで壁付柱 CWSS: 極脆性そで壁付柱
WB: 曲げ壁 WS: せん断壁

[SRC造] CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: 脆性柱
CWB: 曲げそで壁付柱 CWS: せん断そで壁付柱 CWSS: 脆性そで壁付柱
WB: 曲げ壁 WS: せん断壁 WT: 柱脚部支配型壁

※ < >内は, F=0.8またはF=1.0における単独のC値を参考値として出力しています。

【耐震性能診断表】 (最大1sの場合)

建物名： 小天守閣（現状）						建設年月日：			
方向： X方向 負加力		診断者： ㈱大建設計名古屋事務所				診断年月日： 2010-08			
診断次数： 2次		構造耐震判定指標 $I_{so} = E_s \cdot Z \cdot G \cdot U = 0.60 \quad * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 0.60$							
階	C	F	破壊形式	E _o	SD	T	I _s	CT・SD	判定
3 SRC	1.929	1.27	WS	1.352	1.00	0.970	1.31	1.06	
2 SRC	2.062	1.27	WS	1.841	1.00	0.970	1.78	1.44	
1 SRC	0.891	1.27	CS, WS	0.952	0.77	0.970	0.71	0.57	
B1 SRC	0.844	1.27	CS, WS	1.071	0.76	0.970	0.79	0.64	

[RC造] CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: 極脆性柱
 CMB: 曲げそで壁付柱 CWS: せん断そで壁付柱 CWSS: 極脆性そで壁付柱
 WB: 曲げ壁 WS: せん断壁

[SRC造] CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: 脆性柱
 CMB: 曲げそで壁付柱 CWS: せん断そで壁付柱 CWSS: 脆性そで壁付柱
 WB: 曲げ壁 WS: せん断壁 WT: 柱脚部支配型壁

※ < >内は、F=0.8またはF=1.0における単独のC値を参考値として出力しています。

第2次診断計算結果（現状）

Y方向

第2次診断

方向	階	Eo	SD	T	CT・SD	Is	第2種構造要素数		判定	備考 (決定式)
							せん断柱	筋性柱		
Y L→R	3	1.984	1.00	0.970	1.56	1.92	無	無	OK	(8)式
	2	1.392	1.00	0.970	0.69	1.35	無	無	OK	(7)式
	1	0.891	0.99	0.970	0.69	0.85	無	無	OK	(8)式
	B1	0.942	0.78	0.970	0.34	0.71	無	無	OK	(7)式
Y L←R	3	1.984	1.00	0.970	1.56	1.92	無	無	OK	(8)式
	2	1.392	1.00	0.970	0.69	1.36	無	無	OK	(7)式
	1	0.891	0.99	0.970	0.69	0.85	無	無	OK	(8)式
	B1	0.942	0.78	0.970	0.34	0.71	無	無	OK	(7)式

$Is = Eo \cdot SD \cdot T$

Is:構造耐震指標 Eo:保有性能基本指標 SD:形状指標 T:経年指標 CT:累積強度指標

$Iso = Es \cdot Z \cdot G \cdot U = 0.6$

Iso:構造耐震判定指標

Es (耐震性能基本指標) = 0.60

Z (地域指標) = 1.00

G (地盤指標) = 1.00

U (用途指標) = 1.00

CT・SDの判定値

SRC造: $0.25 \cdot Z \cdot G \cdot U = 0.25 \cdot 1.0 \cdot 1.0 \cdot 1.0 = 0.25$

【耐震性能診断表】 (最大Isの場合)

建物名： 小天守閣（現状）				建設年月日：					
方向： Y方向 正加力		診断者： ㈱大建設計名古屋事務所				診断年月日： 2010-08			
診断回数： 2次		構造耐震判定指標 $I_{50} = E_s \cdot Z \cdot G \cdot U = 0.60 \quad * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 0.60$							
階	C	F	破壊形式	E ₀	SD	T	I _s	CT・SD	判定
3 SRC	2.831	1.27	CS, CWS, WS	1.984	1.00	0.970	1.92	1.56	
2 SRC	0.152 0.982	1.70 2.00	CS CS, WB	1.392	1.00	0.970	1.35	0.69	
1 SRC	0.834	1.27	CS, WS	0.891	0.99	0.970	0.85	0.69	
B1 SRC	0.259 0.442	1.27 2.00	WS CS, WB	0.942	0.78	0.970	0.71	0.34	

[RC造] CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: 極脆性柱
CWB: 曲げそで壁付柱 CWS: せん断そで壁付柱 CWSS: 極脆性そで壁付柱
WB: 曲げ壁 WS: せん断壁

[SRC造] CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: 脆性柱
CWB: 曲げそで壁付柱 CWS: せん断そで壁付柱 CWSS: 脆性そで壁付柱
WB: 曲げ壁 WS: せん断壁 WT: 柱脚部支配型壁

※ < >内は、F=0.8またはF=1.0における単独のC値を参考値として出力しています。

【耐震性能診断表】 (最大Isの場合)





建物名： 小天守閣（現状）						建設年月日：			
方向： Y方向 負加力		診断者： 関大建設計名古屋事務所				診断年月日： 2010-08			
診断回数： 2 次		構造耐震判定指標 $I_{60} = E_s \cdot Z \cdot G \cdot U = 0.60 \quad * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 0.60$							
階	C	F	破 壊 形 式	E _o	SD	T	I _s	CT・SD	判定
3 SRC	2.831	1.27	CS, CWS, WS	1.984	1.00	0.970	1.92	1.56	
2 SRC	0.152 0.982	1.70 2.00	CS CS, WB	1.392	1.00	0.970	1.35	0.69	
1 SRC	0.834	1.27	CS, WS	0.891	0.99	0.970	0.85	0.69	
B1 SRC	0.259 0.442	1.27 2.00	WS CS, WB	0.942	0.78	0.970	0.71	0.34	

[RC造] CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: 極脆性柱
CWB: 曲げそで壁付柱 CWS: せん断そで壁付柱 CWSS: 極脆性そで壁付柱
WB: 曲げ壁 WS: せん断壁

[SRC造] CB: 曲げ柱 CS: せん断柱 CSS: 脆性柱
CWB: 曲げそで壁付柱 CWS: せん断そで壁付柱 CWSS: 脆性そで壁付柱
WB: 曲げ壁 WS: せん断壁 WT: 柱脚部支配型壁

※ < >内は, F=0.8またはF=1.0における単独のC値を参考値として出力しています。

(8) I_s 値、 $CT \cdot SD$ 値の分布 (正負加力の低い方の値を記載する)





加力方向

L → R (正加力)

L ← R (負加力)

(8) I_s 値、 $CT \cdot SD$ 値の分布 (正負加力の低い方の値を記載する)



Y方向
↑
X方向 →





加力方向
R ↑ (正加力)
R ↓ (負加力)
L ↓


14



工事名	名古屋建設院
図面名	心算・算出図
縮尺	1/50
図面番号	177
作成者	名古屋建設院工事部
承認者	名古屋建設院工事部
承認日	昭和24年11月11日
承認場所	名古屋建設院工事部

111号






工程名称	名山区城市基础设施	工程
图名	公路站	1:100
图号	1/100	1/100
设计	设计	设计
审核	审核	审核
批准	批准	批准
名山区城市基础设施	名山区城市基础设施	名山区城市基础设施

名山区城市基础设施 1119


公路站



公路站

張敬芳、張敬芳

大阪建築事務所 1-4120



6. 参考資料

歴史的建造物の耐震診断方法に関する
調査研究報告書

名古屋城天守閣・小天守閣

1997年 2月

日本建築学会東海支部

3. 耐震診断結果

3. 1 診断方針

天守閣の耐震診断は、「特定建築物の耐震診断及び耐震改修の指針を定める件」（平成7年12月25日建設省告示2089号）に準拠して行う。

又、対象建築物が鉄骨鉄筋コンクリート造のため（財）日本建築防災協会「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・同解説」を参考にして行う。

尚、小天守閣の耐震診断は天守閣と同様なので、一次診断を行った。

耐震診断では、建物が保有する耐震性能を定量的に表し、その指標値により建物の耐震性能を判断する。この指標は「構造耐震指標（ I_s ）」及び「保有水平耐力に係わる指標（ q ）」（以下、本報告書においては「保有耐力指標」と称する）と呼ばれ、構造耐震指標及び保有耐力指標が大きいほど耐震性は高いとみなす。

3. 3 耐震性能評価



天守閣

- 7階のX、Y方向及び5階のY方向については、 $q > 0.625$ かつ $I_s > 0.375$ のため「地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。」と評価される。
- 7階のX、Y方向及び5階のY方向以外については $q < 0.625$ 又は $I_s < 0.375$ のため「地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。」と評価される。
- 架構全体としてはX方向及びY方向共ほぼ同様の保有耐力指標、および構造耐震指標を保有している。
- 8階において、耐震壁が配置されていないため $I_s = 0.14$ 、 $q = 0.32$ と最も小さくなっている。
- 耐震壁の崩壊形式としては、剪断破壊先行型であり、靱性に乏しい。
- 架構の破壊形式としては、7、8階の短スパン梁以外は梁の曲げ破壊先行型である。

小天守閣

- 一次診断の結果3、4階において $I_s > I_{s0}$ であるが、1、2階において $I_s < I_{s0}$ である。詳細については4章による。

1.34



小天守診断結果

・SRCの一次診断による。

$I_s = E_o * S D * T$

$E_o = (n+1) / (n+i) * C * 1.27$

$C = \sum \tau / 1000 * a$ (建築物重量 1.0 t/m^2 と仮定)

$\tau w1=30, \tau w2=20, \tau w3=10, \tau c=12 \text{ kg/cm}^2$

$a = A / A_r$

$S D = 1.0$

$T = 0.8$

$I_s = E_s * Z * G * U * I = 1.0$

$E_s = 0.8 \text{ (30年以上)}$

$Z = G * U = 1.0$

$I = 1.25$

現状の地震断に於いては $\frac{F_c}{200}$ が求められ、SRCの耐震性能率は $\frac{F_c}{200}$ が無い。
 現況の地震断に於いては $\frac{F_c}{200} \sim 256 \sim 289 \text{ kg/cm}^2$ のため、仮に同じ結果は同じと判断する。

現状

X方向

階	A_r	$\sum A_r$	$n+1/n+i$	$Aw1$	$Aw2$	$Aw3$	Ac	$Cw1$	$Cw2$	$Cw3$	Cc	$\sum C$	E_o	I_s	判定
4	456	456	0.63	12480	14400	0	33800	0.82	0.63	0.00	0.89	2.34	1.86	1.49	OK
3	660	1116	0.71	24240	19680	63120	84720	0.65	0.35	0.57	0.91	2.48	2.25	1.80	OK
2	513	1629	0.83	12480	0	48720	84720	0.23	0.00	0.30	0.62	1.15	1.22	0.98	NG
1	513	2142	1.00	23760	0	10800	61200	0.33	0.00	0.05	0.29	0.67	0.85	0.68	NG

Y方向

階	A_r	$\sum A_r$	$n+1/n+i$	$Aw1$	$Aw2$	$Aw3$	Ac	$Cw1$	$Cw2$	$Cw3$	Cc	$\sum C$	E_o	I_s	判定
4	456	456	0.63	0	23520	0	33800	0.00	1.03	0.00	0.89	1.92	1.52	1.22	OK
3	660	1116	0.71	0	14880	44160	84720	0.00	0.27	0.40	0.91	1.57	1.43	1.14	OK
2	513	1629	0.83	0	20400	36960	84720	0.00	0.25	0.23	0.62	1.10	1.17	0.93	NG
1	513	2142	1.00	9360	11520	3600	51200	0.13	0.11	0.02	0.29	0.54	0.69	0.55	NG

4. 補強計画

4. 1 補強方針

- ・耐震診断の結果を基に「地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い」となるような補強方法を検討する。
- ・建物の耐震補強計画にあたり、現状の使用状況を考慮して、展示場及び見学者通路の動線を阻害しないように、計画する。

4. 2 補強案

天守閣

補強順序は既存躯体の補強を先行し、その後、新設の鉄骨ブレースの追加を行うものとする。

第1段階として下記の補強を行う。

- ・ 剪断破壊が先行する耐震壁については、打ち増しを行い、回転破壊が先行するように増筋補強を行う。
- ・ 8階については、水平耐力の不足を補うため、耐震壁の増設を行う。
- ・ 剪断破壊が先行する8、R階の短スパン梁については、鉄板巻きを行い、曲げ破壊が先行するようにする。

第2段階として下記の補強を行う。



- ・ 上記の補強に対して、更に不足する水平耐力については、Y3、Y6通りの2構面に各2カ所と、X3、X7通りの2構面に各3カ所の鉄骨ブレースを追加することにより補う。

追記1)

- ・ 補強計画の作成に当たって、本来なら、診断で行ったように、「荷重増分解法」を行う必要があると考えられるが、本補強計画案においては種々の制約上、「仮想仕事法」により保有水平耐力の算定を行い、各指標が一定値以上となることを確認した。

小天守閣

- ・ $I_s < I_{so}$ の1、2階に耐震壁の打ち増しおよび増設を行う。



補強符号の説明

小天守閣 2階補強計画図

HW12～20 : 打ち増し耐震壁

EW27～30 : 増設耐震壁

小天守 診断結果および補強計画案

構造耐力指標

構造耐力の判定指標

$$I_s = E_o * SD * T$$

$$E_o = (n+1) / (n+i) * C * 1.27$$

$$C = \sum \tau / 1000 * a$$

$$\tau w1 = 30, \tau w2 = 20, \tau w3 = 10, \tau c = 12 \text{ kg/cm}^2$$

$$a = A / A_r$$

$$SD = 1.0$$

$$T = 0.8$$

$$I_{so} = E_s * Z * G * U * I = 1.0$$

$$E_s = 0.8 \text{ (30年以上)}$$

$$Z = G * U = 1.0$$

$$I = 1.25$$

現状
X方向

補強後

階	Ar	ΣAr	n+1/n+i	Cc	ΣC	EO	Is	判定	Cc	ΣC	EO	Is	判定
4	456	456	0.63	0.89	2.34	1.86	1.49	OK	0.89	2.34	1.86	1.49	OK
3	660	1116	0.71	0.91	2.48	2.25	1.80	OK	0.01	2.48	2.25	1.80	OK
2	513	1629	0.83	0.62	1.15	1.22	0.98	NG	0.01	1.38	1.46	1.17	OK
1	513	2142	1.00	0.29	0.67	0.85	0.68	NG	0.01	1.06	1.34	1.07	OK

Y方向

階	Ar	ΣAr	n+1/n+i	Cc	ΣC	EO	Is	判定	Cc	ΣC	EO	Is	判定
4	456	456	0.63	0.89	1.92	1.52	1.22	OK	0.89	1.92	1.52	1.22	OK
3	660	1116	0.71	0.91	1.57	1.43	1.14	OK	0.91	1.57	1.43	1.14	OK
2	513	1629	0.83	0.62	1.10	1.17	0.93	NG	0.62	1.29	1.36	1.09	OK
1	513	2142	1.00	0.29	0.54	0.69	0.55	NG	0.29	1.05	1.34	1.07	OK


7. まとめ

- 現地調査の結果、構造躯体は概ね良好であり、材料強度試験においても概ね設計基準強度を上回っている。
- 天守閣の耐震診断の結果、「地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。」と評価される。
- 補強計画においては、第1段階として耐震壁の打ち増し、増設および短スパン梁の鉄板巻き補強を計画し、更に不足する水平耐力については第2段階として鉄骨ブレース追加補強を計画した。
- 小天守閣の一次診断の結果、1、2階に耐震壁の打ち増しおよび増設を計画した。
- 建築非構造部材および設備の耐震調査の結果、一部改善の必要があると判断されるものの、概ね良好である。

打合せ記録

文書番号: N2010-037-01

件名 名古屋城天守閣耐震対策調査									
会議名称		耐震審査会							
議題		1 大天守閣 審査 2 小天守閣 審査							
会議日時		平成23年 2月 4日(金)							
場所		名古屋市役所12階 17会議室							
出席者 (敬称略)		審査員:市之瀬(委員長)、森、井戸田、大野、服部 名古屋市住宅都市局 営繕部営繕企画課:遅美(係長)、古立、駒田、後藤 大建設計:■■■■							
No.	内 容								
1	・ボーリングデータは、ないのか?(大野) →(追)-P.06に添付しています。(大建) ・空堀底より上部の地盤性状について不明確な事が多く、土のおさえ効果が期待できない場合、空堀底を設計GLとして(右下図:設計高さH2として)、A分布等を考慮し架構を診断するべきではないか?(大野) →今回業務の中では、石垣部分を含め地盤の性状を把握できる検討が行えないため、あくまでも地盤は良好であり、土のおさえ効果を期待できるものとして、B1階SLを設計GLとして、上部架構を診断しています。ただし、実施設計にあたり、石垣部分を含めた地盤の性状を把握しなければ、指摘内容のような懸念事項が生じますので、詳細な調査が必要だと考えます。(大建) ・鉄骨がラチスであるが、耐震診断の診断方針としては、ラチス部鉄骨を鉄筋に置き換え、RC断面によって強度を算定し、F値の指標はSRC造の値を利用していると捉えてよいのか?(市之瀬) →よろしいです。(大建) ・大天守閣は普通コンクリートか?(服部) →はい。(大建) ・今回の診断には、地盤の応答変位は考慮していないのか?(大野) →はい、地盤の影響は考慮しておりません。(大建) ・ケーソン基礎部の剛性が非常に高いため、上部架構については、地盤の影響はあまりないと思う。(森) →今回の診断手法としては、それが妥当である。(井戸田) ・壁の補強を行っているが、改修後の壁のせん断余裕度はどれくらいあるのか?(市之瀬) →せん断余裕度1.3倍は確保していますが、それ以上の余力は確保していません。(大建) ・軸組図に表現されているW9の壁は重量を考慮し、剛性・耐力は無視しているのか?(市之瀬) →はい。(大建) ・跳ね出し部の耐力負担はどれくらいあるのか?(井戸田) →5%程度のため、ほとんど影響はないと考えています。(大建) ・改修方法について、B1階の柱の補強がX、Y軸両方とも対称ではないのはなぜか?(森) →特別史跡である石垣に負担を与える補強が出来ないため、その位置を避けるため、やむを得ず対称ではない補強計画としています。(大建)								
提出図書・資料					受領図書・資料				
大天守閣 耐震診断報告書(概要書) 小天守閣 耐震診断報告書(概要書)									
配布先									



内 容																				
	・Iso=0.75の補強案については、石垣に負担を与える補強計画ということか？（森） →はい、構造上仕方ないと判断し、やむを得ずIso=0.75の補強案については、石垣に負担を与える補強計画としています。（大建） ・跳ね出し部の重量は、吊り材によって4階の柱頭に応力が生じる架構のようになっているが、Ai算定のための重量はどう評価しているか？（大野） →節点補正重量として4階柱頭部に重量を追加入力しています。（大建） ・柱脚部にB.PLは配置されているのか？（大野） →（追）P.65の既設設計図の鉄骨詳細図に記載されています。（大建） ・柱の柱頭部及び柱脚部において、PL材とラチス材が正しく緊結されていないように見えるが（右図参照）、設計図上の誤記か？（大野） →既設設計図を見るかぎり、X軸またはY軸の1方向のラチス材はPL材に正しく緊結されていますので、施工上の理由により、その直行方向の接合については、ご指摘の通りPL材とラチス材との間にあきが生じたと考えられます。（大建） →柱の耐力にラチス材を考慮しているのであれば、このあきが生じている部分が危険断面位置とならないか？（大野） →既設の設計図を見るかぎり、PL材とラチス材の間にあきが生じていることは確実であり、この部分の接合方法の確認調査が行えないということであれば、耐震壁が取り付けられない独立柱については、補強が出来る範囲で炭素繊維等の巻き付け補強が必要になると考える。（市之瀬） →補強が行える範囲で独立柱について、炭素繊維等の巻き付け補強を行う計画に修正します。（大建） ・増設壁や鋼板補強のアンカーは全て鉄骨までコンクリートをハツって、スタッド溶接するということか？（服部） →はい。そのように考えています。（大建） ●ご指摘を受けました「独立柱の補強」につきましては、補強計画を修正した結果を、アドバイザーに承認を得るという形で宜しいでしょうか？（市） →よろしい。（市之瀬） 2 ・小天守閣は大本守閣に比べて根入れ深さが浅く、またN値10程度の砂層のため、液状化層となる危険性があるのではないか？（大野） →指摘内容を含め、懸念事項として今後調査が必要かと思われます。（大建） ・軽量コンクリートの使用とあるが、比重はいくらを想定しているのか？また、大本守閣と諸室の用途が異なるが、積載荷重はどれくらいを想定しているか？（服部） →軽量コンクリートは比重$\gamma=19$としています。小守閣の各書室の積載荷重は倉庫クラスの7800-6900-4900（N/m²）を想定して検討しています。（大建） ・外周部の壁厚はいくらか？（市之瀬） →壁厚は120mmです。（大建） ・sX3通りのそで壁を増打補強し、ねじれを改善する補強としているのか？（市之瀬） →はい。（大建） ●小守閣については、ご指摘無しということで宜しいでしょうか？（市） →よろしい。（市之瀬）																			
	以上																			
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">提出図書・資料</th> <th style="width: 50%;">受領図書・資料</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 大本守閣 耐震診断報告書（概要書） 小守閣 耐震診断報告書（概要書） </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		提出図書・資料	受領図書・資料	大本守閣 耐震診断報告書（概要書） 小守閣 耐震診断報告書（概要書）																
提出図書・資料	受領図書・資料																			
大本守閣 耐震診断報告書（概要書） 小守閣 耐震診断報告書（概要書）																				
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 10%;">配布先</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		配布先																		
配布先																				